忠县忠州巴王路实验小学公交站路段“9·4”一般道路运输交通事故调查报告

2023年9月4日，忠县忠州街道巴王路实验小学公交站路段发生一起小型轿车（巡游出租汽车）与行人碰撞致1人受伤的交通事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）《重庆市安全生产条例》之规定和县政府（忠府〔2019〕44号）授权，由忠县应急管理局牵头，县政府办、县公安局、县总工会、县交通运输委、忠州街道办事处等单位组成的忠县忠州街道巴王

路实验小学公交站路段“9·4”一般道路运输交通事故调查组（以下简称事故调查组），负责事故调查工作，并邀请县检察院派员参加，邀请县纪委监委机关介入调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”及“一案双查”“三责同追”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析等，查明了事故经过、原因、人员受伤和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及存在的问题，提出了事故防范措施建议。

经事故调查组认定，忠县忠州街道巴王路实验小学公交站路段“9·4”一般道路运输交通事故是一起道路运输生产安全事故。

相关附件：

- 忠县忠州街道巴王路实验小学公交站路段“9.4”一般道路运输交通事故调查报告.docx

扫一扫在手机打开当前页

地方政府网站 市政府部门网站 区县政府网站 其他网站

联系方式 | 网站地图 | 版权声明 | 我要留言

版权所有：忠县人民政府 主办：忠县人民政府办公室

网站标识码：5002330002　　ICP备案：渝ICP备19012087号-1　　渝公网安备：50023302000115号







