泸州市四季澜庭酒店管理有限公司
“6·19”一般坠落事故调查报告

2021年6月19日16时许，位于泸州市龙马潭区莲花池街道四季澜庭酒店管理有限公司发生一起高处坠落事故，导致1名员工死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规规定，经区政府成立了由区纪委监委机关、区政府办公室、区应急局、莲花池街道办事处、区商务局、区总工会、区公安分局等单位派员参加的四季澜庭酒店管理有限公司“6·19”一般高处坠落事故调查组（以下简称调查组），全面负责事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任。

一、相关单位概况

（一）相关单位概况

1.泸州市四季澜庭酒店管理有限公司（以下简称四季澜庭酒店），法定代表人：刘荣，统一社会信用代码：91510504MA63Y13086，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：300万人民币，住所：泸州市龙马潭区龙马大道三段602号1号楼，经营范围包含酒店管理、住宿服务等，经营地址：学士院馆1#楼。

2.泸州市龙马潭区华旭房地产开发有限公司（以下简称华旭公司），学士院馆1#楼产权方，法定代表人：刘代忠，统一社会信用代码：91510504699156980B，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：800万人民币，住所：四川自贸区川南临港片区云台路一段68号西南商贸城16区C-LH-898号，经营范围包含房地产开发。

根据四季澜庭酒店与华旭公司签订的《房屋租赁协议》，四季澜庭酒店租用学士院馆1#楼底层、7-10层、顶层及负1、负2层。

（二）酒店建筑相关情况

学士院馆1#楼于2015年11月10日完成了整幢楼及地下车库的建设工程竣工验收消防备案；2016年四季澜庭酒店聘请第三方对四季澜庭酒店租用范围进行装修，2017年12月15日完成了建设工程竣工验收消防备案，备案涉及的范围为底层及7-10层，2018年1月12日取得了《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》（泸龙公消安检字〔2018〕第0001号）。

（三）安全管理情况

四季澜庭酒店建立了《总经办安全责任》等6个部门安全责任制、《电工岗位安全操作规程》等16个操作规程、《泸州四季澜庭酒店安全生产规章制度》《消防安全教育培训管理制度》等17个安全管理制度，建立了《泸州市四季澜庭酒店管理有限公司消防安全责任清单》；制定了《四季澜庭酒店安全生产责任制》，规定了总经理、部门经理、酒店员工等安全职责及考核奖惩；制定了《四季澜庭酒店2021年安全生产教育培训计划》，今年1-5月份四季澜

庭酒店按照计划开展培训，并进行了记录，且上述培训签到表上均有艾某某签字；编制了《泸州市四季澜庭酒店管理有限公司安全事故（事件）应急预案》，2021 年 1 月 12 日，四季澜庭酒店开展了消防应急演练，艾某某参与并签字，但四季澜庭酒店未对该次演练进行评估；制定了《泸州四季澜庭酒店生产安全事故隐患排查治理制度》，今年 1-5 月四季澜庭酒店分区域每日开展消防安全巡查，并做了记录，建立了每月《安全生产隐患排查整改表》，但四季澜庭酒店对 1 月 7 日每日检查发现的“消防通道阻碍”、1 月 13 日每日检查发现的“灭火器已经过期”等事故隐患未纳入当月《安全生产隐患排查整改表》。

（四）保洁员工作内容

公司共有 10 余名保洁人员，公共区域保洁共有 4 名，其中范永琼和艾某某 2 名负责底层、负 1、负 2 层公共区域的保洁，保洁工具存放间在四季澜庭酒店前台后侧，工作时间为 7 点-20 点，负 1 层排烟风道不属于保洁的工作范围。

（五）事故现场勘验情况

事故地点位于泸州市龙马潭区四季澜庭酒店负 1 层车库烟道井内，紧邻 060 号停车位。排烟风机旁的墙上有一个 1m 高×0.8m 宽的洞口，距离地面高 0.75m,洞口的墙体厚约 0.2m。

墙上洞口往里有垂直和纵深向里两条烟道，垂直方向烟道向下到该幢建筑的负 3 层，2.8m 长×0.7m 宽，负 3 层底部有一捆红色地毯；纵深向里的烟道是与酒店外的排烟口相连通，1.6m 高×1m 宽，里面有一个塑料筐、一捆幕布和一卷地毯。洞口墙体与纵

深向里的烟道有 0.5m 的高差。烟道洞口内安装有 7 根水管和一个水表。



图 1　发生事故的洞口



图 2 发生坠落的位置

二、艾某某的发现过程及应急救援情况

2021 年 6 月 19 日，艾某某的老公因艾某某未在日常时间回家，电话也无人接听，21 时许来到四季澜庭酒店找寻。

在酒店工作人员帮助下，从监控视频发现艾某某于 16 时 12 分出现在酒店负一层停车库，之后没有在视频监控上出现，随后酒店人员王某某和欧阳某某前去寻找。

21 时 40 分酒店人员王某某和欧阳某某在地下停车场 060 号停车位旁的烟道井内发现已坠落烟道井的艾某某，王某某立即联系了四季澜庭酒店的负责人并拨打了 120 和 119。

消防救援人员到达现场后立即组织施救，于 22 时 40 分许将艾某某救出，艾某某经 120 医护人员抢救无效后死亡。

三、事故报告及善后处置情况

四季澜庭酒店管理人员发现艾某某坠落到烟道井后，立即向相关部门进行了报告。区应急局、莲花池街道办事处、区公安分局、区商务局等有关部门接到了报告后，相关领导及时赶到事故现场维护现场秩序和组织善后工作。四季澜庭酒店对艾某某家属进行了赔付，并签订了赔偿协议。目前无不良社会影响，各项工作有序开展。

四、人员伤亡及直接经济损失情况

死者，艾某某，女，汉族，身份证号码 51*，住址：四川省泸县*，2018 年 6 月 6 日年入职，泸州市四季澜庭酒店管理有限公司保洁人员。

该事故造成的直接经济损失 90 余万元。

五、事故发生原因分析及性质认定

一是车库是于2017年底投入使用，现场照明良好，墙上洞口辨识明显；二是发生坠落的洞口内部不属于艾某某的工作范围；三是该洞口位于离地高0.75m的墙上，长宽为1m×0.8m，非主观钻入不可能进入；四是艾某某2018年6月6日入职，一直从事保洁工作，对工作范围已有足够了解；五是四季澜庭酒店基本落实了安全生产主体责任，该起事故的发生与酒店存在的管理问题无明确的因果关系。

综上，对该起事故性质认定为一起非生产安全责任事故。

泸州市龙马潭区四季澜庭酒店管理有限公司

“6.19”一般高处坠落事故调查组

2021年8月25日