平凉森棵科技工程有限公司“7•1”一般物体打击事故调查报告

发布日期：2026年01月15日 来源：泾川县应急管理局

2025年7月1日，平凉森棵科技工程有限公司发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

事故发生后，依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，8月18日，县政府批准成立了由应急管理局、残联、公安局、总工会等单位人员组成的平凉森棵科技工程有限公司一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组邀请县纪委监委、县检察院派员参加、聘请公安等方面专家，开展事故调查工作。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析和专家论证，查明了事故发生过程，查清了事故原因，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、有关责任人的处理建议和事故防范和整改措施。

调查组认定，平凉森棵科技工程有限公司“7·1”一般物体打击事故是一起因体育器材安装人员安全意识不强，在拆除脚手架上拆装篮环时，篮板下移的风险认识不足，未采取相应的安全防范措施，未正确佩戴安全帽以及平凉森棵科技工程有限公司对安全生产重视不够，未保证安全生产所必须的资金投入，未给从业人员配备必要的劳动防护用品，从业人员具备相应的安全防护知识，致使公司不具备安全生产条件造成的一起生产安全责任事故，现报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

平凉森棵科技工程有限公司，注册资本：三拾万元整，公司类型：其他有限责任公司（自然人独资），成立于2025年08月11日，公司法定代表人：柳杰，住所：甘肃省平凉市泾川县城关镇安定街百富家园，经营范围，许可项目：建筑劳务分包；内装饰装修；衣药批发出版物零售；衣药零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。一般项目：安防设备销售日用百货销售卫生洁具销售；办公用品销售

(不含劳务派遣)；工程管理服务；规划设计管理；城市绿化管理;砼结构件销售；智能家庭消费设备销售；化肥
备租赁服务；安全系统监控服务；会议及展览服务，办公服务；照明器具销售；农业生产资料的购买使用；园
施工，家具安装和维修服务；农副产品销售；服装服饰批发；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；文具
金属材料销售；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；充电桩销售；五金产品批发金属制品销售；
元器件批发；消防器材销售；食用农产品零售；针纺织品销售；鞋帽零售；日用品销售玩具销售；智
听设备销售；日用家电零售五金产品零售家具销售；建筑装饰材料销售；衣面食品加工专用设备销售；
机械的销售金尾丝绳及其制品销售金属结构销售；建筑工程用机械销售电子专用设备销售;建筑用钢材
售；机械设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（二）事故发生单位安全管理情况

平凉森棵科技工程有限公司安全管理情况：该公司属自然人独资，除主要负责人外，该公司无固定从业人
定了生产安全事故应急救援预案，但未结合公司业务实际保证安全生产所必须的资金投入，未对临聘从业人员
产教育和培训，从业人员不具备必要的安全生产知识，安全管理流于形式。

（三）事故发生经过

2025年7月1日，平凉森棵科技工程有限公司陶某某在残疾人户外活动场地（泾川县人民医院体育场）更换
篮圈时，站在1.4米高的脚手架上，用手锤砸掉篮环上螺丝后，受篮板下滑打击，从脚手架上发生跌落受伤。现
第一时间上前查看并询问陶某某伤情后立即拨打120急救电话，13时40分左右，李某某和2名医护人员将陶某某
送到县医院急诊科救治。当日17时18分，陶某某转到重症医学科救治。2025年7月7日17时，泾川县人民医院对
从重症医学科转入该院神经外科进一步治疗，家属不同意，要求转院，并自行联系好了甘肃医学院附属医院大
月9日上午9时30分，李某某和陶某某之弟及2名医护人员乘坐泾川县人民医院救护车，护送陶某某前往甘肃医
院。上午11时许，该医院神经外科大夫和重症医学科大夫会诊后，转到该医院重症医学科救治。7月10日凌晨
陶某某病情突然出现恶化，重症医学科大夫立即对其进行抢救治疗，凌晨4时10分，陶某某因呼吸循环衰竭和
（待排查）等原因，经抢救无效死亡。

2025年7月10日，县残联得知陶某某死亡后，及时向县委办、县政府办、县应急管理局上报了事故情况报告
残联、县公安局抽调专人，以及平凉森棵科技工程有限公司相关人员等到达平凉，迅速开展事故处置，指导善

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况：1人死亡。

2.事故直接经济损失:76万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报响应情况

2025年7月1日中午13时，陶某某在平凉森棵科技工程有限公司残疾人户外活动场地（泾川县人民医院体育
装篮球架篮圈时，受篮板下滑打击，从脚手架上发生跌落受伤。事故发生后，现场领工人员李某某立即施救，
120电话，平凉森棵科技工程有限公司接到事故报告后，及时赶往医院办理相关手续，进行进一步救治。

微信
微博
APP
抖音

（二）医疗救治和善后情况。2025年7月1日13时40分，县“120”急救中心接到事故报告电话后，13时55分，达现场，将陶某某从事故现场送到县医院急诊科救治,下午15时许，陶某某从泾川县人民医院急诊科转到神经外日23时许，陶某某转到重症医学科救治。2025年7月9日，陶某某转院至甘肃医学院附属医院神经外科救治。该医院神经外科大夫和重症医学科大夫会诊后，转到重症医学科救治。2025年7月10日凌晨1时30分许，重症医学科对其进行抢救治疗，凌晨4时10分，陶某某因呼吸循环衰竭和急性肺栓塞等原因，经抢救无效组织协调善后工作，平凉森棵科技工程有限公司与陶某某家属达成了赔偿协议，善后处置过程中死者家成不良社会影响。

（三）事故应急处置评估

接报事故后，县公安局、县残联、县应急管理局等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实该起事故上报。县委县政府接报后，主要领导作出批示，要求做好事故救援和善后工作，尽快查明事故原因，肃追责，要汲取事故教训，采取有力措施，进一步加强居民服务行业安全监管，全面排查整治安全隐患。该起置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

当事人陶某某安全意识淡薄，对站立于脚手架上拆装篮环时，篮板下移的风险认识不足，未采取相应的施，未正确佩戴安全帽（未系安全帽下颌带），是导致此事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

平凉森棵科技工程有限公司对安全生产重视不够，未保证安全生产所必须的资金投入，未向作业人员提供品，致使公司不具备安全生产条件；现场安全管理不到位，对安装篮环篮板下移风险隐患排查不到位；未对从安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

平凉森棵科技工程有限公司，安全生产主体责任未严格落实。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二项、第二十八条第一项，第二十五条第五项，第四十五条之规定，未认真履行企业主体责任，未保证安全生产金投入，未向作业人员提供劳动防护用品；未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的识，掌握本岗位的安全操作技能；未及时排查生产安全事故隐患。

（二）有关监管部门

泾川县残疾人联合会，泾川县残疾人联合会作为该项目实施方，又是行业监管单位，在泾川县2025年残疾服务省级示范中心建设项目（一包）实施过程中，安全监管不到位，日常安全检查不深入，未能有效推动平凉程有限公司落实安全生产主体责任，隐患排查存在盲点死角。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

微信
微博
APP
抖音

陶某某，对站立于脚手架上拆装篮环时，篮板下移的风险认识不足，未正确佩戴劳动防护用品，未采取有范措施，导致事故发生，对本起事故负有直接责任，鉴于其已死亡，免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.泾川县残疾人康复中心（托养中心）主任，履行安全生产监管职责不到位，对泾川县2025年残级示范中心建设项目（一包）安全监管不到位，日常安全检查不深入，未能有效推动平凉森棵科技工生产主体责任，对事故的发生负有主要领导责任。建议依据《甘肃省行政过错责任追究办法》第二十由泾川县纪委监委负责对其进行诫勉谈话。

2.泾川县残疾人联合会原党组成员、副理事长，履行安全生产分管负责人的职责不到位，对泾川照料服务省级示范中心建设项目（一包）安全监管不到位，日常安全检查不深入，未能有效推动平凉司落实安全生产主体责任，对事故的发生负有主要领导责任。建议依据《甘肃省行政过错责任追究办法》第二项之规定，由泾川县纪委监委负责对其进行诫勉谈话。

3.泾川县残疾人联合会党组书记、理事长，未认真履行安全生产第一责任人的职责，对泾川县2025年残疾服务省级示范中心建设项目（一包）安全监管不到位，日常安全检查不深入，未能有效推动平凉森棵科技工程实安全生产主体责任，对事故的发生负有重要领导责任。建议依据《甘肃省安全生产条例》第五十一条第一项川县人民政府对其进行约谈。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

平凉森棵科技工程有限公司（自然人独资）法定代表人，作为个人经营的投资人，未认真履行本单位主要生产工作职责，未保证安全生产所必须的资金投入，致使公司不具备安全生产条件。未制定安全生产规章制度全生产教育和培训计划，未检查本单位的安全生产工作，及时消除安全隐患，对事故发生负有主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、三、四、五项，第二十三条第一款，依据《中华人民共产法》第九十三条第二款和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条第一项之规定，建议由泾川县应急管理进行行政处罚。

（四）对事故有关责任单位的行政处罚建议

泾川县残疾人联合会，对泾川县2025年残疾人日间照料服务省级示范中心建设项目（一包）安全监管不到全检查不深入，未能有效推动平凉森棵科技工程有限公司落实安全生产主体责任，对该起事故的发生负有行建议依据《甘肃省行政过错责任追究办法》第二十七条第一、二项之规定，责成泾川县残疾人联合会向泾川县出书面检查。

六、事故主要教训

该起事故教训深刻，暴露出当前微小企业、个体工商户安全生产主体责任、安全监管责任落实不到位、等多方面的问题。一是企业主体责任落实不到位。未保证安全生产所必须的资金投入，未开展岗前安全教育培患排查不到位。施工前隐患排查流于形式，未向施工人员提供劳动防护用品并保证正确佩戴，导致施工人员对的危险性认识不足。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取该起事故教训，有效防范各类事故发生，特提出以下整改和防范措施建议：

1.平凉森棵科技工程有限公司，一要保证安全生产所必须的资金投入，确保公司具备安全生产条件，并健全生产责任制，严格执行安全生产管理制度和操作规程，确定符合条件的安全管理人员；二要增强安要负责人要进行专门的安全生产教育培训，具备相应的安全管理技能；组织建立安全生产风险管控机时进行安全检查，健全与之对应的安全管理制度和安全操作规程；特别要加强临聘人员的安全生产教人员提供符合国家标准要求的劳动防护用品，确保工作人员具备相应的技能和安全防范措施后方可上急处突能力，修订完善本单位事故应急救援预案，定期开展应急救援预案演练，配备相应的应急救援能力。

2.泾川县残疾人联合会，一要针对本次安全事故的发生暴露出的问题，坚持举一反三，吸取教训类及本行业领域其他项目安全生产专项整治，认真履行行业安全监管责任，以高压态势督促企业全面落实安全任。二要聚焦突出问题，强化安全生产日常监管，加强行业领域的教育培训及宣传引导，加大风险隐患排查整面提高监管水平。三要健全完善安全风险排查辨识机制，建立安全风险管控清单和安全隐患排查治理台账，与、各岗位覆盖和全过程衔接的责任体系，明确管理措施，从源头治理、从细处抓起、筑牢防线，有效防控事

微信
微博
APP
抖音

扫一扫在手机打开当前页

友情链接 国务院部委网站 各省（区市）网站 省直部门网站 省内市州网站 市

主办单位：泾川县人民政府办公室 运维管理：泾川县大数据中心 电话：0933-5949423
信息采编：泾川县融媒体中心 电话：0933—3321257 投稿邮箱：jcxxbs@163.com
备案序号：陇ICP备2020003240号-1 网站标识码：6208210001 公安机关备案号：甘公网安备62082102000006

网上有害信息举报专区
联系我们
网站地