鄱阳县香里山农业发展有限公司“6·29”一般触电事故调查报告

鄱阳县政府事故调查组

二〇二四年八月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位概况 2
（二）事故发生单位安全管理情况 3
（三）事故发生经过 3
（四）事故现场情况 4
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 5
（六）其他情况 5
二、事故应急处置及评估情况 5
（一）事故信息接报及响应情况 5
（二）事故现场应急处置情况 6
（三）医疗救治和善后情况 6
（四）事故应急处置评估 7
三、事故原因分析 7
（一）事故直接原因分析 7
（二）事故间接原因分析 7
四、事故单位存在的主要问题 7
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 9
（一）因在事故中死亡免于追究责任人员 9
（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议 9
（三）对事故责任单位的行政处罚建议 10
六、事故主要教训 11
（一）落实安全发展理念不牢 11
（二）安全生产管理工作不实 12
（三）安全隐患排查治理不严 12
七、事故防范和整改措施 12
（一）压紧压实企业安全生产责任 12
（二）紧紧筑牢安全生产人民防线。 12
（三）持续开展安全生产“打非治违”活动。 13
八、附件事故联合调查组成员名单 错误！未定义书签。

鄱阳县香里山农业发展有限公司“6·29”一般触电事故调查报告

2024年6月29日上午10时20分，在鄱阳县游城乡鄱阳县香里山农业发展有限公司，俞某兴准备对鱼塘盖网进行电焊作业，在配电箱处接电时发生触电事故，造成1人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，2024年7月3日鄱阳县人民政府下发《鄱阳县人民政府关于同意成立鄱阳县江西省柚海庄园农业发展有限公司“6·29”一般触电事故联合调查组的通知》（鄱府字〔2024〕34号），同意由鄱阳县应急管理局牵头组成事故调查组，调查组组长由县应急管理局局长江玉明同志担任，副组长由县应急管理局副局长彭俊立同志担任。7月4日县应急管理局按照县政府通知的要求，下达了《关于成立鄱阳县江西省柚海庄园农业发展有限公司“6·29”一般触电事故联合调查组的通知》文件（鄱应急字〔2024〕17号），事故调查组的组成遵循精简、效能的原则，成员分别从鄱阳县应急管理局、鄱阳县公安局、鄱阳县农业农村局、鄱阳县总工会、国网鄱阳县供电公司和游城乡人民政府等选调人员参加鄱阳县江西省柚海庄园农业发展有限公司“6·29”一般触电事故联合调查组（以下简称事故调查组）。并邀请县纪委监委派员参加，对该起事故展开调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、实地调查、询问谈话等多种方式，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定：**鄱阳县香里山农业发展有限公司“6·29”事故是一起因电焊作业接电时引发的一般触电责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

鄱阳县香里山农业发展有限公司（以后简称香里山公司）是一家从事谷物种植,豆类种植,棉花种植等业务的公司，成立于2016年03月24日，公司坐落在江西省，详细地址为：江西省上饶市鄱阳县游城乡陶家组;经国家企业信用信息公示系统查询得知，香里山公司的信用代码/税号为91361128MA35GYT440，法人是陶某，注册资本为1000万人民币，企业的经营范围为:一般项目：谷物种植，豆类种植，棉花种植，草种植，薯类种植，水果种植，新鲜水果批发，新鲜水果零售，肥料销售，花卉种植，茶叶种植，城市绿化管理，食用农产品批发，食用农产品零售，农业园艺服务，化肥销售，休闲观光活动，旅游开发项目策划咨询，游览景区管理，会议及展览服务，商业综合体管理服务，城市公园管理，土壤与肥料的复混加工，土壤污染治理与修复服务，复合微生物肥料研发，农业专业及辅助性活动，初级农产品收购，

土壤环境污染防治服务，农业面源和重金属污染防治技术服务，灌溉服务，农、林、牧、副、渔业专业机械的销售，树木种植经营，蔬菜种植，园艺产品种植，互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故发生单位安全管理情况

香里山公司安全生产管理机构由总经理陶某，工程部主管占某宽，营销部，财务部及种植部组成。公司仅通过会议形式对员工进行安全教育培训。制定的各级安全生产责任制与公司实际工作不符。各级安全生产责任制和制定的其他制度在落实上存在差距。公司各部门之间职责不清，安全隐患排查流于形式，2024 年 1 至 6 月份全公司安全隐患排查数为 0。

（三）事故发生经过

香里山公司管辖范围内有 4 个小型水塘，主要用于农业灌溉，平时为合理利用资源公司会在水塘里面养些鱼，为捕鱼方便，就准备在水塘底层安装一个捕鱼网。香里山公司法定代表人陶某为节约成本，把这个渔网安装工程直接承包给香里山公司的工程部经理占某宽，并于 2024 年 5 月 17 日与占某宽签订了一份鱼塘施工合同。整个施工费用为一万三千元，工期为 1 个月。6 月 29 日上午 8 点占某宽安排雇佣来的俞某兴及章某荣到香里山公司安装鱼塘拉网作业。安装拉网需要在鱼塘的四个角使用钢管打桩固定拉网的钢丝绳，由于钢管打入地下后长度不够，每根钢管需

要用电焊机焊接加长。上午9点左右俞某兴、章某荣焊接完鱼塘南侧的钢管，转移到鱼塘北侧继续焊接。章某荣到鱼塘里的船上舀水，俞某兴到鱼塘边上交流低压配电箱准备为电焊机接电，在作业过程中不小心头部碰配电箱接线柱上，导致俞某兴触电死亡。



模拟死者触电现场

（四）事故现场情况

1.配电箱为HR6-630/310熔断器式隔离开关配电箱，额定绝缘电压：690V，380VCOSΦ0.35AC-23B 额定工作电流630A，660VCOSΦ0.65AC-22B 额定工作电流630A，额定限制短路电流380V-100KA，生产日期为2019年12月；

2.配电箱内有少量血迹，死者头部接触部位有少许黑化；

3.死者左眼上侧有伤痕，出现孔洞，周围伴有烧灼点，脸部

有一处烧灼点，死者未穿戴绝缘工作服。



事故发生配电箱



死者受伤情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定事故直接经济损失为116万元人民币。

（六）其他情况

6月29日前一周，事故发生地连续降雨，地面较为潮湿，事发当天为多云转晴天气。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

章某荣舀完船上的水上岸，看到俞某兴倒趴在配电箱上一动不动，就叫了俞某兴一声，俞某兴没有任何反应。章某荣当时觉得俞某兴是被电打到了，章某荣也怕被电打，所以不敢去动他，就立即打电话给占某宽。占某宽3-5分钟后赶到，马上将电闸拉

下来断电后将俞某兴从配电箱处抱了下来，放在配电箱旁边的地上，并拨打了120急救电话和110报警电话，并电话告知了公司总经理陶某，随后对俞某兴采取了心肺复苏的抢救。120救护车及110接警民警陆续赶到现场。急救医生到达现场检查后，宣布俞某兴已经死亡。

2024年6月29日10时20分许，游城乡人民政府接派出所电话报告：高家岭镇龙岭村村民俞某兴在游城乡柚海庄园胜峰岭作业时因头部碰撞身亡。接报后，游城乡人民政府向鄱阳县应急局报告。县应急管理局按照规定填报生产安全事故统计信息直报系统。经事故调查组实地调查，游城乡政府核实“6·29”一般触电事故地点实为香里山，属于鄱阳县香里山农业发展有限公司，不属于江西省柚海庄园农业发展有限公司。

（二）事故现场应急处置情况

占某宽赶到现场看到俞某兴头部搭在配电箱上，就立即将配电箱的闸刀拉下来，把俞某兴抱到配电箱旁边的地上，并立即拨打了120急救电话和110报警电话，随后对俞某兴采取了心肺复苏的抢救，俞某兴一直没有任何反应，直到救护车赶到，现场急救医生检查后，确认没有生命体征，宣布俞某兴死亡。

（三）医疗救治和善后情况

香里山公司及时与死者家属取得联系，在6月29日当天下午与死者家属达成死亡赔偿调解协议，未在社会上造成其他不良影响。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，公安派出所、医疗救护中心、乡政府、县应急管理局迅速响应，全力组织做好事故处置各项工作，逐级上报了事故信息，未引发相关社会问题。但此次事故也暴露出不足的问题：主要是事故信息报送不准确。在事故信息报告过程中，游城乡政府对事故发生地点、事故发生单位掌握不准确，从而导致在信息报送过程中有误。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

事故发生的直接原因是：俞某兴安全意识淡薄，在未穿戴好劳动保护用品、未先停电、违章冒险蛮干接电作业时，头部碰撞在配电箱接线柱上，导致触电死亡。

（二）事故间接原因分析

1.香里山公司将鱼塘拉网安装项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人；未与承包个人签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责；对承包个人的安全生产工作未统一协调、管理，未定期进行安全检查。

2. 占某宽，作为公司工程部主管，无相应资质承揽鱼塘拉网安装项目；未与发包单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责；雇佣无资质的个人从事特种作业。

四、事故单位存在的主要问题

香里山公司将鱼塘拉网安装项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人[1]；未与承包人签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责；对承包个人的安全生产工作未统一协调、管理，未定期进行安全检查[2]；未对从业人员进行安全生产教育和培训（以会代训），从业人员不具备必要的安全生产知识，有关的安全生产规章制度和安全操作规程、事故应急处理措施不熟悉[3]；特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，上岗作业[4]；未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志[5]；未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照规则佩戴、使用[6]；未将接受其作业指令的劳务派遣和灵活就业人员纳入本单位从业人员安全生产统一管理，履行安全生产保障责任[7]。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款:生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款:生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》 第二十八条第一款:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条　生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[7] 《江西省安全生产条例》第十五条第三款生产经营单位应当将接受其作业指令的劳务派遣和灵活就业人员纳入本单位从业人员安全生产统一管理，履行安全生产保障责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员

俞某兴，男，小学学历，户籍地址：江西省上饶市鄱阳县高家岭镇龙岭村人，主要从事电工、电焊、铝合金门窗安装。安全意识淡薄，未穿戴好劳动保护用品、未先停电、冒险蛮干；未取得电工证和熔化焊接与热切割操作证，违章作业，因在事故中死亡免于追究责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.陶某，男，高中学历，鄱阳县香里山农业发展有限公司法定代表人，负责公司的全面工作，未认真履行本单位主要负责人的安全生产工作职责，对事故发生负有主要领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、三、五项[8]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定[9]，建议由鄱阳县应急管理局依法给予陶某处上年年收入百分之四十的罚款。

2.占某宽，男，初中学历，鄱阳县香里山农业发展有限公司工程部经理，鱼塘拉网承包人，未认真履行本单位安全生产管理人员职责，对事故发生负有重要领导责任，违反了《中华人民共

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[9]《中华人民共和国安全生产法》 第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

和国安全生产法》第二十五条第二、五、六项[10]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定[11]，建议由鄱阳县应急管理局依法给予占某宽处上年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；建议香里山公司给予其开除处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

香里山公司将鱼塘拉网安装项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人[12]；未与承包个人签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责；对承包个人的安全生产工作未统一协调、管理，定期进行安全检查[13]；未对从业人员进行安全生产教育和培训（以会代训），从业人员不具备必要的安全生产知识，有关的安全生产规章制度和安全操作规程、事故应急处理措施不熟悉[14]；特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，上岗作业[15]；

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志[16]；未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用[17]；未将接受其作业指令的劳务派遣和灵活就业人员纳入本单位从业人员安全生产统一管理，履行安全生产保障责任[18]。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款、第三十条第一款、第三十五条、第四十九条第一、二款；《江西省安全生产条例》第十五条的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[19]，建议由鄱阳县应急管理局依法对香里山公司进行行政处罚。

六、事故主要教训

（一）落实安全发展理念不牢

香里山公司没有充分认识到安全发展对于整体发展的重要性，在追求经济利益的过程中，忽视了生产过程中的安全设施投入和人员培训，在教育培训中以会代训，没有对员工进行系统、全面和持续的安全发展理念教育和培训，导致员工缺乏必要的安全意识和技能。

---

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条　生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[18] 《江西省安全生产条例》第十五条第三款生产经营单位应当将接受其作业指令的劳务派遣和灵活就业人员纳入本单位从业人员安全生产统一管理，履行安全生产保障责任。

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：……（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

（二）安全生产管理工作不实

制定了全员安全生产岗位责任制文件，但在实际操作中完全没有按照全员安全生产岗位责任制文件执行，文件成为了一种形式，安排不具备相应能力和资质的人员负责重要的安全工作，致使安全生产工作混乱。

（三）安全隐患排查治理不严

只关注一些常见的、表面的隐患，而对一些隐蔽的、深层次的安全隐患排查治理工作未能有效落实，只是形式上的完成任务，走过场，没有深入细致地排查，从而没有排查出任何的安全隐患。

七、事故防范和整改措施

（一）压紧压实企业安全生产责任。香里山公司要深入吸取“6·29”一般触电事故教训，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，树牢安全发展理念，强化安全意识，杜绝麻痹思想、侥幸心理，牢牢守住安全生产底线。举一反三，全面落实安全生产责任制，加强安全生产管理工作，将经常性的安全隐患排查治理工作做实做细，加强危险因素的辨识与管控，坚决杜绝类似事故的发生。

（二）紧紧筑牢安全生产人民防线。充分发挥人民群众在安全生产社会共治中的重要作用，推动安全生产监管由事后处置向事前预防转型。要加大宣传力度，利用电视、广播、报纸、网站以及公共场所显示屏等渠道，滚动播发公益广告、事故案例和警

示提示字幕，特别是要把乡镇（街道）、村庄（社区）作为“打非治违”宣传的重点，让“打非治违”行动家喻户晓、人人皆知，为“打非治违”行动营造强大的舆论攻势。

（三）持续开展安全生产“打非治违”活动。全县各行各业要在各专业委员会的指导下，建立安全生产“打非治违”长效机制，保持“打非治违”高压态势，采取更加严格的监管手段和更加有力的打击措施，特别是危险作业的监护制与审批制度，特种作业人员的持证上岗情况。

附件：鄱阳县香里山农业发展有限公司“6·29”一般触电事故调查组成员名单

鄱阳县政府事故调查组

2024年8月9日