政　策
政府信息公开指南
政府信息公开制度
法定主动公开内容
政府信息公开年报
政府网站工作报表
依申请信息公开
国家、省、县区和部门平台

广元昭化德阳凯润建筑工程有限公司“2·16”一般高处坠落事故调查报

来源：市应急管理局 发布时间: 2023-05-24 字体: [大　中　小]

2023年2月16日10时4分左右，嘉陵江特大桥右幅15#墩在进行墩身模板拆除作业过程中，发生一起高
坠落事故，导致2人死亡。

根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定
和《广元市人民政府关于同意授权市应急管理局组织调查处理市本级管辖权限内一般生产安全事故的批复
（广府复〔2020〕3号）有关规定，2023年2月17日，市应急管理局牵头成立了广元昭化德阳凯润建筑工
有限公司“2·16”一般高处坠落事故调查组，调查组由市应急管理局、市公安局、市人力资源和社会保障局
市交通运输局、市总工会和昭化区应急管理局等单位人员组成，邀请市检察院派员参加，并邀请市纪委监
驻市应急管理局纪检监察组介入事故调查。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、
重实效”原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明事故发生的经过和原因，认定事故性质和责任
对有关责任单位和责任人员提出处理建议，并针对事故原因和暴露出的问题，提出事故防范和整改措施
议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程概况

嘉陵江特大桥位于昭化区红岩镇坪林村，起点桩号K14+603.38，止点桩号K16+158.38，全长1555m
大桥采用分幅设计，主桥采用95m+180m+95m连续钢构，引桥采用25m、50m、48.5m简支T梁，先后
越亭子湖环湖旅游公路（在建）、嘉陵江、朝阳寺大桥，高墩占比94%，最大墩高75.2m。2#–5#墩位于
陵江中，2#、3#墩为连续梁主墩，4#墩为交界墩，5#墩为引桥墩；大桥左右幅4#–12#墩、14#–26#墩
横桥向结构尺寸不变2.3m，纵桥向结构尺寸从墩顶2.3m向承台进行1:80放坡变大，墩身均为空心墩，壁
40cm，每幅桥墩为双墩柱，每个墩柱用0–3道系梁相连，每20m设置一道系梁；13#墩为单柱薄壁空心墩
嘉陵江特大桥15#墩于2022年10月开始建设，2023年2月16日已施工至二道系梁上部第一模，高度
44.8m。

（二）相关单位情况

1.LJ3合同段项目经理部（以下简称“LJ3项目部”），任命赵某为项目部项目经理；周某、羊某某为项部副经理；刘某为项目部安全质量部部长；吕某为项目部安全员，负责施工现场安全管理；吴某某为项目一工区队长，负责工区施工质量、安全、进度等工作。

2022年5月10日，调整任命周某为项目部安全总监。2023年1月30日，任命马某某为项目部安全总监1月31日，项目部制发文件对项目部班子成员和各工区管段划分进行了调整，安全总监马某某负责全线安管理，副经理羊某某主管一工区管段内（嘉陵江特大桥0#台至27#台）所有施工生产。马某某于1月30日至

四川省危险化学品企业风险研判与承诺公告公众平台

主办单位：广元市应急管理局　地址：广元市利州区利州东路438号　办公室电话：0839-3265130　值班电话：0839-3270175　广元市政务服务中心应5572074　举报邮箱：515048724@qq.com

政府网站标识码5108000022　蜀ICP备2021013158号-7 川公网安备51080002000265号

党政机关　政府网站找错