| | | | |
|---|---|---|---|
| 索引号 | 001008003014023/2023-302774 | 主题分类 | 其他 |
| 组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 县应急管理局 |
| 成文日期 | 2023-08-29 | 公开方式 | 主动公开 |

# 瓯北街道浙江曹氏阀门有限公司 “4•15”机械伤害事故调查报告

发布日期：2023-08-29 浏览次数：635 来源：县应急管理局 字体：[ 大 中 小 ]

2022年4月15日15时15分许，位于永嘉县瓯北街道礁下村的浙江曹氏阀门有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等法律法规规定，受县政府委托，县应急管理局牵头，组织县纪委监察委、县公安局、县总工会等单位人员，并邀请县人民检察院派员组成了浙江曹氏阀门制造有限公司“4·15”机械伤害事故调查组，对该起事故进行调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合技术分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，瓯北街道浙江曹氏阀门制造有限公司“4·15”机械伤害事故，是一起因死者违反安全操作规程作业、事故单位未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志，事故单位主要负责人未履行安全管理职责，导致一人死亡的一般生产安全事故。报告对有关责任人员计责任单位处理建议：对事故单位和事故单位主要负责人进行行政处罚。