本溪市三合钙粉有限公司“2·12”
一般死亡事故调查报告

2023年2月12日14时53分，本溪市三合钙粉有限公司在硝化车间清仓过程中发生机械伤害死亡事故，事故造成工人张某某当场死亡，事故直接经济损失180余万元。事故发生后，明山区应急管理局及相关部门立即赶赴事故现场，开展事故调查工作。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经明山区人民政府批准，由区应急管理局、区总工会、公安局明山分局治安大队、公安局明山分局牛心台派出所共同组成事故调查组，依法对本溪市三合钙粉有限公司“2·12”一般死亡事故进行调查，区应急管理局局长任事故调查组组长。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、检测鉴定、调查取证，查明了事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故单位及死者基本情况

（一）本溪市三合钙粉有限公司经营场所位于本溪市明山区牛心台镇红脸村三组，营业执照由本溪明山区市场监督

管理局颁发，类型为有限责任公司，法定代表人为刘某某，成立日期为2009年03月02日，营业期限自2009年03月02日至2029年03月02日，工商营业执照经营范围：石灰石、氧化钙、氢氧化钙、钙制品、脱硫剂、水处理剂、氧化镁、水渣、铝矾土加工；石膏、粉煤灰、化肥销售。

（二）死者张某某，男，55岁，本溪市三合钙粉有限公司工人。

二、事故发生经过和事故救援情况

2023年2月12日，本溪市三合钙粉有限公司根据本公司清仓维护方案，定于2月12日上午由张某某（死者）、王世某、车某某、王某某四人对硝化车间1、2、3号硝化室进行清灰作业，张某某为此次清仓维护工作负责人，其他三人辅助张某某工作。1号、2号硝化室上午已清理完成，午饭后4人继续清理3号硝化室,张某某率先离开3号硝化室，通过监控录像看到张某某离开后来到2楼将2号硝化室仓门关闭，14时45分，其他三人清理完成后也撤离3号硝化室，车某某与王某某二人直接回到了休息室。此时根据清仓维护方案内容，在清灰完毕后，工作人员应全部撤离，由王世某启动设备，查看设备仪表确定清灰是否完成，张某某在观察口观察下料口是否有异物堵塞，确保维护完成。14时50分王世某在看到3号硝化室人员全部撤离后，进到操作室启动设备，首先启动的绞龙，然后王世某同外面看守皮带的工人

张某琴去检查绞龙运转情况，看到运转正常后 14 时 53 分返回到操作室启动 3 号硝化机的两个轴，通过查看监控视频，发现张某某违反清仓方案和操作规程于 14 时 53 分王世某启动设备的同时又返回进入到 3 号硝化室内，王世某启动完成后，来到三号硝化室仓口，观察发现张某某被搅到启动的硝化机内部，王世某立即去操作室关掉开关，并呼喊女工张某琴给法人代表刘某某打电话，刘某某到达后看到张某某已经死亡，立即拨打了 110 电话进行报警。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）事故的直接原因

本溪市三合钙粉有限公司工人张某某违反清仓维护方案和安全操作规程，将自己处在不安全位置，在清灰完成后又私自进入硝化室，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故的间接原因

1. 本溪市三合钙粉有限公司安全管理不到位，落实有限空间安全操作规程和相关作业方案不到位，作业现场没有安全管理人员对作业情况进行监护。

2. 本溪市三合钙粉有限公司企业主要负责人、安全管理人员履职不到位，未在作业现场进行监护并及时制止和纠正张某某的违章行为。

3. 本溪市三合钙粉有限公司对员工安全教育培训不到位，员工安全意识淡薄、安全知识缺乏。

（三）事故性质

经调查组认定，本起事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任单位和责任者的处理建议

（一）对事故责任单位的处理意见

1.本溪市三合钙粉有限公司安全管理不到位，落实有限空间安全操作规程和相关作业方案不到位，作业现场没有安全管理人员对作业情况进行监护。导致事故发生，对该起事故负主体责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条（一）及《辽宁省应急管理厅安全生产行政处罚自由裁量指导标准》之规定，建议依法对本溪市三合钙粉有限公司处人民币 40 万元行政处罚。

2.明山区应急管理局制造业科，根据明山区安全生产网格化责任划分规定，明山区应急管理局制造业科为本溪市三合钙粉有限公司行业主管部门，作为行业监管部门，对该企业督导检查不到位，导致本溪市三合钙粉有限公司安全意识淡薄，对本次事故发生负有行业监管责任，建议对明山区应急管理局制造业科室负责人进行约谈。

（二）对有关责任者的处理建议

1. 张某某违反清仓维护方案和安全操作规程，将自己处在不安全位置，在清灰完成后又私自进入硝化室，对事故发生负有主要责任，鉴于张某某在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.李某，本溪市三合钙粉有限公司安全管理人员，履职尽责不到位，未在作业现场及时制止和纠正张某某的违章行为，对本次事故发生负有管理责任，以上事实违反了《安全生产法》第二十五条第六款，依据《安全生产法》第九十六条及《辽宁省应急管理厅安全生产行政处罚自由裁量指导标准》之规定，建议对李某处上一年年收入20%罚款的行政处罚。

3.刘某，本溪市三合钙粉有限公司厂长，履职尽责不到位，未安排安全监管人员对作业现场进行有效监管，对本次事故发生负有管理责任，以上事实违反了《安全生产法》第二十五条第五款，依据《安全生产法》第九十六条及《辽宁省应急管理厅安全生产行政处罚自由裁量指导标准》之规定，建议对刘某处上一年年收入20%罚款的行政处罚。

4.刘某某（本溪市三合钙粉有限公司法人代表），负责企业全面工作，是企业安全生产管理第一责任人，主要负责人职责履职尽责不到位，对作业现场疏于安全管理，对事故发生负有领导责任，以上事实违反了《安全生产法》第二十一条第五款，依据《安全生产法》第九十五条第一款及《辽宁省应急管理厅安全生产行政处罚自由裁量指导标准》之规定，建议对刘某某处上一年年收入40%罚款的行政处罚。

五、防范措施

（一）本溪市三合钙粉有限公司要从这起事故中认真吸

取教训，举一反三，查找和解决企业安全管理中的漏洞，避免同类事故发生，并采取以下措施:

1.本溪市三合钙粉有限公司要严格对照《安全生产法》，切实履行主要负责人和安全管理人员相关职责，督促、检查本单位的安全生产工作。及时消除生产安全事故隐患，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

2.本溪市三合钙粉有限公司应当加强对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（二）行业主管部门要充分发挥安全监管职能，加强行业安全监管意识，全面履行行业安全监管责任。根据安全生产网格化责任划分，对所属行业内的所有企业开展全方位的自查自改和大检查，督促企业严格落实主体责任，坚决执行相关安全标准。坚决防范生产安全事故的发生，促进经济社会持续健康发展。

“2·12”事故调查组

2023年2月27日