定远县鑫和矿业有限公司“2020•11•19”放炮事故调查报告

发布时间：2021-01-06 14:31　发布机构：定远县应急管理局　来源：定远县应急管理局　【字体：

某

2020年11月19日14时20分左右，定远县鑫和矿业有限公司（定远县三和集镇境内）在井下202下山放炮作业时，导致一名工人受伤，经抢救

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等
19日，定远县政府成立了由县应急管理局局长任组长，县应急管理局、监委、公安局、自然资源局、经信局、总工会和三和集镇政府组成的定
限公司“2020·11·19”放炮事故调查组（以下简称调查组）。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的
勘验、调查取证，查明了事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对暴露出的突出问
防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故相关情况

（一）事故企业基本情况

定远县鑫和矿业有限公司（以下简称鑫和公司），成立于2004年11月10日，注册地为定远县三和集镇，统一社会信用代码9134112576900
营企业，法定代表人张某，经营范围为石膏开采和销售，安全生产许可证号（皖）FM安许证字〔2019〕G158号，有效期至2022年12月7日。现有
安环部、生产部、技术部和机电科。

（二）爆破作业相关人员持证情况

鑫和公司在县公安局备案的爆破作业相关人员有爆破工程技术人员1人、安全员2名、保管员4名、爆破员8名，所持资格证均在有效期内。

事故当天从事爆破的爆破员情况：李某国，男，汉族，小学文化程度，定远县三和集镇三和回民村北一组257号，身份证号：略，爆破
号：3411000100662，有效期至2018年7月7日。李某国以前曾在鑫和公司担任炮工，后因爆破员资格证过期被辞退。今年9月份，张某兵（鑫和
有效资格证）因身体原因不能上班就向成某海推荐李某国代替他担任爆破员。在李某国上班后，该公司爆破人员管理台账中显示的仍然是张某
爆破证欺骗监管部门的检查。

（三）火工品发放情况

2020年11月19日上午7点多，炮工李某国携带张某兵的爆破作业人员许可证和赵某亮一道前往井下炸药库领取火工品。库管员杨某东在查
作业人员许可证后，并没有进行人证合一的核查，就同意发放了火工品。

（四）相关部门和地方政府安全监管情况

1、三和集镇政府。负有属地监管责任。经查，三和集镇政府与辖区内的非煤矿山企业在年初时签订了安全生产责任书，并实行包保责任
企业都有一名镇党政班子成员包保安全生产工作，且每月到企业检查不少于一次。同时积极参与由县应急管理局组织的非煤矿山专家会诊。今
政府对鑫和公司安全检查11次，查出隐患20余条，现已全部整改到位。

2、定远县应急管理局。负责非煤矿山行业安全生产基础管理工作，根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原安监总局第
管理部门负责电工、焊工、提升机操作作业、通风作业、排水作业、支护作业等特种作业考核发证。经查，定远县应急管理局今年对对鑫和公
下工作：一是严把复工复产验收关。3月6日，组织市级专家俞某岩、吴某，对鑫和公司开展复工复产现场复核验收（特种作业持证情况符合要
完成年度执法计划。根据《2020年度非煤矿山执法计划》，截止事故发生前应对鑫和公司开展5次监管执法，实际完成7次，发现各类隐患50
位。三是以政府购买服务方式组织开展专家会诊。今年通过通过邀请招标，委托中检集团山东公信于5月20日对鑫和公司开展专家会诊，排查出
整改到位，实现个案销号、“闭环管理”。专家详细检查了特种作业人员持证情况，未发现无证或持过期证上岗问题。四是7至9月份，县应急
集镇政府对4家石膏矿持续开展高温汛期矿山安全大检查，其中对鑫和公司督查检查6次。五是督促企业两次自聘专家查隐患活动。4月19日、9
司分别聘请俞同岩、吴飞、武孝仕等市级专家开展两轮企业自聘专家会诊工作，两次检查出17条问题，均按时按要求整改到位。六是督促企业
以来，鑫和公司先后投资30万元完成两个罐笼更换和提升PAOC控制系统、安全门等的全新改造更换，确保安全运行。

3、定远县公安局。根据《民用爆炸物品安全管理条例》第三十三条“爆破作业人员应当经设区的市级人民政府公安机关考核合格，取得
许可证》后，方可从事爆破作业。”定远县公安局对爆破单位使用爆破员进行备案管理。按照职责，定远县公安局承担对全县涉爆从业单位及
查，定远县公安局今年对鑫和公司重点开展了以下工作：一是与本辖区内各民用爆炸物品使用及从业单位签订“危爆物品安全管理责任状”，
单位主要负责人是民用爆炸物品安全管理的第一责任人。二是通过多种途径宣传涉爆法律法规，6月份县公安局向涉爆从业单位及从业人员发放
单位及从业人员的一封信”。三是强化资格证件管理。在年初，鑫和公司向县公安局报备了15名爆破从业人员，均持有效证件。四是强化教育
要求所有涉爆从业人员每年必须参加市公安局或省公安厅组织的业务培训，并经考核合格。五是强化民用爆炸物品流向监控和爆炸物品储存库
县公安局采取日常和突击检查的方式，持续对涉爆单位民用爆炸物品流向登记制度落实情况开展检查，确保如实登记、做到帐物相符。三和集
耿凤中带队分别于4月9日、5月13日、5月18日、6月20日、7月16日、8月20日、9月25日、10月22日对鑫和公司进行安全检查。在检查核对爆破
否相符时未发现无证人员从事爆破作业。

4、定远县经信局。作为非煤矿山行业主管部门，定远县经信局主要从项目备案和初步设计批复报备、项目竣工验收、产能核定等方面对
业进行监管。今年以来对鑫和公司共开展5次安全检查，发现一般隐患8条，均按时完成整改。

5、定远县自然资源和规划局。2020年8月，邀请安徽省地质矿产勘查局三一二地质队对三和集镇四家在生产企业进行了专业测绘，进一步
空区和影响区范围。对照勘查报告，未发现鑫和公司存在超层越界开采行为。

（五）事故现场情况

事故发生在该公司主井202下山北二平巷4#下山采掘工作面。4#下山东西方向长约80米，宽5米，距离202下山约90米，现堆有大量石膏，
位于4#下山内，离东入口30米，从东入口进入需要翻越两堆石膏。爆破用导线从爆破点往西50米，出4#下山拐往南沿北三平巷45米处与起爆器
平巷1#下山），距离爆破点约95米。1号警戒点位于北二平巷南部，1#和2#下山之间，距离爆破点68米。2号警戒点位于201下山平巷口，距离爆
者位于爆破点东约10米，旁边有死者的工具包。

二、事发经过及处置情况

（一）事发经过

2020年11月19日上午7点多（白班是7点至下午4点），炮工李某国用张某兵爆破证从井下炸药库领取20支雷管和16公斤炸药到工作面（202
下山）。随后，李某国和辅助工王某兵、赵某亮一起在此工作面进行顶板排险作业（主要就是将工作面顶上松动的石膏块撬落，防止掉落砸到
开始进行压顶作业（主要就是在平行于巷道的顶端打12个炮眼，将巷道顶板上的石膏用爆破的方式采下来，使顶板平整）。王某兵负责打眼，
分在左右扶住钻杆，打完炮眼后，由李某国负责装炸药和雷管。9时左右，带班矿长兼安全员咸某海到此作业面时发现他们已经装好炸药了，检
爆破，李某国负责起爆，王某兵和赵某亮担任警戒员。此次压顶作业共使用掉炸药9公斤，雷管12支。待炮烟散去后，咸某海检查发现压顶作业
膏，不适合装车，要求他们进行二次爆破，随后就到其他工作面检查。李某国安排王某兵和赵某亮在需要二次爆破的大块石膏上分别打了8个炮
余的7公斤炸药和8支雷管分别装进了这8个炮眼。下午14时左右，装好炸药雷管后，李某国开始连炮（就是将雷管里面的导爆管连接到一起），
起离开前往各自位置。王某兵到1号警戒点警戒，赵某亮到2号警戒点警戒，李某国到起爆器位置，开始给起爆器充电。李某国通过大声喊话“
三声，赵某亮和王某兵分别进行了回应“放炮了”（据李某国和赵某亮口述），约5分钟后，李某国进行了起爆。等15分钟左右炮烟散去，李某
出警戒”，只有赵某亮回应。后赶到李某国起爆地点，没有发现王某兵。随后二人开始寻找，在放炮点发现王某兵仰面倒在地上，满脸都是血，
他的工具包，二人立即报告给了带班矿长咸某海。

（二）应急救援处置情况

接到报告后，咸某海边组织工人将王某兵抬出巷道升井，边向公司副总经理张某鹏汇报，张某鹏接报后拨打了120并向总经理张某进行了王某兵被救出至井口，随后用公司车辆将其送往县总院抢救。15时30分左右到达县总院，16时00分县总院宣布抢救无效死亡。期间，公司安排110报警电话，并通知了王某兵家属。16时19分鑫和公司向三和集镇政府和定远县应急管理局电话报告事故情况，接报后，县应急管理局第一时府和滁州市应急管理局报告了事故情况。

接报后，县委县政府主要负责人高度重视，立即作出批示：一是做好事故善后处置工作，维护社会稳定；二是立即成立事故调查组，彻查立即开展矿山安全大检查，举一反三进行整改。同时，县政府分管负责人带领县应急管理局、公安局和三和集镇政府等单位负责人赶赴事发现好事故应急处置工作。11月19日17时00分，定远县应急管理局向该公司下达了《责令暂时停产停业》通知书。2020年12月7日鑫和公司与死者议，家属情绪稳定。

三、人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

王某某，男，汉族，54岁，三和镇前吴村小齐组村民，身份证号：略。该矿职工，在事故中受伤经抢救无效死亡。

（二）直接经济损失情况

此次事故共造成1人死亡，直接经济损失约165万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

警戒人员王某某安全意识淡薄，违反《爆破安全规程》（GB6722-2014)第6.7爆破警戒和信号6.7.1.3项“执行警戒任务的人员应按指令到作岗位”的规定，擅自离开1号警戒点，进入爆破危险区域，被放炮飞石击中头部。

（二）间接原因

1、企业安全管理不到位。带班矿长兼爆破安全员咸荣海违章指挥，明知李某国爆破员证过期的情况下仍然让其上岗；在二次爆破时违反资质条件和管理要求》（GA990-2012）第7.1.4项“安全员的岗位职责：检查爆破作业现场安全管理情况，及时发现、处理、报告安全隐患”的作业现场，未及时发现和制止警戒人员离开警戒点。在炸药领取过程中把关不严，存在冒名顶替的违规现象。

2、安全教育培训针对性不强。经调查，鑫和矿虽然对炮工李现国、辅助工王某兵、赵某亮开展过安全教育培训，但没有针对其岗位特点规程方面的培训。

3、职工违规作业。该矿编制的《地下巷道掘进及采矿工程爆破设计说明书》中关于爆破安全警戒规定“所有担任警戒哨的人员，让无别。预警信号、起爆信号、解除信号为哨音”，但在实际作业中放炮员和警戒点人员之间的通信联络均采取大声呼喊方式。经现场实验表明，时，在放炮点附近很难听见。同时作业中设置的2处警戒点距离爆破点分别为68米、65米，均小于《地下巷道掘进及采矿工程爆破设计说明书》炮安全距离为100米，弯巷为80米”。

4、三和集镇派出所对爆破作业人员监督检查不力，没有认真核查人证相符问题。

5、三和集镇政府未能认真履行属地管理职责，对鑫和矿安全监管检查指导不力。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起因企业安全生产主体责任落实不到位，现场管理缺失，爆破和警戒人员违规作业导致的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故相关责任人的处理建议

1、王某某，作为爆破警戒人员，安全意识淡薄，违反规定擅自离开警戒岗位，冒险进入爆破危险区域，对事故的发生负有直接责任。亡，不再追究其责任。

2、杨某某，男，井下火工品仓库保管员，未认真履行职责，对证、人是否相符不核对，违规发放火工品，对事故的发生负有重要责任。《中华人民共和国安全生产法》第五十四条的规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安监总局令第15号，第77号令修改）（一）项，建议对其处3000元的罚款。

3、李某某，男，48岁，炮工，该班班组长。违反爆破作业安全规程，爆破作业资格证过期后仍从事爆破作业，对事故的发生负有直接管违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条、第五十四条的规定，责令定远县鑫和矿业有限公司予以辞退，建议由公安机关依法追究其法

4、咸某某，男，56岁，带班矿长兼爆破安全员。违章指挥，在明知道李现国爆破员证过期的情况下仍然安排其进行爆破作业；二次爆破场监护，对事故的发生负有主要管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（五）（六）项的规定，依据《中华人产法》第九十三条，建议由公安机关撤销其爆破安全员资格证，并依法追究其法律责任。

5、赵某，男，51岁，技术部负责人，负责职工的安全教育培训和建立安全管理台账。安全教育培训针对性不强，没有针对炮工岗位特点规程方面的培训，同时对证、岗是否相符的问题失察。对事故的发生负有重要管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十的规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安监总局令第15号，第77号令修改）第四十五条第（一）项，建议对其处5000元的罚

6、黄某某，男，56岁，安环部负责人，主要负责生产现场安全管理工作。对现场安全管理不到位，未能及时发现并制止违规爆破作业，有重要管理责任。其行为违反了第二十二条第（五）（六）项的规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安监总局令第15号，第四十五条第（一）项，建议对其处5000元的罚款。

7、张某某，男，51岁，副总经理，负责公司日常工作。未认真履行法定安全生产管理职责，对职工安全教育培训不到位；督促检查本单不力；未及时发现和制止职工违规作业行为，对事故的发生应负有重要管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十（五）、（六）项的规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安监总局令第15号，第77号令修改）第四十五条第（一）项，建的罚款。

8、张某，男，46岁，法人代表，总经理。未认真履行法定安全生产管理职责，对职工安全教育培训不到位；督促检查本单位安全生产工发现和制止职工违规作业行为，对事故的发生应负有主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第十八条（三）、定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项，建议对其处上一年度收入16.56万元的30%罚款，计4.9万元。

9、耿某某，男，51岁，三和集镇派出所教导员，对鑫和公司爆破作业人员监督检查不力，没有认真核查人证相符问题，对事故的发生负照干部管理权限，建议由县公安局给予其组织处理。

10、周某，男，42岁，三和集镇安监站负责人，承担安全生产日常工作，对鑫和公司安全监管检查指导不力，责成其向三和集镇政府作出

（二）事故相关责任单位处理建议

1、定远县鑫和矿业有限公司。企业安全生产主体责任不落实，现场安全管理不到位，安全操作规程不落实，职工安全教育培训不到位，到位，爆破作业人员无资格证违规作业，对事故的发生负有主要责任。其违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十五条第一款、四十条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项规定，建议对其处30万元罚款。

2、三和集镇派出所。对涉爆从业单位及人员负有监管职责，对李现国无证从事爆破作业行为失察，责成其向县公安局作出深刻书面检查。

3、三和集镇政府。未能认真履行属地管理职责，对辖区内企业安全监管工作督促指导不力，责成其向县政府作出深刻书面检查。

六、事故防范和整改措施

为有效预防和遏制事故的再次发生，建议应采取以下防范和整改措施:

(一)定远县鑫和矿业有限公司要严格落实安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制，明确各级各部门安全生产职责；制定和完善安全操作规程，并严格落实；严格特种作业人员管理，严禁无证人员上岗；强化安全生产教育培训效果，提高职工的安全生产意识和安全技能；加管理力度，构建风险查找和隐患排查治理常态化工作机制，及时发现并消除各类安全隐患。

（二）三和集镇政府要进一步强化属地监管职责。采取多种形式，开展安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传教育；编制并落实年度查计划，明确监督检查的频次、方式、重点行业和重点内容，并建立相应的监督检查记录；严厉查处无证上岗、违反安全管理规定作业等非法严执法倒逼企业落实安全生产主体责任。

（三）县政府有关部门要积极创新监管举措，采取更加有效的监督检查方式，防范企业用欺瞒手段应对监管部门的检查。同时要持续强化矿山企业开展安全大检查，重点检查特种作业人员持证情况、火工品管理、机电系统、提升运输系统、采空区治理等。对排查发现的各类隐患规违章行为逐一列出清单，按照“五落实”的要求整改，并依法从严查处。

附件：定远县鑫和矿业有限公司“2020·11·19”放炮事故调查组签名

2020年12月20日

扫一扫在手机打开当前页