佩傲（上海）环保科技中兴“5.12”高处坠落事故调查报告

2020-12-21

无障碍语音播报

2020年5月12日17点30分许，位于青浦区青赵公路5458号上海和达汽车配件有限公司内发生一起高处坠落事故，事故造成一人重伤。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《上海市实施<生产安全事故报告和调查处理条例>的若干规定》（沪府发〔2009〕12号）和《上海市青浦区人民政府关于生产安全事故调查处理有关事项的决定》（青府发〔2007〕81号）等文件精神，经区人民政府授权，由区应急局牵头，会同公安青浦分局、区总工会、香花桥街道

办事处组成事故调查组。调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。现将情况报告如下：

一、事故概况

（一）单位概况

1.佩傲（上海）环保科技中心（以下简称：佩傲科技），统一社会信用代码：91310118060868258N,成立时间：2013年1月9日，住所：青浦区新达路1218号2栋一层C区156室，法定代表人：徐文琴，公司类型：个人独资企业，经营范围：环保科技领域内的技术咨询，技术服务、环保设备安装、调试、维修，投资咨询，会所服务，企业管理咨询，商务咨询、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查），销售焊接设备、五金交电、橡胶制品、电线电缆、建材、劳防用品，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、电讯器材、通讯设备、金属材料、仪器仪表、办公设备、环保产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、事故发生经过和事故救援情况

2020年5月12日17时30分许,刘荣明安排郭某等三人在青赵公路5458号厂区内拆装一批通风管道。事发当时，一根通风管道拆除固定措施后准备卸到地面，风管一端架在脚手架上，另一端由绳索吊着固定，郭某站在风管中段的人字梯上扶着管道辅助固定，风管卸下时，身体晃动时失去重心，从人字梯上坠落，坠落高度约为1.8米，事发后工友拨打120送青浦中山医院救治。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

此次事故造成1人重伤。

伤者：郭某，男，50岁，江西人，身份证号码：身份证号：xxxxxxxxxxxxxxxxxx。

伤情：骨盆骨折、尺骨茎突骨折伴桡骨远端骨折、肝功能不全。出院时情况：骨盆骨折、尺骨茎突骨折伴桡骨远端骨折、肝功能不全。

根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）和《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995），郭某的伤势为重伤。

此次事故造成的直接经济损失暂无法统计。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

郭某在未采取安全防护的情况下使用人字梯，从人字梯上坠落地面，导致本次事故发生。

（二）间接原因

佩傲（上海）环保科技中心将生产经营项目发包给不具备生产安全生产条件的个人；未落实施工现场安全管理工作；未及时发现并消除事故隐患未对从业人员进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备相应的安全生产技能，对本起事故发生负有责任。

（三）事故性质

调查组认定，这是一起生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和责任单位的认定及处理建议

对事故责任人的责任认定及处理建议

1.佩傲（上海）环保科技中心主要负责人缪辉军未制定本单位的安全生产规章制度和操作规程；未制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，建议区应急局依法给予缪辉军个人行政处罚。

七、事故预防与整改措施

佩傲（上海）环保科技中心不得将生产经营项目转包给不具备安全生产条件的个人，应落实对作业人员的安全教育及操作规程培训工作，应加强作业现场安全管理工作，加强作业现场安全防护措施，谨防事故发生；应建立并落实事故隐患发现、排查制度，及时发现并消除事故隐患。

佩傲（上海）环保科技中心“5.12”

高处坠落重伤事故调查组

2020年7月9日