芦淞区白关镇楠木山村森林防火带工程“5.27”一般挖掘机侧翻伤害事故调查报告

更新时间：2024-07-20 浏览次数：177 来源：区应急管理局 作者：刘思轩 字体[大 中 小]

2024年5月27日10时许，白关镇楠木山村森林防火带工程建设项目施工过程中，发生一起挖掘机侧翻事故，造成1人死亡，直接经济损失111万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等相关法律法规规定，6月4日，株洲市芦淞区人民区应急局牵头，董家段公安分局、区人社局、区住建局、区总工会参加的白关镇楠木山村森林防火带工程“5.27”一般挖掘机侧翻伤害事故调查组（以调查组”）。特邀芦淞区纪委派员参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析等方式，生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质，划分了事故的责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及事故防建议。

经调查认定，株洲白关镇楠木山村森林防火带工程“5.27”一般挖掘机侧翻伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

楠木山村地处芦淞区白关镇东北部，与石湾村、芷钱桥村、醴陵、浏阳毗邻，建制合并后，由原八眼塘村、杨家桥村合并建立。辖20个村民小组，口数2578人，2017年成立楠木山村党总支部，下设党支部2个，共有党员68名。楠木山村总面积7.9平方公里，现有林地8500余亩，水田2143亩，旱塘85口、小二型水库1座。村级通组入户公路硬化率达95%以上，全村经济收入以农业为主。

（二）项目情况

白关镇楠木山村森林防火带工程建设项目实施背景：2023年湖南省林业局出台了《全省林火阻隔系统与森林消防蓄水池保障措施建设两年行动方案市区用两年时间建设好森林防火基础设施，补齐短板。芦淞区林业局根据自身实际情况，报请区政府同意后，出台了《芦淞区林火阻隔系统和森林消防施建设两年行动方案》（2023年—2024年）。该方案明确了芦淞区到2024年年底新建以生物防火带为主的林火阻隔系统26.4公里，其中：生物防火林隔离带10.49公里，防火道2.71公里，新增阻隔密度2.48米/公顷。新建大型森林消防蓄水池5个，新增蓄水量250立方米。

白关镇楠木山村森林防火带工程建设项目简介：总体目标是按照区里要求建设生物防火林带2.81公里，5米乘5米蓄水池一个。实施步骤是先在楠木至元头冲组的山上，挖出长2.81公里，宽15米空地，种植木荷树，形成生物防火林带，最后在协同湾组挖5米乘5米蓄水池。

白关镇楠木山村森林防火带工程建设项目发包情况：2024年4月底石湾村和楠木山村经商议，将森林防火带项目发包给宋勇，由宋勇提供3台挖机傅，楠木山村另外喊了本村村民张春，自己带1台挖机加入施工。石湾村安排宋四清负责两个村的现场监工。石湾村项目4月29日开工，5月26日上午完项目5月26日下午开工，5月27日上午发生事故。

（三）事故相关单位安全管理情况

白关镇楠木山村森林防火带工程建设项目开工后，楠木山村村委未与施工方签订合同，未明确相关安全责任。村书记文洪口头交代了相关安全注意亿负责技术指导，村民协调和工程进度；宋四清负责现场安全监管，记工时和后勤保障。

（四）事故发生经过及现场情况

5月27日10时许，白关镇楠木山村森林防火带工程修建过程中，发生一起挖掘机侧翻事故；10时30分，区应急指挥中心接白关镇电话报送，告知挖人被困，周边无人员伤亡；10时40时分，119和120赶赴现场，；11时08分，被困人员被抢救出驾驶舱；120急救医生反馈，挖机侧翻导致司机胸腹部压、内出血、窒息等原因造成死亡；11时30分，区应急局将事故信息上报至区委、区政府总值班室及株洲市应急管理局。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：造成1人死亡，***，男，**岁，株洲市**人，身份证号码为4302********。

2.直接经济损失：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》核定，此次事故造成直接经济损失111万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应及事故现场应急处置情况

10时30分，区应急指挥中心接白关镇电话报送，告知目前驾驶员被困（1人），周边无人员伤亡。

10点40分，白关镇镇长肖晶、副镇长王智斌抵达事故现场，同时，119和120相关工作人员抵达现场，展开救援。

11时08分，人员被抢救出驾驶舱。

11时24分，120急救医生现场确认，被困人员死亡。

11时30分，区应急局将有关情况上报到区委、区政府总值班室和株洲市应急管理局应急办。

（二）善后处理及舆情应对情况

2024年6月6日，白关镇楠木山村森林防火带工程建设项目施工方负责人宋勇与死者家属签订了《死亡赔偿和解协议》，支付死者家属丧葬补助金、助金、抚恤金、精神损失抚慰金等111万。善后处理平稳有序，死者家属情绪稳定，无重大舆情发生，未引发社会不稳定因素。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

***安全意识淡薄，严重违反挖掘机操作规程，在未关闭驾驶室门、不系安全带和接听电话的情况下，违章进行操作导致事故发生是本次事故的直接

（二）间接原因分析

白关镇楠木山村森林防火带工程建设项目承包人宋勇未严格落实安全生产主体责任，安全生产教育培训不到位，未对从业人员开展安全操作规程和等相关内容的安全教育培训。

白关镇楠木山村、石湾村现场安全监管不到位，对发现的违章操作未及时提醒和制止。

白关镇政府相关责任人没有根据属地原则，对辖区在建的项目进行监管，对在建的项目没有巡视、巡查到位。

自然资源局相关责任人没有严格落实《芦淞区林火阻隔系统和森林消防蓄水池保障措施建设两年行动方案》的要求，未有效履行监管职责，也没有资质的监理单位全程参与监管。

四、政府部门安全监管及履职情况

芷钱桥村、石湾村和楠木山村森林防火带工程建设项目于2024年5月列为白关镇民生实事项目，4月29日开工，5月27日在楠木山村发生事故。在此人民政府相关人员未到现场进行督查，安全监管责任履行不到位。

区林业局分别于4月30日、5月7日和5月24日，对芷钱桥村、石湾村和楠木山村森林防火带工程建设项目开展施工安全督导工作。作为项目业务指导《芦淞区林火阻隔系统和森林消防蓄水池保障措施建设两年行动方案》株芦林3号；在项目开工前，没有按照该方案的要求将安全生产工作落实到位，没设双方按照《中华人民共和国建筑法》办理施工手续，没有审定施工方施工资质，没有签订合同或者协议。安全监管行业监管责任履行不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

1. ***，男，违反操作规程违章操作挖掘机，导致事故发生，负直接责任，鉴于在事故中死亡，不予追究责任。

2.宋勇，群众，安全生产教育和培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，对事故发生负有责任，建议芦淞区住建局依法对其进行行政

3.宋四清，男，群众，白关镇芷钱桥村村民，为石湾村书记唐辉亲戚，负责整个建设项目现场监工及安全提示，对违章行为进行劝阻，未有效履行作，未及时发现和制止违章作业。责成相关部门依照相关规定，对其进行责任追究。

4.张亿，男，中共党员，白关镇楠木山村村委，由文洪安排，负责楠木山村的建设项目现场监工。未有效履行全生产巡查工作，未及时发现和制止议白关镇依照相关规定，对其进行责任追究。

5.唐辉，男，中共党员，石湾村村支部书记，石湾村、楠木山村、两个村森林防火带工程建设项目牵头人，未有效履行安全监管责任，未按照要求施工合同，未签订安全生产管理协议。建议白关镇政府依照相关规定，对其进行责任追究。

6.文洪，女，中共党员，楠木山村村支部书记，项目负责人。对白关镇楠木山村森林防火带工程建设项目负责，未有效履行安全监管责任，未按照建设施工合同，未签订安全生产管理协议。建议白关镇政府依照相关规定，对其进行责任追究。

7.罗新文，男，中共党员，白关镇人民政府林业专干，对白关镇楠木山村森林防火带工程建设项目负有监督责任，未有效履行安全监管责任，建议照相关规定，对其进行责任追究。

8.王建良，男，中共党员，区自然资源局林业股股长。负责林火阻隔系统与森林消防蓄水池建设两年行动工作的统筹协调和牵头，包括前期方案计、施工过程中业务指导以及监管等工作，未有效履行监督职责，没有委托相关的监理单位全程参与监管，建议由芦淞区人民政府依照相关规定，对究。

9.杨萍，女，中共党员，区自然资源局分管林业副局长。负责林火阻隔系统与森林消防蓄水池建设两年行动工作的统筹协调和牵头等工作，未有责，建议由芦淞区人民政府依照相关规定，对其进行责任追究。

六、事故整改和防范措施

1、要明确安全生产责任。强化生产作业过程中各级各类管理人员和从业人员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程等安全生产执行力；针管不到位的问题，加强作业现场的安全管理，重点作业环节要落实专人进行现场监督，及时制止违章作业行为。同时要加强日常安全巡查和组织不定期好各项安全生产基础工作。

2、加强安全教育培训，提高从业人员安全意识和安全技能。要牢记事故教训，充分发挥事故警示作痛，加强从业人员的安全教育培训，提高员工安风险辨识能力、安全操作技能、应急处置能力。

3、强化行业安全监管，开展安全大检查。有关部门和各生产经营单位应吸取此次事故教训，检讨安全生产监管存在的问题，改进和完善今后的安全少和避免类似事故的发生。针对此次事故暴露的突出问题，白关镇、区自然资源局要根据行业监管职能进行隐患排查和整改，并组织开展安全生产专项相关项目进行全面排查，及时消除事故隐患，确保安全生产形势稳定好转。

白关镇楠木山村森林防火带工程“5.27”一般挖掘机侧翻伤害事故调查组

2024年6月25日

党政机关
政府网站找错
株洲市互联网违法和不良信息举报
主办：株洲市芦淞区人民政府 承办：株洲市芦淞区人民政府办公室、株洲市芦淞区数据局
政务大厅咨询、投诉电话： 0731-28580959 政务大厅预约电话：0731-28580155 网站联系电话：0731-28580159
湘公网安备 43020302000180号 备案号：湘ICP备07006574号 网站标识码：4302030001
本网站已支持IPv6访问