贵港市弘盛羽绒有限公司“12•9”高处坠落一般事故调查报告

2025-02-06 11:05 来源：港南区应急管理局

贵港市弘盛羽绒有限公司“12·9”高处坠落一般事故调查报告

2024年12月9日12时分许，贵港市港南区桥圩镇何平村贵港市弘盛羽绒有限公司在进行厂房棚顶维
时发生一起高处坠落事故，造成1人重伤。依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告
处理条例》等有关法律法规规定，并根据港南区人民政府办公室《港南区人民政府关于成立贵港市弘盛
限公司“12·9”高空坠落一般事故调查组的通知》要求(以下简称“12·9”事故)，由港南区应急局、
安分局、区工信局、区人社局、区总工会、区林业局、桥圩镇人民政府、桥圩派出所等部门和单位抽调
成了调查组。事故调查组下设技术组、管理组和综合组，调查工作坚持科学严谨、依法依规、实事求是、
实效”的原则，开展对“12·9”事故进行调查。经过事故现场勘察、取证、核实等工作，查明事故发
因，现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位情况

贵港市弘盛羽绒有限公司（以下简称“弘盛羽绒”）于2020年03月18日成立，营业执照统一社会信
码：91450800MA5PBPL51Y（1-1），注册资金伍佰万元整，法定代表人：陈某某，公司注册住所设在广西
自治区贵港市港南区桥圩镇羽绒城。该公司经营范围主要范围一般项目：羽毛（绒）收购、加工、销售；
制品加工销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）维修承揽人

韦某某，男，壮族，1984年11月16日出生，住广西凤山县某某镇某某村仁里屯3xx号，身份证号：452xxxxxxxxxxxx18。

（三）伤者情况

韦某城，男，壮族，1977年8月12日出生，住广西宜州市某某镇某某村长岭屯1号，身份证号码：452xxxxxxxxxxxx95。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

韦某某从事厂房顶棚防腐喷漆多年。12月6日贵港市翔盛羽毛有限公司（以下简称翔盛羽毛）的老板某，请韦某某对其厂房顶棚防腐喷漆，口头约定包工包料6元每平方米。由于翔盛羽毛和弘盛羽绒的厂房相邻，上到翔盛羽毛厂房的顶棚必须通过弘盛羽绒的三楼的窗户出去，且李某某发现弘盛羽绒的厂房顶棚分生锈，李某某问陈某某的弘盛羽绒的顶棚是否要防腐喷漆，陈某某表示同意。12月9日韦某某雇佣廖某、韦某城，同时对该两家羽绒公司的厂房顶棚进行喷漆作业。中午12时24分许，韦某某和韦某城在弘盛羽绒顶棚作业时，韦某城不慎踩到塑料采光瓦导致采光瓦承受不了重力破损，韦某城随即从高13米处顶棚坠落到弘盛羽绒车间地上，韦某某见状马上从顶棚下到弘盛羽绒车间并大声呼救。陈某某听到呼救声也赶到现场，拨打120求救，约10分钟后，120急救车将韦某城送到贵港市第二人民医院抢救。

事故发生时，韦某城没有扎安全带，佩戴有安全头盔，但在下坠过程中，安全头盔飞离了头部。

贵港市第二人民医院对韦某城诊断：1、创伤性多处脑挫伤出血，2、脑疝形成，3、多发颅骨骨折等

（二）事故现场照片



（此图为弘盛羽绒车间顶棚高约13米）

三、事故原因和性质

（一）事故直接原因

韦某城在厂房顶棚作业时，疏忽大意踩到塑料采光瓦，并致破损导致坠落受伤。

（二）间接原因

1、韦某某雇佣韦某城作业时，未对其进行有效的安全教育和技术交底，对韦某城的危险行为没有及现和制止。

2、弘盛羽绒在雇请韦某某等人防腐喷漆时，疏于安全生产监管，没有及时发现和消除事故隐患，致人受伤。

（三）事故性质

经调查认定，弘盛羽绒“12.9”高处坠落事故是一起一般的生产安全责任事故。

四、事故责任

（一）韦某城安全意识不强，疏忽大意进行危险作业，是造成其自身受伤的直接原因，对本事故的发有责任，鉴于本人重伤，建议免于追究事故责任。

（二）韦某某雇佣韦某城作业，未对其进行有效的安全教育和技术交底，未能及时发现和制止韦某城险作业行为，对本事故的发生负有责任，建议由港南区应急局依法对韦某某进行行政处罚。

（三）弘盛羽绒在雇请韦某某等人进行防腐喷漆作业时，疏于安全生产监管，没有及时发现和消除事患，造成1人受重伤，对事故负有责任，建议由港南区应急局依法对弘盛羽绒进行行政处罚。

五、事故防范和整改措施

（一）韦某某在施工过程中，严格安全管理采取可靠的安全防护措施，配备符合国家标准的安全防品，避免事故再次发生。

（二）弘盛羽绒加强生产经营活动的监督管理，严密关注作业人员的不安全的操作行为，把事故隐患在萌芽状态。

贵港市弘盛羽绒有限

“12·9”高处坠落一般事故调

2025年1月24

政府网站找错
党政机关
网站地图 联系我们
主办：广西贵港市港南区人民政府　承办单位：港南区大数据发展和政务局
桂公网安备 45080302000124　桂ICP备14006736号-1　网站标识码：4508030001