政府信息公开

索 引 号：	756831373/202111-00015
信息分类：	事故通报
发布机构：	市应急局
发布日期：	2022-01-06 15:51
名　　称：	【事故调查报告】蚌埠高新区“2021.10.12”窒息一般事故调查报告
有 效 性：	有效
成文日期：	2022-01-06
文　　号：	
关 键 词：	事故 调查 报告

【事故调查报告】蚌埠高新区“2021.10.12”窒息一般事故调查报告

发布时间：2022-01-06 15:51　来源： 市应急局　浏览量：664 【字号： 大 中 小】

2021年10月12日下午13时20分左右，蚌埠博冠粮油贸易有限公司，发生一起粮食埋压窒息事故，造成一人死亡，事故直接经济损失约103万元。

为查清事故原因，明确事故性质，追究事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规，市政府成立了由市应急管理局、市发展改革委、市总工会、市公安局和高新区管委会有关人员和2名安全生产专家组成的高新区“2021.10.12”窒息事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请了高新区纪工委监察办同志参加事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、多方取证和分析论证，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了责任处理建议，并针对事故暴露出的薄弱环节，提出了防范措施建议。

一、事故有关情况

（一）事故单位基本情况

蚌埠博冠粮油贸易有限公司，位于蚌埠市天河科技园（蚌埠市巨强机械液压油缸制造有限公司内），法定代表人陈昱修。经营范围包括粮食、食用油及农副产品的收购、批发、零售；预包装食品、散装食品、酒类的批发、零售；粮油仓储服务；装卸搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）事故相关单位基本情况

中垦粮油(安徽)有限公司，注册地位于安徽省合肥市包河区包河大道以西,南二环以南洪瑞商业中心B—办813室，法定代表人潘贤仓。经营范围包括粮食收购、仓储（除危险品）、销售；预包装食品兼散装食品批发；食用植物油的生产、销售；食品用塑料容器的生产、销售；配合饲料、浓缩饲料、单一饲料（发酵豆粕）的生产销售；食品添加剂的生产销售；食用油料收购、经营管理；菜籽粕、棉籽粕、豆粕、麸皮、鱼粉、玉米酒精糟、饲料原料、饲料添加剂的采购、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除国家限定企业经营和禁止进出的商品和技术外）；仓库租赁（不含危险化学品、易燃易爆品、放射性物品）；装卸服务、运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

中化农业(江苏)粮谷有限公司，注册地位于南京市建邺区奥体大街68号2栋5层A区，法定代表人为应敏杰。经营范围包括许可项目：粮食收购；粮食加工食品生产；肥料生产；肥料销售；农作物种子经营；主要农作物种子生产；饲料生产；互联网信息服务；检验检测服务；食品生产；食品经营一般项目：谷物种植；粮油仓储服务；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业机械服务；农业机械租赁；机械设备租赁；农业生产资料的购买、使用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农作物收割服务；农作物栽培服务；农用薄膜销售；规划设计管理；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

此次发生事故的3号粮仓，已于2021年4月7日由中垦粮油(安徽)有限公司管理的政策粮转为贸易粮拍卖给了中化农业（江苏）粮谷有限公司（即粮权发生变更）；随即，中垦粮油(安徽)有限公司与蚌埠博冠粮油贸易有限公司协商终止了3号粮仓的贸易粮合同，对于未出库的粮食由蚌埠博冠粮油贸易有限公司负责出库，出库粮食的劳务费用由中垦粮油(安徽)有限公司以30元/吨代中化农业（江苏）粮谷有限公司支付给蚌埠博冠粮油贸易有限公司。

（三）事故现场基本情况



图1 事故发生地现场照片



图2 事故发生部位仓顶




图3 事故发生部位示意图

（四）死亡人员基本情况

姓名：孙灯来，性别：男，56岁，蚌埠市禹会区马城镇叶姚村***。

（五）相关人员情况

姓名：姚保雨，性别：男，59岁，蚌埠市怀远县马城镇叶姚村***。

姓名：姚其连，性别：男，68岁，蚌埠市禹会区马城镇叶姚村***。

（六）事故发生的经过和应急救援情况

2021年10月11日，中化农业（江苏）粮谷有限公司负责人电话联系蚌埠博冠粮油贸易有限公司负责人陈昱修，告知其10月12日在3号粮库提粮。随后，陈昱修告知孙灯来并让其再找两人出粮。10月12日7时左右，孙灯来、姚保雨、姚其连三人来到粮库现场。博冠粮油负责人陈昱修在粮库3号库门口，对他们进行了口头安全教育、安排工作内容，交待工作流程，并且现场发了安全帽。7时30分左右，孙灯来、姚保雨、姚其连三人开始检修输送带并做出粮前准备工作。10时30分左右，中化农业（江苏）粮谷有限公司的车辆到达现场，开始放粮作业，11时30分左右装完第一车稻谷（约40吨），上午工作结束。

11日12时20分左右，孙灯来、姚保雨、姚其连等三人到达粮库后开始放粮；三人从3号粮仓侧面楼梯上仓顶，在未系安全绳的情况下开始拆除挡粮板，拆除第四块挡粮板的过程中，孙灯来双脚陷到稻谷中且越陷越深；此时，姚保雨、姚其连二人赶紧喊下面的人把出粮口关掉，并伸手对孙灯来进行约1分钟的施救，因施救人员站在粮堆上无法使出全力，且自己也有陷入稻谷中的危险，松手后，孙灯来随着下漏的稻谷不停朝下陷入，直至完全被粮食掩埋。姚保雨、姚其连二人赶紧从仓顶跑出仓外呼喊，随后赶来的施救人员用叉车破挡粮板，又调来两辆铲车将稻谷往外铲，全力营救孙灯来。15时30分孙灯来被从粮堆里抢救出来，经120救护人员现场检查，确认孙灯来已无生命体征。

16时30分，高新区管委会接到事故报告后，管委会副主任汤伟率区应急局主要负责同志、天河园区主要负责同志及有关人员第一时间赶赴现场，指挥应急救援与处置工作，经120救护人员现场确认一人死亡。孝义派出所出警人员赶赴现场后划定警戒区，进行现场警戒，防止无关人员进入，高新区应急管理局对事故单位采取了停产措施，防止次生事故发生。

二、事故原因分析和性质认定

（一）事故原因

1、直接原因

孙灯来违反安全操作规程，在未封堵出粮口的情况下，冒险进入危险场所，在未系安全带、挂安全绳的情况下，站在粮堆上面进行拆除挡粮板作业，引发粮堆外力扰动、坍塌将其掩埋，致使其窒息死亡是造成事故发生的直接原因。

2、间接原因

蚌埠博冠粮油贸易有限公司安全管理、安全教育培训不到位，未执行《粮食仓库安全操作规程》(LS1206-2005)的要求，规范进出仓作业的各项操作程序，对作业现场存在违章冒险作业行为的未能及时发现并制止。

蚌埠市高新区经贸发展一局行业监管存在盲区和漏洞，对蚌埠博冠粮油贸易有限公司行业监督管理缺失，未对辖区内粮食仓储企业进行监督检查。

（二）事故性质

这是一起因企业主体责任不落实、现场工人违章作业导致的一般生产安全责任事故。

三、责任认定和处理建议

根据事故管理责任认定，依据有关法律法规的规定，对事故有关责任单位和责任人提出处理意见:

（一）因在事故中死亡、建议免于处理人员（1人）

孙灯来，在粮食出仓作业时未采取有效防护措施违章作业，对事故发生负有主要责任。鉴于其在事故中已经死亡，不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的单位（1个）

蚌埠博冠粮油贸易有限公司安全管理、安全教育培训不到位，未执行《粮食仓库安全操作规程》(LS1206-2005)的要求，未规范进出仓作业的各项操作程序，对作业现场存在违章冒险作业行为的未能及时发现并制止，安全生产主体责任不落实，对该起事故承担主体责任。依据《安全生产法》的规定，建议由蚌埠市应急管理局对其进行处罚。

（三）建议给予行政处罚的个人（1人）

陈昱修，蚌埠博冠粮油贸易有限公司法定代表人。未严格落实生产经营单位主要负责人安全职责，作业前未组织制订出仓作业方案，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要责任。依据《安全生产法》的规定，建议由蚌埠市应急管理局对其进行处罚。

（四）建议给予通报批评的个人（1人）

吴楠楠，中共党员，蚌埠市高新区经贸发展一局副局长，分管辖区发改和改革相关工作，未按照“管行业必须管安全的要求”对粮食仓储企业进行监督检查，行业管理缺失，对事故的发生负有行业监管领导责任，建议由市高新区管委会对其进行通报批评。

（五）建议作出书面检查单位（2个）

1.蚌埠市高新区天河科技园管委会对蚌埠博冠粮油贸易有限公司属地管理不到位，责成其向市高新区管委会作出深刻的书面检查。

2.蚌埠市高新区经贸发展一局对粮食仓储企业失管、漏管，行业监管存在盲区和漏洞，对该起事故负有重要责任，责成其向市高新区管委会作出深刻的书面检查。

四、事故防范措施

在今后的工作中,为防范和杜绝类似生产安全事故的发生,确保生产安全,现提出以下整改措施:

(一)蚌埠博冠粮油贸易有限公司要认真吸取事故教训，要加强安全管理和对从业人员的安全教育培训，严格按照《粮食仓库安全操作规程》(LS1206-2005)的要求，规范进出仓作业的各项操作程序，督促从业人员正确佩戴及使用劳保防护用品，同时，加强重点岗位安全监护和巡查力度，及时

制止违规操作行为。

（二）蚌埠市高新区经贸发展一局，要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，认真履行好粮食仓储企业的安全监管职责，加强粮食仓储行业的安全监督管理，有效堵塞行业监管漏洞，严格防范类似事故的发生。

（三）蚌埠市高新区管委会，要认真吸取事故教训，举一反三，督促辖区粮食仓储企业严格落实安全生产主体责任。针对该起事故暴露出的问题，加强对重点部位、重点环节、重点场所的安全检查，切实消除各类事故隐患，确保辖区内人民群众生命财产安全。

扫一扫在手机打开当前页

主办单位：蚌埠市应急管理局　网站运维电话：0552-2054499
地址：蚌埠市蚌山区南湖路589号
皖ICP备19012408号-2　皖公网安备 34030002000821号　网站标识码：3403000020

党政机关　政府网站找错　适老化无障碍服务