北京天笠通达供应链管理有限公司“8·11”一般生产安全事故调查报告

2022年8月11日14点31分许，北京市平谷区马坊镇打铁庄村太平东路京谷铁路南货场，北京天笠通达供应链管理有限公司员工在进行门式起重机装卸钢筋作业过程中，发生一起起重机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失140万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》和《北京市生产安全事故调查处理工作规则》规定，区政府成立了由区应急局牵头、区公安分局、区总工会、区人力资源社会保障局为成员单位的“8·11”事故调查组，并邀请区纪委区监委同步参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、技术鉴定、调查取证、综合分析，查明了事故经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并提出了事故防范和隐患整改措施建议，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1、北京绿都京谷铁路运输有限公司。位于北京市平谷区马坊镇太平东路7号，成立于1987年12月17日，公司类型：有限责任公司，注册资本：6308万，法定代表人：施**。统一社会信用代码：*************。经营范围：承办铁路货运、装卸及包装托运业务、铁路线路维修、养护；装卸服务、仓储保管、配送服务、物流信息咨询。

2、北京天笠通达供应链管理有限公司。位于北京市平谷区中关村科技园区平谷园物流基地5号-5254-2010，成立于2020年3月25日，公司类型：有限责任公司，注册资本：4800万，法定代表人：王**。统一社会信用代码：*************。经营范围：供应链管理;道路货运代理；仓储服务；包装服务；劳务分包，技术开发、技术服务、技术咨询；建筑机械设备租赁物业管理；销售金属材料、五金交电(不含电动自行车)、建筑材料、水泥、机械设备、汽车配件、金属制品、电子产品；货物进出口、技术进出口；道路货物运输；铁路运输。

（二）装卸合同签订情况

2021年12月25日,北京绿都京谷铁路运输有限公司(以下统称京谷铁路公司）和北京天笠通达供应链管理有限公司（以下统称天笠通达公司）签订装卸、仓储保管合作合同，合同约定京谷铁路公司与各客户签订双方或两公司与各客户签订的三方的运输及仓储合同,约定由京谷铁路公司向客户提供钢材的专用线铁路运输，上下站、仓储服务等。天笠通达公司利用自身资源及优势向京谷铁路公司提供服务,服务内容包括：钢材上下站的装卸、仓储保管以及京谷铁路公司钢材运输仓储业务有关的工作等；天笠通达公司需向京谷铁路公司支付货场占用费、货场服务费、场站服务费、货车占用费等费用。

2021年12月30日，北京凌钢物资供销有限公司委托京谷铁路公司和天笠通达公司运输、仓储钢材，三方签订钢材运输仓储合同，合同规定京谷铁路公司提供地方铁路运输服务，自三平站运送至马坊站；天笠通达公司提供装卸、仓储、保管等服务，天笠通达公司向京谷铁路公司支付货场占用费、服务费。

2022年1月1日，北京绿都京谷铁路运输有限公司与北京天笠通达供应链管理有限公司签订安全协议书和消防、交通责任书，协议规定京谷铁路公司负责监督检查天笠通达公司安全生产、消防、交通安全工作；督促其做好安全隐患排查治理工作。天笠通达公司遵守国家法律法规和地方政策，定期对所属人员进行安全生产教育培训，做好安全生产管理工作。

（三）事故现场基本情况

北京绿都京谷铁路运输有限公司货场面积



（四）设备概况

发生事故的起重机为5道货场内的2号门式起重机，制造单位为北京市天笠源起重机械有限公司，型号为MDG16t-37mA5，产品编号为BJTLY20201020，额定起重量为16t，工作级别为A5，起升速度为11m/min，出厂日期为2020年10月，制造监检机构是北京市特种设备检测中心（核准证号为TS7110319-2023），制造许可证编号是TS2411011-2023。

该起重机于2020年10月由安装单位河南省北方诚起重机械集团有限公司安装自检合格后，由北京市特种设备检测中心于2020年12月验收检验合格并投入使用，验收检验依据《起重机械安装改造重大维修监督检验规则》(TSG Q7016)。2020年12月28日办理使用登记，使用登记证编号是起21京R00026（20），设备代码为42101101120201020。后续使用过程中，按法规要求每两年进行一次定期检验，最近一次定期检验日期是2020年12月02日，结论为合格，下次定期检验日期是2022年12月02日。

二、事故发生经过及救援情况

2022年8月11日上午11时许，京谷铁路公司货运部员工与天笠通达公司员工对5道27火车对位完毕，随后天笠通达公司班组准备对5道摆放的27车钢材开始卸车作业，司机李*负责在地面用遥控器操作龙门吊，挂钩工张*京、王*军（死者）负责给吊车挂钩工作，班长魏*秀负责清理装卸完毕的车厢清扫工作；

12：15左右，魏*秀班组开始卸车作业；

14：31左右，在第17位车辆的第一钩作业时，张*京按照作业流程挂好钩后撤离车厢内，王*军并没有按照作业流程撤离车厢，并下达了启动吊装的命令，钢材在起吊过程中，出现摆动撞击、挤压到车厢内的王*军，王*军受伤倒地，张*京立即报告组长魏*秀，魏*秀随即打电话报送给现场安全负责人赵规全；

14：36左右，现场安全负责人赵*全和经理闫*祥到达现场并将王*军送往医院抢救；

15：00左右，上报京谷铁路公司安全室；

15：20左右，王*军被送至区医院进行抢救，并通知其家属；

23时左右，王*军经区医院医护人员抢救无效死亡。

王*军，男，58岁，河北省承德市滦平县人，北京天笠通达供应链管理有限公司钢筋捆绑工，事故中死亡。鉴定结论：死者致命性损伤位于头部，颅骨多发骨折及脑组织外溢，结合毒物检验未见明显异常，以及现场及案例等综合分析，王志军符合颅脑损伤死亡。

三、事故原因和性质

事故调查组依法调取事故相关书证及物证，对事故现场进行多次勘查，并对相关人员进行调查询问，查明了事故原因，认定了事故性质。

（一）直接原因

1、挂钩工王*军在起吊前未离开吊装作业危险区且发出起吊指令，并在钢材起吊后在危险区内（车厢内）手扶站立，违反公司装卸工、挂钩工安全操作规程作业。

调查组综合现场勘察、录像、调查询问笔录等资料，认定挂钩工王志军违反公司安全操作规程作业是造成此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、龙门吊司机李*在挂钩工王志军发出起吊命令后，未确定其走出吊装作业危险区外的情况下进行起吊作业，违反公司起重机、起重机驾驶员安全操作规程作业。

2、赵*全作为吊装作业现场安全管理人员，擅离职守，未能及时发现并消除员工张*军和李*违规作业、装卸作业现场未张贴相关安全警示标识、员工未佩戴合规的劳动防护用品等事故隐患。

3、北京天笠通达供应链管理有限公司，未制定危险作业管理制度，作业人员未进行吊装作业审批，未安排专门人员进行现场管理，监督作业人员遵守操作规程，落实安全措施；未为员工提供符合国家标准和行业标准的安全帽；安全教育培训不到位，吊装作业人员安全意识淡薄；未在吊装作业现场张贴安全警示标识。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对责任单位和相关责任人员的责任分析及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《中华人民共和国刑法》等法律、法规规定，调查组依据调查核实情况和事故原因分析，认定下列人员和单位应承担相应的责任，并提出处理建议如下：

（一）王*军，北京天笠通达供应链管理有限公司挂钩工，未严格执行本单位安全生产规章制度，违章作业导致事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于王志军已死亡，故不在追究其相关责任。

（二）李*，北京天笠通达供应链管理有限公司龙门吊司机，未严格执行本单位安全生产规章制度，违反公司起重机、起重机驾驶员安全操作规程作业，在收到王志军起吊命令后未确认其是否离开吊装作业危险区的情况下启动吊装，其行为涉嫌违反重大责任事故罪，对事故发生负有间接责任，建议由区公安分局追究其相关责任。

（三）赵*全，北京天笠通达供应链管理有限公司吊装作业现场安全管理人员，擅离职守，未对本单位安全生产情况进行检查，未及时制定和纠正员工违反操作规程作业的行为，对事故发生负有管理责任。建议由北京天笠通达供应链管理有限公司依据本单位《安全生产奖励和惩罚制度》对其进行处罚。

（四）王*强，北京天笠通达供应链管理有限公司总经理，作为公司主要负责人，未组织制定危险作业管理制度；未督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（五）项的规定，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，建议由应急管理部门给予其上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

（五）北京天笠通达供应链管理有限公司未制定危险作业管理制度；吊装作业现场未安排专门人员进行现场管理；未为员工提供符合国家标准和行业标准的安全帽；未在吊装作业现场张贴安全警示标识，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条、第四十五条、第三十五条的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定，建议由应急管理部门给予其30万元以上100万元以下罚款的行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

（一）北京天笠通达供应链管理有限公司要深刻汲取事故教训，举一反三，全面加强吊装、高处等危险作业管理，及时制定危险作业管理制度，严格按照危险作业有关制度规定开展吊装作业审批；及时配齐配全吊装作业防护用品，督促、教育相关作业人员按照安全使用规则正确佩戴和使用；要强化从业人员安全教育培训，不断提升员工安全意识；要强化生产作业现场的隐患排查治理工作，确保生产作业现场安全警示到位、安全技术防范措施落到实处，及时发现并消除重大事故隐患，有关检查整改情况要如实完整记录。

（二）北京绿都京谷铁路运输有限公司，要加强对服务外包项目的监督检查，督促企业落实主体责任，针对各外包单位风险点对照检查其风险防范措施，及时发现并消除危险作业管理、劳动防护用品配备管理、安全教育培训、安全警示标识以及人员违章作业等事故隐患。

2022年9月14日