淮南矿业集团选煤分公司张集选煤厂“9.27”机械伤害事故调查报告

2017年9月27日20时许，淮南矿业集团选煤分公司张集选煤厂发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和市政府《关于授权市安全生产监督管理局调查和批复一般事故的批复》（淮府秘〔2007〕146号）的规定，市安监局牵头组织成立了淮南矿业集团选煤分公司张集选煤厂“9.27”机械伤害事故调查组，调查组由市安监局、市监察局、市公安局、市总工会和凤台县政府等单位人员组成，聘请市安全生产专家组有关选煤工程专家参与，并邀请市检察院派员参加。经现场勘查、查阅相关资料和找有关人员谈话取证，查明了事故的经过、原因，认定了事故的性质和责任，形成调查报告如下:

一、事故单位基本情况

淮南矿业集团选煤分公司张集选煤厂位于凤台县岳张集镇张集矿北区，为动力煤选煤厂，主导产品为洗混煤产品，于2004年3月开始施工，2005年7月建成投产。该厂采用跳汰选煤工艺，初步设计处理能力300万吨/年，2009年选煤厂与矿井同步技改。张集选煤厂厂长、书记陈雷宏全面负责张集选煤厂工作，该厂下设选煤一厂和选煤二厂，事故发

生在选煤二厂，选煤二厂负责人曹道。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过：2017 年 9 月 27 日 5:00，张集选煤厂 505#皮带停车，经检查为坠砣滚筒支架断裂，滚筒上移。该厂组织安排机电人员对 505#皮带机坠砣改向滚筒进行更换处理。20:50，在更换工作接近尾声时，505#皮带走廊内人员提前拆除皮带固定夹板（夹板：设备维修中，为防止皮带机下滑，用两根 100#槽钢分别放置于带面正反面，用直径 16mm 螺栓上下穿过并拧紧，固定住皮带不移动），造成 505#上皮带下滑 10.8 米，坠砣改向滚筒突然转动并上行，拉脱仍站在滚筒轴承座上工作的刘维喜身上的保险带卡扣，挤伤其头部，并致其从距地面约 7 米高处坠落，导致事故发生。

（二）应急处置情况：发现有人坠落后，现场安监员立即汇报厂领导，该厂立即组织施救，调度张集矿安排车辆将伤者送新集医院救治，并联系凤台医院专家前往医院帮助抢救工作。23:00，医务人员抢救无效后，宣告伤者死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成 1 人死亡。死者刘维喜，男，52 岁，八公山区孔集红山村人。事故造成的直接经济损失约 73 万元。

四、事故发生的原因和性质

（一）直接原因：

检修人员提前拆除皮带固定夹板，且止逆器出现故障，造成坠砣拉脱刘维喜保险带卡扣，挤伤其头部并致其坠落是事故发生的直接原因。

（二）间接原因：

1.505#皮带机蛇形联轴器损坏，导致止逆（止逆：在上运皮带上安装，用于防止皮带反向运行的一种保护装置）保护装置失效;

2.现场指挥未全程跟班，检修工作即将完成时提前撤离，作业现场缺乏统一指挥，作业点上下联系不畅;

3.施工措施编制缺乏针对性，且没有对全体作业人员宣贯。

调查组认定，这是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

1.曹道,张集选煤二厂厂长,日常安全管理工作不到位，作业现场管理混乱，未能有效组织安全施工，对事故发生负有责任。根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第 45 条规定，建议给予其处 8000 元罚款。

2.陈雷宏，张集选煤厂厂长、书记，对张集选煤二厂安全管理不到位，安全教育不到位，对事故发生负有责任。根据《安全生产法》第 92 条规定，建议给予其处上一年年收入 30%的罚款。

3.张集选煤厂，施工措施编制缺乏针对性，且没有对全体作业人员宣贯；作业现场缺乏统一指挥，作业点上下联系不畅;厂级领导未全程跟班,检修工作即将完成时提前撤离,对事故发生负有责任。根据《安全生产法》第 109 条规定，建议给予其处 34.9 万元罚款。

此次事故涉相关责任人党纪政纪处分的,按照案件管辖

范围，建议由淮南矿业（集团）有限责任公司依据《中国共产党纪律处分条例》和《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》等法规和规章的规定落实到位，并及时将处理结果报市监察局、市安监局备案。

六、事故防范和整改措施

（一）张集选煤厂要强化对职工的安全教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能。

（二）张集选煤厂要加强安全生产管理，多人上下平行作业时，必须安排一名厂领导现场跟班，统一协调指挥。要对皮带机防止逆功能彻底维修，恢复其正常工作性能；在拆除皮带固定夹板时，由施工负责人清点人数和工具确认无误后方可进行。

（三）淮南矿业集团选煤分公司要对所属选煤厂全面检查，及时发现并消除安全隐患；所属各选煤厂均要设置安全监管机构，配齐安全监管人员。

附：淮南矿业集团选煤分公司张集选煤厂“9.27”机械伤害事故调查组签名簿

淮南矿业集团选煤分公司张集选煤厂

“9.27”机械伤害事故调查组

2017年12月18日

淮南矿业集团选煤分公司张集选煤厂
“9•27”机械伤害事故调查组调查报告
审查讨论会议签到簿

地点；市安监局三号会议室　　时间：2017年12月18日

姓 名	工作单位/职务	签 名	电话
张旭东	市安监局　副调研员		
郑 国	市纪委第四纪检监察室副主任		
王 静	市公安局治安支队五大队教导员		
花家胜	市总工会劳保部副部长		
杨旭峰	市安监局事故调查科科长		
吴文胜	市安监局监管一科科长		
龚金善	市安监局事故调查科监察专员		
张怀军	市安监局事故调查科科员		
刘 洋	凤台县安监局副局长		
杨春晓	市检察院反渎局书记员　（特邀）		