伽师县新疆港龙建筑工程有限公司“4·25”一般物体打击亡人瞒报事故调查报告

喀什地区行署两起瞒报事故调查组

2025 年 11 月

目　录

一、事故基本情况.....5

（一）事故发生单位基本情况.....5

（二）事故相关单位基本情况.....5

（三）建设项目概况.....5

（四）事故发生单位安全管理情况.....6

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....7

（六）其他情况.....7

（七）技术鉴定情况.....7

二、事故发生经过及应急救援情况.....7

（一）事故发生经过.....7

（二）事故信息接报及响应情况.....8

（三）事故现场应急处置情况.....8

（四）医疗救治和善后情况.....8

（五）事故应急处置评估.....9

（六）其他可能因素排除.....9

三、事故原因和事故性质.....9

（一）直接原因.....9

（二）间接原因.....9

（三）事故性质.....9

四、有关责任单位存在的主要问题.....10

（一）事故发生单位.....10
（二）有关监管部门.....10
五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议.....10
（一）因在事故中死亡，不予追究责任人员.....10
（二）建议移送司法机关处理的人员.....11
（三）建议给予行政处罚的责任人员.....11
（四）对公职人员的处分建议.....12
（五）对事故有关责任单位的行政处罚建议.....12
（六）对有关责任单位的处理建议.....13
六、事故防范和整改措施建议.....14

伽师县新疆港龙建筑工程有限公司“4·25”一般物体打击亡人瞒报事故调查报告

2025 年 9 月，喀什地区应急管理局接自治区安委会转办群众举报：2021 年 4 月，由新疆港龙建筑工程有限公司承建的伽师县英买里乡 11 村大棚项目，发生一起物体打击事故，造成 1 人死亡。经伽师县安防办核查，事故属实，且事故发生后伽师县农业农村局未依法报告该起事故，属于生产安全瞒报事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）有关规定，经行署同意，成立了由地区应急管理局主要领导为组长，地区农业农村局、应急管理局相关领导为副组长，喀什检察分院、地区纪委监委、公安局、人力资源和社会保障局、住房城乡建设局、农业农村局、应急管理局、工会等相关职能部门业务骨干为成员的瞒报事故调查组，对该起事故进行提级调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、技术鉴定、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因和瞒报过程、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了防范措施建议。

事故调查组认定，伽师县新疆港龙建筑工程有限公司“4·25”一般物体打击亡人事故是一起因企业安全生产主体责任不落实，

从业人员安全意识淡薄，未佩戴劳动防护用品，伽师县农业农村局未依法报告的一般生产安全责任事故、瞒报事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

新疆港龙建筑工程有限公司，统一社会信用代码91653129592836695M，法定代表人：黄某（事发时法定代表人为俞某），于2012年4月17日注册成立，企业注册地址为新疆喀什地区伽师县创业路小二楼B区3号。经营范围：房屋建筑工程施工，市政公用工程，建筑装修装饰，钢结构工程，地基基础工程，消防设施工程，建筑幕墙，房屋拆除工程；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；环境卫生公共设施安装服务；普通机械设备安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。于2020年6月8日取得建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级、钢结构工程专业承包三级资质，有效期至2021年5月20日。安全生产许可证编号为（新）JZ安许证字（2013）002158 1/2，于2019年10月9日通过延续方式取得，有效期2019年9月12日至2022年9月11日。

（二）事故相关单位基本情况

项目建设单位为伽师县农业农村局，组织机构代码证：11653129MB15638415，法定代表人：宋某，单位地址伽师县平安路7号。

（三）建设项目概况

伽师县蔬菜产业融合示范园建设项目施工七标段由伽师县农业农村局建设，建设地点位于伽师县英买里镇英买里（10）村、喀吾勒（12）村，新建大棚65座，每座大棚建筑面积达866.41㎡；项目包含砖混结构的大棚主体，以及室外给排水、砂砾石路等配套设施。计划工期自2020年7月15日起至2020年9月25日止，总工期73天。该项目实际于 2020年11月7日完成竣工验收，交付投入使用。

新疆港龙建筑工程有限公司与聂某个人签订建设工程施工劳务分包合同，劳务分包作业范围及内容：图纸及清单所有内容，除土建外所有的钢构安装及棉被、防虫网、防潮布、卷扬机等所有安装。

伽师县农业农村局与新疆港龙建筑工程有限公司签订工程质量保修书，约定地面基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为伍年；装修工程为贰年；电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；住宅小区内的给排水设施、道路等配套设施为按国家规定的期限；其他项目保修期限约定为承包人之外的原因，引起的工程返修的经济支出由发包人承担；质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

（四）事故发生单位安全管理情况

新疆港龙建筑工程有限公司未建立、健全本单位安全生产责任制；未制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未开展必要

的安全生产教育和培训；未提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。

此次事故造成 1 人死亡。生前系伽师县蔬菜产业融合示范园建设项目施工七标段维修作业临时务工人员。

2.直接经济损失。

此次事故已造成的直接经济损失为 798291 元（经死者户籍地乡镇人民政府派员见证，由新疆港龙建筑工程有限公司副总经理袁某以现金方式支付双方约定赔偿款）。

（六）其他情况

2021 年 4 月 23 日，伽师县新疆港龙建筑工程有限公司一般物体打击亡人事故未成为社会关注的热点，未引发不良舆论。

（七）技术鉴定情况

关于“死者”死亡原因调查意见（伽公刑技亡查字〔2022〕004 号）“死者符合颅脑损伤而死亡”。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

通过询问实际施工方负责人聂某、事故发生时现场作业人员以及查阅相关资料，基本还原了事故发生经过。

2021 年 4 月 2 日、4 月 13 日、4 月 22 日伽师县最大风速分别达到 11.4m/s、13.5m/s、10.8m/s，造成涉事大棚棚膜被吹起，袁某（新疆港龙建筑工程有限公司副总经理）以不予结清大棚建

设工程尾款为由，要求聂某对涉事大棚进行维修，聂某按照袁某要求安排李某组织人员进行维修作业。2021 年 4 月 23 日 17 时 30 分许，李某和死者、艾某、陈某（姓名不详）在事故现场进行扶正立柱作业，作业过程中因连接卷帘机的杆子发生坠落，砸中死者后脑，在送医途中死亡。

（二）事故信息接报及响应情况

根据调查了解，事故发生后，现场作业负责人李某向施工方报告，施工方要求立即送医抢救，随后施工方和李某在医院会合，伽师县农业农村局原党委书记、副局长尚某和伽师县农业技术推广中心原党支部书记、副主任冯某得知事故后，未向伽师县委、县人民政府和地区农业农村局报告。

（三）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场作业人员陈某通知在大棚内从事其他作业的李某，陈某驾驶李某的私家车（云 C9Z535）将伤员送至伽师县人民医院救治。

（四）医疗救治和善后情况

伤者被送至伽师县人民医院后，经急救科诊断由于受害者头部伤势过重，于 2021 年 4 月 23 日 18 时 16 分送医前已死亡。

事发当天袁某携带清油、大米等物资和县司法局律管科科长栾某（已逝世）等相关人员前往死者家中协商善后事宜，于 2021 年 4 月 24 日上午在死者家中，由时任伽师县铁热木乡党委副书记陈某等乡村干部见证下签署赔偿协议书并由新疆港龙建筑工程有限公司副总经理袁某当场现金支付赔偿金 798291 元。

（五）事故应急处置评估

事故发生后，现场作业人员陈某采取紧急措施，驾驶现场作业负责人李某的私家车将伤者送往伽师县人民医院救治，从实际效果看，该现场处置行为响应及时。

（六）其他可能因素排除

通过查阅资料、询问笔录等方式，排除人为故意及突发自然灾害因素等影响。

三、事故原因和事故性质

（一）直接原因

死者安全意识淡薄，在作业过程中违反《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订）第五十四条[1]之规定，未佩戴劳动防护用品，仅佩戴普通鸭舌帽，导致在作业过程中被连接卷帘机的杆子坠落砸中后脑，在送医途中死亡。

（二）间接原因

新疆港龙建筑有限公司安全生产主体责任未落实，作业现场未配备安全员，未辨识出作业现场存在的危险因素并告知从业人员，未按要求向从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，未及时排查并消除作业现场生产安全事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定，新疆港龙建筑工程有限公司“4·23”一般物体打击事故，是一起因新疆港龙建筑有限公司未落实安全生产主体

[1]《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订）第五十四条：从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

责任，未按要求向从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，未及时发现并消除作业现场生产安全事故隐患，未开展安全教育培训，工人安全意识薄弱，未按要求佩戴安全防护用品，行业监管部门伽师县农业农村局未按规定报告的一般生产安全责任事故、瞒报事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

新疆港龙建筑工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，未开展必要的安全生产教育和培训；未提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。

（二）有关监管部门

伽师县农业农村局落实“三管三必须”不到位，未有效监督检查伽师县蔬菜产业融合示范园安全生产工作，且事故发生后，未依法向伽师县委、县人民政府和地区农业农村局报告事故情况。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议不予追究责任人员

死者，生前系伽师县蔬菜产业融合示范园建设项目施工七标段维修作业临时务工人员。安全意识薄弱，在未佩戴安全帽的情况下违规作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追责。

（二）建议移送司法机关处理的人员

袁某，男，汉族，1963 年 3 月出生，新疆港龙建筑有限公司副总经理，伽师县蔬菜产业融合示范园建设项目施工七标段建设项目负责人，在建设项目竣工验收后，以不结工资尾款为由，要求聂建平等人对涉事大棚进行维修，维修过程中未配备安全员到场，未开展必要的安全生产教育和培训，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，未向从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，在事故调查期间，不积极配合事故调查工作，涉嫌构成重大责任事故罪，依据《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》（2019 年 4 月 16 日应急管理部、公安部、最高人民法院、最高人民检察院发布，应急〔2019〕54 号）第二十条第一款[2]的规定，建议移送伽师县公安局立案调查。

（三）建议给予行政处罚的责任人员

俞某，男，汉族，1978 年 3 月出生，新疆港龙建筑有限公司原法定代表人，未建立、健全本单位安全生产责任制；未督促、检查本单位的安全生产工作；未及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订）第十八条第一、四、五、七

[2]《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》第二十条第一款：事故调查中发现涉嫌安全生产犯罪的，事故调查组或者负责火灾调查的消防机构应当及时将有关材料或者其复印件移交有管辖权的公安机关依法处理。

项[3]之规定，对事故发生负有主要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订）第九十二条第一项[4]之规定，建议由伽师县应急管理局对其进行行政处罚。

（四）对公职人员的处分建议

1.尚某，伽师县农业农村局原党委书记、副局长，主持农业农村局党委全面工作。未有效监督检查伽师县蔬菜产业融合示范园安全生产工作，且事故发生后未依法向伽师县委、县人民政府和地区农业农村局报告事故信息，对事故发生负有领导责任，对事故瞒报负有主要领导责任，建议移交伽师县纪委监委依纪依规处理。

2.李某，伽师县农业农村局原党委副书记、局长，主持行政业务全面工作。未有效监督检查伽师县蔬菜产业融合示范园安全生产工作，对事故发生负有领导责任，建议移交伽师县纪委监委依纪依规处理。

3.冯某，伽师县农业技术推广中心原党支部书记、副主任，伽师县蔬菜产业融合示范园建设项目建设方负责人，事故发生后未依法向伽师县委、县人民政府和地区农业农村局报告事故信息，对事故发生负有瞒报责任，建议移交伽师县纪委监委依纪依规处理。

（五）对事故有关责任单位的行政处罚建议

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订）第十八条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(一)建立、健全本单位安全生产责任制；(四)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(五)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；(七)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[4]《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订）第九十二条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。

新疆港龙建筑工程有限公司未对从业人员进行安全生产教育和培训；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；未提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》(2014 年修订) 第二十五条第一款[5]、第四十一条[6]、第四十二条[7]、第三十八条第一款[8]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订）第一百零九条[9]之规定，建议由伽师县应急管理局对其进行行政处罚。

（六）对有关责任单位的处理建议

伽师县农业农村局落实“三管三必须”不到位，未有效监督检查伽师县蔬菜产业融合示范园安全生产工作，未及时发现并制止现场违规作业的行为，对事故发生负有监管责任。且事故发生后，未按要求向伽师县委、县人民政府和地区农业农村局报告事

[5]《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订）第二十五条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6]《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订）第四十一条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[7]《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订）第四十二条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[8]《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订）第三十八条第一款：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

[9]《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订）第一百零九条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

故情况，对事故负有瞒报责任。责成伽师县农业农村局向伽师县委、县人民政府和地区农业农村局做出深刻书面检查，并报地区安防委办公室备案。

六、事故防范和整改措施建议

（一）提高政治站位，进一步树牢安全发展理念。伽师县委、县人民政府和农业农村部门要站在讲政治的高度，牢固树立以人民为中心的安全发展理念，在实际工作中认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作重要论述和指示批示精神，坚守红线意识和底线思维，统筹发展和安全。严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，压实地方党委、政府属地领导责任和各部门安全生产监管责任，督促企业严格落实安全生产主体责任，切实维护人民群众生命财产安全。

（二）按照“三管三必须”要求，加强对农业设施建设工程领域的安全监管。伽师县农业农村局要深刻汲取事故教训，举一反三，切实加强农业设施建设工程领域施工、验收、维保作业等环节的安全监管，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，在抓项目建设期安全生产工作的同时还要抓实抓细各类农业设施日常维护保养期的安全生产工作，切实补齐行业监管短板。

（三）严格落实企业安全生产主体责任。伽师县港龙建设有限公司要建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗

位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。加强作业现场安全管理，增设专职安全管理人员，强化现场监管，确保作业人员严格遵守安全操作规程，必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。依法为从业人员缴纳保险，保障工人的合法权益。建立和完善生产安全事故报告和处理制度，制定针对性事故应急救援预案，配备符合要求的应急救援物资和人员，提高事故应急处置能力。开展定期和不定期的安全检查，全面排查安全隐患，对发现的隐患及时整改消除，防止事故发生。

（四）严格执行生产安全事故信息报告制度。及时、准确、全面报送生产安全事故信息，是各级党委、政府的法定工作职责。伽师县人民政府要高度重视生产安全事故信息报送工作，按照相关法律规定和地委、行署对重大紧急信息报送工作要求，进一步提高政治站位，明确事故属地报告职责和各行业部门归口报告职责，坚决杜绝生产安全事故信息迟报、漏报、谎报、瞒报现象发生。