张家口市桥东区人民政府

张家口市桥东区电池厂家属楼3号楼1单元102室“2025.03.07”火灾事故调查报告

2025年3月7日，位于河北省张家口市桥东区的电池厂家属楼3号楼1单元102室发生火灾，造成1人死亡、0人受伤，直接财产损失0.08万元。

事故发生后，区政府立即成立了火灾事故调查组，事故调查组按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”（“三管三必须”）的要求，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人、责任单位的处理建议和加强事故防范工作的措施建议。

一、基本情况

（一）主要建筑情况

火灾现场为张家口市桥东区电池厂家属楼3号楼1单元102室卧室，该卧室净长约4.85米，净宽约3米，墙面内为水泥砂浆抹墙面，墙面外白灰抹墙面；该住户为3号楼1单元中间户型，净面

积约33.67㎡。正门朝北，进门为客厅，客厅南侧为洗漱间和厨房，客厅西侧为卧室。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2025年3月7日8时33分，张家口市消防救援支队指挥中心接到报警称：清水河南路15号（定位地址）南小区3号楼发生火灾，随即调派2个消防站，5部消防车，27名消防救援人员赶赴现场处置，08时42分到达现场，到场时火已熄灭，未实施处置。火灾造成1人死亡，住户方元骐卧室内西南角木质单人床及衣被、甩干机被烧损，方元骐家的卧室、客厅、阳台均有黑色烟熏情况，过火面积约2.16 平方米。

（二）灭火救援和应急处置情况

2025 年 3 月 7 日 8 时 33 分，张家口市消防救援支队指挥中心接到报警称：清水河南路 15 号（定位地址）南小区 3 号楼发生火灾，有 1 名人员被困。支队指挥中心立即调派 2 个消防站，5 部消防车，27 名消防救援人员赶赴现场处置。8 时 42 分到达现场，到场时火已熄灭，未实施处置。8 时 45 分将被困人员救出，8 时 58 分经现场 120 医务人员判定该名被困人员已无生命体征。

三、事故原因和性质

（一）起火原因

综合分析现场勘验、调查询问、监控视频等情况认定：起火

部位位于张家口市桥东区电池厂家属楼3号楼1单元102室卧室内甩干机上方可燃物部位；起火原因系不排除方元骐在卧室吸烟不慎引燃周围可燃物发生火灾。

（二）造成人员伤亡的主要原因

1、不排除方元骐在卧室吸烟不慎引燃周围可燃物发生火灾。

2、消防安全意识差，死者方元骐生前爱吸烟且有遇到其他事情时把点燃的香烟随意放置的习惯。

3、报警不及时，发生火灾后，老人未能及时报警，周边居民发现后才于8时33分拨打119电话报警。

4、桥东区工业中横街相关负责人及网格员每日防火巡查不到位，“网格化”管理工作制度没有很好落实、“小火亡人”措施等消防安全责任制度流于形式。

5、桥东区工业路街道办事处、中横街社区消防宣传不到位，居民消防安全意识淡薄，自救逃生能力差，且在火灾发生初期阶段，无人员第一时间报警。

经调查认定，张家口市桥东区电池厂家属楼3号楼1单元102室火灾是一起因不排除卧室吸烟不慎引发的火灾事故。

四、火灾事故暴露的主要问题

（一）当事人对卧床吸烟危险性认识不足

对卧床吸烟、沙发上吸烟的行为习以为常，未正确认识烟头产生火灾的危险性，消防安全意识认识严重不足。

（二）消防宣传教育和消防安全提示不到位

社区相关负责人、网格员对居民及该片区的消防宣传不够，未能将消防宣传与实际工作进行有效结合，导致居民消防安全意识淡薄。

（三）政府及相关部门监管方面

社区属地责任落实不到位，对上级任务要求安排部署不深不实，消防安全网格化管理和防火检查巡查流于形式，开展群众性消防工作不够深入，消防宣传教育和消防安全提示不到位。

五、对事故责任人和责任单位处理建议

（一）对当事人员责任追究

当事人方元骐已在火灾中亡故，建议免于责任追究。

（二）对属地监管部门责任追究

1、桥东区工业路街道办事处中横街社区消防安全管理不到位，建议给予通报批评。

2、桥东区工业路街道办事处中横街社区书记李丹消防安全属地责任落实不到位，消防安全网格化管理和防火检查流于形式，开展群众性消防工作不够深入，消防宣传教育和消防安全提示不到位，建议给予谈话提醒。

六、事故防范和整改措施建议

（一）进一步压实各部门消防工作责任

各级各部门要深入贯彻落实《河北省消防安全责任制实施办法》，深刻汲取事故教训，要将消防安全网格化管理工作纳入社会治安综合治理、平安建设考评范围，建立责任明晰、机制健全、

运行高效的消防安全网格化管理组织和工作机制。

（二）完善加强网格化管理

各级各有关部门要组织开展辖区消防安全风险调查评估，摸准摸清突出问题和薄弱环节，研究制定针对性风险防范和应对措施，确定专人负责并积极创新工作方式方法，开展防火检查巡查、消防宣传教育等工作。

（三）深入开展消防宣传教育培训

要加强对基层网格员的消防业务培训工作，提升消防安全“四个能力”。要充分利用各种宣传手段，深入老旧小区、居民住宅集中连片区、农村等，宣传消防安全知识，开展火灾警示教育，提升居民、群众消防安全意识和自防自救技能。

张家口市桥东区人民政府

2025年5月5日