安岳县思贤镇中通文博技术服务有限公司四川分公司“1•13”一般触电事故调查报告

来源：安岳县应急管理局　发布时间：2024-02-20 09:48　浏览量：　字号：【大 中 小】

2024年1月13日9时30分左右，中通文博技术服务有限公司四川分公司(以下简称中通文博四川公司)在思贤-翻身驻点通信系统光缆新建项目进行光缆布放作业时，发生触电事故，造成1人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)及安岳县人民政府《关于安岳县应急管理局〈关于授权我局对一般生产安全事故进行调查和批复的请示〉的批复》(安府函〔2019〕116号)等有关法律法规和文件规定，成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县经济科技信息化局、思贤镇人民政府等单位为成员的安岳县思贤镇“1·13”一般触电事故调查组(以下简称事故调查组)，并邀请县纪委监委派人参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，安岳县思贤镇中通文博技术服务有限公司四川分公司“1·13”一般触电事故是一起生产安全责任事故。现将有关情况报告如下。

一、事故发生单位情况

（一）事故发生单位概况

中通文博技术服务有限公司四川分公司：为中通文博技术服务有限公司在四川设立的分公司，负责人为金少华，统一社会信用代码为91510100MAC5M5WT82，成立日期为2022年12月6日，类型为有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营场所为中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号9栋1单元。

（二）事故发生单位安全管理情况

中通文博四川公司成立有公司安全生产委员会，设立有安保中心，负责公司安全生产、治安保卫、消防安全等相关管理工作。编制有《通信工程安全操作规程汇编》《公司安全生产(保卫)责任管理办法》《中通文博技术服务有限公司生产安全事故应急预案》《班组现场安全管理制度及现场应急救援处置方案》。

（三）项目基本情况

项目名称为思贤-翻身驻点通信系统光缆新建项目，业主为四川省通信产业服务有限公司资阳市分公司，合同总金额25000元，合同时限为2024年1月8日至2024年1月31日。

二、事故基本情况

（一）事故发生经过

2024年1月13日上午7时50分许，中通文博四川公司施工队队长唐恩奎带领唐恩川、姚珍文、张先彬、张永德前往思贤镇布放光缆。8时30分开始作业，唐恩川、姚珍文负责拉线，唐恩奎、张先彬、张永德负责挂线。9时30分许，姚珍文与唐恩川拉线至思贤镇马家街时，为了将光缆线跨过街道从西侧楼顶拉设至东侧楼顶，姚珍文从东侧楼顶用牵引线(2.5平方毫米单芯铝芯线，外有绝缘层)套住镙杆抛向街道西侧，牵引线在抛投过程中搭接至楼顶下方安思线10kV高压线，牵引线被高压瞬时击穿带电，唐恩川徒手拉线导致触电，经抢救无效死亡。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，事故现场群众拨打了110和120电话。医护人员到达现场后对唐恩川进行急救，唐恩川经抢救无效死亡。同时，接到事故报告后，思贤镇人民政府、县应急局、县公安局有关负责人陆续赶赴现场指挥应急处置和善后工作。1月18日，死者善后工作处理完毕。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，县公安局、县应急局、思贤镇人民政府均第一时间赶往现场，进行现场处置、应急救援、善后处置，应急处置工作有序开展，责任落实到位。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

死者：唐恩川，男，身份证号码511026※※※※※※※※※※※※，50岁，汉族，资阳市雁江区人，中通文博四川公司临时工。

事故造成直接经济损失113万元。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

中通文博四川公司作业人员姚珍文违规作业，采用抛投方式牵引光缆线，牵引线在抛投过程中搭接至楼顶下方10kV高压线路，牵引线被高压击穿带电，中通文博四川公司临时工唐恩川未穿戴劳动防护用品，徒手抓取牵引线，导致事故发生。

（二）间接原因分析

中通文博四川公司，对从业人员人员安全教育培训不到位，未严格落实为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

（三）事故相关鉴定情况

根据县公安局物证鉴定室出具的《法医学尸表检验记录》，死者唐恩川部分尸表征象符合触电死亡特征。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

中通文博四川公司：对从业人员安全教育培训不到位，未对临时员工唐恩川进行教育培训，未保证其具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；未向临时工唐恩川提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；未严格教育和督促从业人员姚珍文执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

（二）有关监管部门

县经济科技信息化局：印发有《关于进一步优化营商环境做好农村电力共建工作的通知》(安经科信发〔2023〕30号)、《关于印发〈工业行业安全生产“强安2023”监管执法专项行动方案〉的通知》(安经科信发〔2023〕41号)等5个安全生产相关文件，召开了12次本系统安全生产工作例会，组织召开有限空间作业等企业专题培训会，组织开展了工贸行业重大隐患专项整治行动，未对通信行业基础设施建设工作开展监督检查。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关人员的处理建议

1.唐恩川，中通文博四川公司临时工，安全意识淡薄，未接受安全生产教育和培训，未掌握本职工作所需的安全生产知识，无事故预防能力，违反《安全生产法》第五十八条【1】之规定，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.金少华，中通文博四川公司负责人，未认真履行安全管理职责，未督促落实本单位安全生产规章制度和操作规程，违反《安全生产法》第二十一条第一款第(二)项【2】，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第九十五条第一款第(一)项【3】之规定，建议由县应急管理局给予其行政处罚。

———————————

【1】《安全生产法》第五十八条：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处置能力。

【2】《安全生产法》第二十一条第一款第(二)项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产负有下列职责：(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

【3】《安全生产法》第九十五条第一款第(一)项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，有应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

3.姚珍文，中通文博四川公司作业人员，安全意识淡薄，在作业过程中违章作业，违反《安全生产法》第五十七条【4】之规定，依据《安全生产法》第一百零七条【5】之规定，建议中通文博四川公司按企业规章制度给予处理。

（二）对事故有关单位的处理建议

中通文博四川公司，对从业人员人员安全教育培训不到位；未向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；未严格教育和督促从业人员执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，违反《安全生产法》第二十八条第一款【6】、第四十五条【7】、第四十四条第一款【8】的规定，对事故发生负有责任。建议县应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第(一)项【9】之规定，给予其行政处罚。

（三）对行业监管部门的处理建议

_____

【4】《安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

【5】《安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

【6】《安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处置措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

【7】《安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

【8】《安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

【9】《安全生产法》一百一十四条第一款第(一)项发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

县经济科技信息化局，对通信行业安全监督管理不到位，对通信基础设施建设督导检查力度不够，建议由县经济科技信息化局主要负责人对分管负责人和业务股室负责人进行提醒谈话。

六、事故防范和整改措施

中通文博四川公司要深刻吸取事故教训，强化安全生产主体责任落实，要以本事故为案例，在企业开展全覆盖地警示教育，强化宣传培训教育的实效性，切实提高从业人员规范操作、安全从业的意识和能力；要严把从业人员准入关，严厉禁止未经教育培训考核合格的作业人员进入现场作业；要加强现场安全管理，优化改进安全监护方式，及时发现并制止违章作业行为，杜绝此类事故的再次发生。

县经济科技信息化局要加强对通信管线、铁塔等信息基础设施建设的安全管理，提升监管能力，针对通信领域开展专项督导检查，督促企业落实安全生产主体责任，全面排查易造成事故发生的安全隐患，逐项制定落实整改措施。

安岳县思贤镇中通文博技术服务有限公司

四川分公司“1·13”一般触电事故调查组

2024年2月19日

收藏 【 打印 】

扫一扫在手机打开当前页

上一篇：我县召开安办专班综合监督工作推进会

下一篇：我县收听收看全省2024年春节、全国两会期间安全生产和消防安全综合督查第十八组督查资阳见面会

中国政府网

四川省人民政府网站