贵港市港旺木业有限公司“1•2”高处坠落一般事故调查报告

2025-02-10 10:30 来源：港南区应急管理局

贵港市港旺木业有限公司“1·2”高处坠落一般事故调查报告

2025年1月2日13时50分许，位于桥圩镇江南路的贵港市港旺木业有限公司的一名工人在作业时从高处的过胶平台坠落死亡。

依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，据港南区人民政府办公室《港南区人民政府关于成立贵港市港旺有限公司“1·2”高空坠落一般事故调查通知》要求(以下简称“1·2”事故)，由港南区应急局、港南公安分局、区工信局、区人社局、区总工会、林业局、桥圩镇人民政府、桥圩派出所等部门和单位抽调人员组成了调查组。事故调查组下设技术组、和综合组，调查工作坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，开展对“1·2”事故进行查。经过事故现场勘察、取证、核实等工作，查明事故发生的原因，现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

贵港市港旺木业有限公司（以下简称“港旺木业”）于2014年12月08日成立，营业执照统一社会信用码：91450800327346118F（1-1），注册资金贰佰万元整，法定代表人：宋某某，公司注册住所设在贵港南区桥圩镇江南路。该公司经营范围主要范围一般项目：木材加工;人造板制造;人造板销售;木材收购;销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)


（二）死者基本情况

胡某某，男，汉族，45岁，住港南区某某镇某庄村，身份证号码：450xxxxxxxxxxxx73，是该公司龙门吊司机。

二、事故发生经过的应急救援情况

（一）胡某某有多年调剂胶水的工作经历，虽然事发时的工作岗位是龙门吊司机，但平时工作时候经常注胶水的准备情况。2025年1月2日13时50分许，胡某某爬上位于该公司二楼的过胶平台察看胶水是否够用，由于过胶平台上料口那一面没有防护围栏，不慎失足从约6米的高处坠落。在二楼工作的工人梁某仕、刘某某见异响急忙跑下一楼抢救，胡某某已倒地昏迷。公司里赶来的工人打120急救，10多分钟后120救护车到达，送贵港市第二人民医院抢救，17时胡某某经抢救无效死亡。

（三）事故发生现场图片



（此图为港旺木业车间）

三、事故的原因和性质

（一）直接原因

死者胡某某安全意识淡薄，对作业环境的危险因素认识不够，失足高处坠落。

（二）间接原因

1、港旺木业安全生产主体责任不落实，对作业现场缺乏监督管理，没有及时发现和制止作业人员危险作业行为。

2、港旺木业法人代表宋某某没有认真履行单位安全生产负责人工作职责，没有检查本单位的安全生产情况和及时排查生产安全事故隐患，没有制止和纠正违反操作规程的行为。

（四）事故性质

经调查认定，港旺木业“1.2”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定和处理意见

（一）死者胡某某安全意识淡薄，自我防护能力欠缺，失足高处坠落，对本事故负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）港旺木业安全生产主体责任不落实，对事故负有责任，建议由港南区应急局依法对其行政处罚。

（三）港旺木业法定代表人宋某某未认真履行安全生产职责，对事故负有责任，建议由港南区应急局对其行政处罚。

五、事故防范措施建议

1、港旺木业严格总结此次事故经验教训，“举一反三”对作业现场进行全面的隐患排查和整改。

2、港旺木业要严格遵守《中华人民共和国安全生产法》的规定，制定和落实安全生产管理制度，加业现场安全管理，及时发现和制止冒险违章作业行为，确保企业安全生产。

贵港市港旺木业有限
“1·2”高处坠落一般事故调
2025年1月24日

网站地图 联系我们
主办：广西贵港市港南区人民政府　承办单位：港南区大数据发展和政务局
桂公网安备 45080302000124　桂ICP备14006736号-1　网站标识码：4508030001