

信息索引号：	11330703776477885 7/2024-156482
发文字号：	
公开方式：	主动公开

金东鞋塘金物流有限公司一般物体打报

2023年2月23日上午9时49分，金华

依据有关法律法规，区政府在事故
输局、鞋塘办事处为成员单位，并邀请
事故发生的经过和原因，认定了事故性质

一、 基本情况

（一）企业情况

1.金华韵达运乾物流有限公司（以下
人独资），法定代表人金某某，注册资本
华市金东区鞋塘办事处正涵街666号，
务、普通货物仓储、设备租赁、信息服
国性物流公司，在各地均设有从事物流

2.蓝世雅(河南)互联网信息服务有限
股），法定代表人张某某，注册资本***
划、运输货物打包服务、国内货物运输

（二）劳务用工情况

2022年11月1日，金华运乾公司与
数量从事装卸搬运的工作人员，并由后
再由其发放至员工账户。实际用工为金
者服务协议》，其后蓝世雅公司为员工续

（三）人员情况

1.死者情况。文某，男，41岁，湖
责使用托盘搬运车装卸、搬运物流货物
签订用工协议，且未缴纳社保及商业保险

2.事故单位主要负责人情况。金某某
时担任上海韵达运乾物流科技有限公司

（四）现场情况

事发地为金华运乾公司货物分拨中
路区域及运输车辆停靠点，中间设有安
托盘搬运车，型号为RPL201。托盘搬运
向侧倒状态，底部朝西。货柜侧面贴有
0.15米的木质支撑脚，靠东南侧一只支

经现场检查，金华运乾公司员工教
内未设置安全风险分级管控标识及相关

二、事故经过、应急处置及善后情况

（一）事故经过情况

2023年2月23日上班后，金华运乾
台四棱柱状货物搬运至“衢州”分拨点
运车，用手去扶稳货物，不慎被驾驶位
员把货物翻开后将文某救出。现场线路
某送往医院抢救。11时30分许，文某因

（二）应急处置及善后情况

接应急联动警情后，金东公安分局
门赶往事故现场，并召集相关单位对事

三、原因分析

经现场勘察、笔录调查、查阅资料

（一）直接原因

文某在搬运货物过程中未能认真查
程中不慎摔倒，自身被倾倒的货物砸中

（二）间接原因

1.金华运乾公司未按规定对新上岗
落实管控措施且及时发现并消除事故隐

2.行业主管部门及属地政府对物流
隐患并形成闭环管理。

四、事故性质

经调查认定，该事故为一起一般生

五、责任认定及处理意见

（一）事故责任单位及人员

1.文某在搬运货物过程中未认真查
物，导致自身被倾倒的货物砸中受伤，

2.金华运乾公司主要负责人金某某
安全生产工作，并采取有效措施及时消

3.金华运乾公司在新上岗从业人员
识，未落实管控措施且及时发现并消除

（二）关联责任单位

4.蓝世雅公司在未经劳动行政部门
源和社会保障局依法对其进行处理。

（三）监管部门及属地政府

5.金东区交通运输局对物流企业监
促企业扎实开展风险辨识及管控。金东
理，并将书面材料报事故调查组备案。

6.属地政府金东区鞋塘办事处对物
对本起事故的发生负有属地监管责任，

六、事故主要教训

（一）企业应严格落实安全生产主
和“物”始终处于安全状态，从源头预

（二）行业主管部门及属地政府要
隐患排查治理，及时消除各类事故隐患

七、防范和整改措施

（一）责成金华运乾公司建立并落
隐患。结合本行业特点，有针对性组织

（二）责成金华运乾公司及相关公
作规程，并向从业人员如实告知作业场

（三）要求主管部门及属地政府进
法》赋予的相关职责，扎实开展安全生

金华韵达运乾物流有限公司

“2·23”一般物体打击事故调查组

2023年3月27日

扫一扫手机查看当前页面

分享：

联系我们 | 隐私安全 | 网站地图

主办：金华市金东区人民政府办公室

地址：浙江省金华市光南路836号 邮编：321015

浙公网安备 33070302100026号 网站标识码：3307030001 浙ICP备14026546号-1