襄阳市樊城区“6·25”一般高处坠落事故调查报告

来自：区应急管理局 时间：2024-11-12

2024年6月25日10时7分左右，湖北铂溢城建设工程有限公司一名员工在襄阳市樊城区柿铺街道办事处辖区襄阳展宏工贸有限责任公司车间内中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失91万元。

事故发生后，襄阳市樊城区委、区政府高度重视，要求全力做好伤者救治和善后处理，查明事故原因，深刻吸取事故教训，举一反三，维护社会

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（等规定，樊城区人民政府依法成立了由区应急管理局、市公安局樊城分局、区纪委监委、区总工会等有关部门组成的襄阳市樊城区“6·25”一般高处下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、视频、调查询问、综合分析等生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和事故防范措况报告如下：

一、基本情况

（一）工程项目情况

2024年5月10日，襄阳展宏工贸有限责任公司通过招标方式，由天煜荣泽工程咨询有限公司代理招标，确定湖北珀溢城建设工程有限公司为《任公司零星维修改造工程》供应商之一。2024年5月30日，双方签订了《供应商采购合同》及《安全管理协议》，工程内容为襄阳展宏工贸有限责任度零星维修维护及小型改造项目（单项价格在5万元以内）。

2024年4月，襄阳展宏工贸有限责任公司生产车间工作人员在安全隐患排查时，发现1、2、4、8车间线路凌乱，存在安全隐患，上报公司后，湖北珀溢城建设工程有限公司来施工，施工项目是对生产车间的照明设备维修及废旧线路进行改造，项目估价为7000元人民币。2024年6月18日，有限公司第一次进场对1车间和4车间进行废旧线路改造，2024年6月25日，湖北珀溢城建设工程有限公司第二次进场对2车间进行废旧线路改造。

（二）事故单位的基本情况

1.发包单位及相关人员情况

襄阳展宏工贸有限责任公司。统一社会信用代码：91420600773918235W，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），成立于2代表人刘某，公司地址：襄阳市樊城区柿铺梁坡阳光路1号，注册资本：贰佰肆拾贰万肆仟壹佰圆人民币，经营范围：金属切割机床及其附件、鼓风件（不含发动机）、普通机械及配件、砖瓦（不含实心粘土砖瓦）、电子产品的生产、销售；服装设计、生产、加工、销售、环保除尘设备安装、销售晶条、鞋面产品生产、销售；代收水电费；法律、行政法规、国务院决定允许经营并未规定许可的，由企业自主选择经营项目开展经营。（依法须经部门批准后方可开展经营活动）

刘　某，男，襄阳展宏工贸有限责任公司法定代表人。

杜某某，男，襄阳展宏工贸有限责任公司副总经理。

李某某，男，襄阳展宏工贸有限责任公司生产经营部部长。

2.施工单位及相关人员情况

湖北珀溢城建设工程有限公司。统一社会信用代码：91420600MA487FUBIG，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2015年10月
徐某某，公司地址：襄阳市高新区长虹北路32号清夫新城国际1幢1单元5层5室，注册资本：肆仟万圆人民币，经营范围：房屋建筑工程、建筑装修装
础工程、市政公用工程、土石方工程、建筑幕墙工程、土建工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、模板脚手架工程、消防工程、公路工程、铁路
程、园林绿化工程、电力工程、起重设备安装工程（不含特种设备）、仿古建筑工程、防腐保温工程、环保工程、体育场地设施工程、城市及道路照
（不含压力管道）、电子与智能化工程施工；普通道路货物运输；绿化及养护；建筑工程劳务分包；机械设备租赁；电气化工程、机场场道工程、民航
电系统工程、通信工程、白蚁防治工程、河湖整治工程、体育场设施工程施工；交通设施销售、安装及维护；有害生物防治服务；白蚁防治药物（不
品）销售；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。建筑业企业资质证书编号：D342116198，资质类别及等级
承包叁级；市政公用工程施工总承包叁级；钢结构工程专业承包叁级；施工劳务资质不分等级，有限期至2024年12月31日。

徐某某，女，湖北珀溢城建设工程有限公司法定代表人。

薛某某，男，湖北珀溢城建设工程有限公司副总经理。

肖某某，男，湖北珀溢城建设工程有限公司项目经理。

孟某某，男，湖北珀溢城建设工程有限公司临时聘用人员。特种作业操作证号：T420621197711240612，操作项目：低压电工作业，有效期限
2030年1月18日。

操某某，男，湖北珀溢城建设工程有限公司临时聘用人员，无特种作业操作证。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年6月24日，襄阳展宏工贸有限责任公司安排生产经营部部长李某某于6月25日带领湖北珀溢城建设工程有限公司施工人员到2车间拆除废旧
时，湖北珀溢城建设工程有限公司项目经理肖某某带领孟某某和操某某到达襄阳展宏工贸有限责任公司门口，在门卫登记时，肖某某因身份证丢失正
阳展宏工贸有限责任公司门卫管理制度规定，不能进入襄阳展宏工贸有限责任公司，肖某某便向孟某某和操某某口头交代了一些注意事项后，就离开

上午8时30分，孟某某和操某某与李某某对接后，通过门卫安检登记，携带相关工具来到2车间，当时车间配电箱已拉闸，处于停产断电状态。李
某带领3名工人来到车间，其中一名张姓工人比较熟悉车间内照明及线路损坏情况，孟某某和操某某在张姓工人引导下，开始在车间内进行拆除废旧
修。

上午10时左右，操某某（无电工操作证、无高处作业证）在未正确佩戴安全帽，未佩戴绝缘手套、安全绳等防护装备，未按电工操作作业规程
车间北面爬梯上（距地面高约4米）进行废旧电线清理及拆除，3名工人中有2名工人在帮操某某扶拉梯，孟某某在拉梯下面清理剪掉的废旧电线，张
的配电箱处（作业现场无警示标识）。10时07分左右，操某某告诉孟某某，怀疑自己剪错了一根电线，决定要通电看照明是否正常，孟某某便让张姓
的配电箱电闸合上，张姓工人把电闸合上后，孟某某在查看照明情况时，听到操某某大叫了一声，孟某某立即关停电闸，看到操某某从拉梯上头朝下
全帽脱离，头部着地坠落至地面，后脑出血，当场失去意识。

（二）事故善后情况

事故发生后，现场值班人员黄某某立即拨打120，李某某向公司总经理刘某报告了事故情况，大概30分钟左右，120赶到现场，将操某某送至襄
区救治，后经医院抢救无效，于2024年6月25日12时10分宣布死亡。

2024年6月28日，湖北珀溢城建设工程有限公司与死者家属签订了赔偿协议，并进行了赔偿，保持了社会稳定。

（三）事故造成的人员伤亡及直接经济损失

死者操某某，男，湖北珀溢城建设工程有限公司临时聘用人员。

事故直接经济损失91万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

经现场勘察、视频监控资料、医院诊断和调查分析认定，导致事故发生的直接原因：操某某安全意识淡薄，不具备电工作业和高处作业资质，安全绳等安全防护用品，且安全帽未系绑带的情况下，违章进行带电高处作业，导致触电后发生坠落过程中，安全帽脱离保护，头部着地，造成重度无效死亡。

（二）间接原因

湖北珀溢城建设工程有限公司。作为项目工程施工承包单位，在项目管理上存在失管失察，未及时督促安排项目安全管理人员到岗到位；安全未及时发现施工现场中存在安全隐患；未严格审核作业人员的特种作业资质，作业人员未持证上岗作业，未对作业人员进行安全教育培训；未督促作用品；现场无安全管理人员，对作业人员违规指挥、违章冒险作业的行为未能及时制止；对承包项目管理不力，安全生产主体责任履行不到位。

（三）事故性质

经调查认定，襄阳市樊城区“6·25”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任单位及责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

湖北珀溢城建设工程有限公司。未遵守《安全生产法》和有关安全生产法律法规的规定，安全生产主体责任落实不到位。未建立健全生产安全度，未审核作业人员的特种作业资质，未按要求开展安全教育培训，作业现场安全管理混乱，未及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有直接责任区应急管理局依法予以行政处罚。

（二）对事故相关责任人员的处理建议

1.操某某，湖北珀溢城建设工程有限公司临时聘用人员，无相关特种作业资质上岗作业，在未按规定采取安全防护措施的情况下，违反操作规故发生，对事故的发生负有直接责任；鉴于在事故中死亡，建议予以免责。

2.徐某某，湖北珀溢城建设工程有限公司法定代表人，未认真履行企业安全生产主要负责人的职责，未按照安全生产法律法规的有关规定落实度，未对作业人员进行安全教育培训，未按规定开展隐患排查治理工作，对作业现场安全生产监督检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对任；建议由襄阳市樊城区应急管理局依法对其实施行政处罚。

3.肖某某，湖北珀溢城建设工程有限公司项目经理，未安排施工现场安全管理人员，未严格审查作业人员的资质，未对作业人员开展安全安全故的发生负有管理责任，建议湖北珀溢城建设工程有限公司按照公司相关规定进行处理。

六、事故防范措施建议

1.湖北珀溢城建设工程有限公司。要认真吸取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》相关规定教育培训制度和隐患排查治理制度，配备专（兼）职安全管理人员，严格审查作业人员从业资质，特种作业人员必须持证上岗，要加强对现场施工安此类事故再次发生。

2.襄阳展宏工贸有限责任公司。要强化安全生产管理责任，加强第三方外包公司的监督管理，做到安全生产工作统一协调、管理，定期进行安题，及时督促整改，不断提高安全生产管理水平。

3.各镇（街）、有关部门要举一反三，深刻吸取事故教训，坚守安全生产红线，迅速组织开展辖区内安全生产隐患排查整治，加大安全生产执法促一方发展，保一方平安。

2024年10月16日

打印 收藏 关闭

Copyright2018 FanCheng China All Rights Reserved 樊城区人民政府主办 版权所有

鄂ICP备14010467号-1 鄂公网安备 42060602000263号 网站标识码：4206060017

樊城区政府值班电话:0710-3220407 网站维护电话：07103155180 邮箱:fcspj@fc.gov.cn | **网站地图**

总编辑：卢晓丹　责任编辑：骆克晓