乐亭县人民政府

政府信息公开

请输入关键词

乐亭县铭扬新能源（唐山）有限公司“5·21”一般机械伤害事故

发布时间：2025-07-04 16:54　来源：乐亭县人民政府

乐亭县铭扬新能源（唐山）有限公司“5·21”一般机械伤害事故调查报告

2025年5月21日，铭扬新能源（唐山）有限公司1名员工在钢卷分剪、收卷作业过程中，手臂被带钢钡事故，造成1人死亡，直接经济损失120万元。

事故发生后，乐亭县委县政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告规定，县政府成立了铭扬新能源（唐山）有限公司“5·21”一般机械伤害事故调查组(以下简称事故调查组)头，乐亭县公安局、县人社局、县总工会、县检察院、乐亭县经济开发区等有关单位派人参加，同时聘请查，并商请乐亭县纪委监委成立“追责问责组”。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘查现场、分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质，提出了相关防范整改措施。现将有关情况报告如下

经调查分析认定，铭扬新能源（唐山）有限公司“5·21”一般机械伤害事故是一起职工违章作业，在未加物品，手臂被绞进正在收卷的钢卷中，发生人员机械伤害而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）企业基本情况

铭扬新能源（唐山）有限公司（以下简称铭扬公司），成立于2016年03月25日，在乐亭县行政审批局业类型企业，行业类别为其他未列明专业技术服务业（行业代码：M7499），法定代表人91130225MA07P5EY02，注册资本人民币壹仟壹佰叁拾万元整，位于河北乐亭经济开发区。经营范围：色金属、矿产品钢材销售；货物进出口（乙方须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。人、总经理，负责公司全面工作；赵某园，财务；贾某宇，现场负责人；张某超，安全员；朱某勇，电工库管；詹某彬、詹某杨，裁剪工；后勤2人，光伏支架生产工人17人。

（二）铭扬公司安全生产工作开展情况

1.安全管理制度建立情况。铭扬公司认真贯彻执行安全法律、法规和各项规章制度，组织修订安全操实安全生产目标责任制，企业法人作为安全第一责任人，定期召开安全会议，督导安全工作落实。公司推签订“安全生产责任状”，从管理层到基层员工明确安全职责，确保安全责任落实到位。

2.隐患排查治理情况。为确保安全生产整治工作的有效落实和实施，总经理杨某带队每月进行隐患排全生产早班会，然后把所有生产设施设备检查一遍，现场解决问题，确认没有安全隐患后再开工进行生产，全隐患共计20余项，现已全部整改完毕。

3.教育培训开展情况。组织制定年度教育培训计划，采取日常培训和专项培训相结合原则，2025年计生产基本知识，安全生产规章制度，消防安全“四个能力”建设，安全生产风险管控与隐患排查，安全操法，操作工可能遭受的职业伤害，操作工的安全职责、操作技能及强制标准，自救互救、急救方法、疏散开展全员学习《河北省安全生产条例》、《工贸行业重大事故隐患判定标准》、公司岗位安全操作规程等内容

4.应急预案编制和演练情况。为了应对可能突发的安全生产事故，迅速有效地组织开展事故抢险、救