安徽艾蒂贝生物股份有限公司“2022•9•25”高处坠落事故调查报告

发布时间：2022-11-18 10:30　发布机构：定远县应急管理局　来源：定远县应急管理局　【字体：

2022年9月25日17时40分左右，定远县盐化工业园内安徽艾蒂贝生物股份有限公司在检修真空泵循环水箱时发生一起高处坠落事故，致1人抢

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等30日，定远县政府成立了由县应急管理局局长任组长、分管负责人任副组长，县纪委监委、公安局、总工会、人社局和盐化工业园等相关人员组贝生物股份有限公司“2022·9·25”高处坠落事故调查组（以下简称调查组）。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是原则，通过实地勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和议，并针对暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故企业情况

安徽艾蒂贝生物股份有限公司（以下简称“艾蒂贝公司”）。位于定远县炉桥镇定远盐化工业园，成立于2012年12月，统一社91341125058488XXX（2-2），注册资金3300万元，法定代表人杨某某，年产50000吨柠檬酸脂项目，安全生产许可证号（皖M）WH安许证字[202至2023年1月15日。现有股东5名，其中杨某某占65%，杨某某（杨某某儿子）占17%，徐某某占9%，周某某占3%，彭某某6%。

（二）事发当日天气情况

据定远县气象台提供的气象资料，9月25日，天气晴，气温16-25℃，东风1-2级。

（三）事故现场情况

事故现场位于厂区南侧，紧邻真空泵房，东边约30米处是柠檬酸酯车间。事发水箱长2.5米、宽1.3米、高1.5米，为钢板焊接而成。水箱北地面有掉落的铁锤和钢钎等工具。

死者生前站立位置



事故现场图片

（四）企业安全管理情况。该公司设总经理一名，副总经理一名，下设安环部、生产部和采购部，总经理为杨某某，分管安全生产的副总
安环部部长卜某某，专职安全员杨某某。公司制定了《安全管理制度汇编》和《艾蒂贝公司安全操作规程》，其中包括安全生产责任制、安全
理制度、安全教育培训制度、反三违安全管理制度、劳动防护物品管理制度、机修工安全操作规程等。年初，企业主要负责人和各部门以及班
全生产责任状，并组织开展责任制考核；企业建立有隐患排查治理和安全教育培训台账，今年以来组织开展综合性和专项演练4次，现场处置方案

存在的主要问题有：安全教育培训内容缺乏针对性；在日常检查中对“三违”行为的处罚力度不够；执行公司相关制度不严格。

（五）相关部门和地方政府安全监管情况

1.定远县应急管理局。今年以来，县应急管理局持续深入开展危化品企业专项整治，进一步加大监督检查和执法处罚力度，强化企业主体
持续开展危化品生产企业安全隐患排查整治。二月份组织市级专家对园区36家企业开展危险化学品生产企业第一轮重点县安全风险隐患自查情
隐患365条，已整改364条，剩余1条企业已停产整改。四月份组织开展苯乙烯安全风险隐患专项整治，5家使用苯乙烯物料企业整改消除隐患22
多部门对危化品企业开展全覆盖检查，共检查企业44家，查出隐患155条，已全部完成整改。7月和9月分别参与一轮重大危险源市级互查，第
家，查出隐患168条，已全部完成整改；第二轮检查企业19家，查出隐患321条，已完成整改171条。二是督促企业开展双重预防机制建设。先后
泉盛化工和金轩科技等4家企业率先完成双重预防机制建设，并接入省监测平台；督促18家危险化学品企业建成人员定位系统、特种作业许可与
通过验收。三是从严查处违法违规生产、作业等行为。今年以来共立案查处违法违规生产案件28起，处罚294.12万元。

2. 定远县盐化工业园。为深刻汲取赛迪公司“2022.4.30”火灾事故，县盐化工业园转变发展方式，牢固树立安全发展理念，夯实安全生
进园区危险化学品运输车辆停车场和封闭化管理信息系统建设。8月20日，园区封闭化管理正式运营，对园区进出危化品车辆进行全过程监管。
全设计诊断检查。聘请安徽祥源科技股份有限公司两位省级专家与三位市级专家组成专家组，对园区内38家化工企业进行安全设计诊断检查。
开始，至6月10日，已完成全部38家化工企业47个项目安全设计诊断，共发现879项问题隐患，已整改853项，整改率97.04%。三是组织园区日常
以来检查企业159家次，发现问题隐患248项，已整改242项，整改率97.6%，其中3项重大隐患均已完成整改。

二、事故发生经过及事故应急救援情况

（一）事故发生经过

因企业在安全现状评价过程中发现真空泵房与柠檬酸酯车间安全距离不足，公司准备拆除真空泵房与柠檬酸酯车间中间的真空泵循环水箱
时对其他设备进行检维修，遂于9月24日停产开始检维修。

9月25日上午，安全员杨某某在巡查时发现该真空泵循环水箱漏水，经公司同意后，安排机修工谢某拆除并维修该水箱。

15时5分左右，谢某开始使用扳手拆除循环水箱进出口管道法兰螺栓，杨某某在旁边监护。

15时45分左右，叉车工郑某某驾驶叉车将拆下的水箱转移至真空泵房北侧空地。因维修需要将水箱顶部的法兰螺栓拆除，谢某一开始站在
便操作其将安全帽放到旁边。在拆除最后一个螺栓时，因锈蚀严重无法拆卸。为便于发力，谢某爬到水箱顶部反复用撬棍和铁锤敲打螺栓，由
箱上部焊缝出现开裂现象。在谢某继续使用撬棍强行撬螺栓时，水箱上部钢板突然从中间裂开，导致谢某从水箱上部（距离地面1.5米）坠落地面

（二）事故应急救援处置及报告情况

事故发生后，杨某某立即电话报告总经理杨某某。接报后，杨某某带领公司其他人员第一时间赶到现场，发现伤者谢某已昏迷、头部流血120急救电话，同时用公司车辆将伤者送往炉桥盐化医院。

16时10分左右，公司将伤者送到炉桥盐化医院抢救。

16时30分，因伤势过重，炉桥盐化医院用120车辆将伤者转往县总院抢救。

17时50分左右，伤者谢某经抢救无效死亡。

18时45分，艾蒂贝公司分别向盐化工业园管委会和县应急管理局报告了事故情况。

19时35分，县应急管理局向滁州市应急管理局报告了事故情况。

9月28日，艾蒂贝公司与死者家属签订了死亡赔偿协议书，工亡补助金、抚恤金、丧葬费等已赔付到位，死者家属情绪稳定。

三、人员伤亡及直接经济损失情况

(一)人员伤亡情况

谢某，男，汉族，49岁，户籍住址：安徽省滁州市定远县炉桥镇年家岗社区，身份证号：略，艾蒂贝公司机修工。

（二）直接经济损失情况

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）统计，事故造成直接经济损失约160万元。

四、事故发生的原因及性质

（一）直接原因

1.安全措施未落实。作业人员未佩戴安全帽，从作业面坠落，后脑着地。

2.暴力拆除。使用撬棍和铁锤暴力拆除锈蚀螺栓导致水箱焊缝因应力作用炸裂开。

（二）间接原因

1.作业现场安全管理不到位。检维修现场安全管理人员未能及时制止谢均未佩戴安全帽开展检维修作业的行为。

2. 安全风险辨识不到位。现场安全管理人员和维修人员未能辨识拆除水箱锈蚀螺栓过程中的安全风险。

3. 安全教育培训不到位。艾蒂贝公司对从业人员安全教育培训不到位，员工安全意识淡薄，未能严格执行劳动防护用品佩戴管理规定。

4.企业安全生产主体责任不落实，安全生产规章制度和操作规程落实不到位。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起因企业安全生产主体责任不落实，作业人员现场安全防范措施不到位，违章冒险作业而导致的一般生产安全责任事

五、事故责任认定及处理建议

1.谢某，安全意识淡薄，未落实安全防护措施，违规冒险作业，对事故发生负有直接责任。鉴于在事故中死亡，不再追究其责任。

2.杨某某，男，户籍住址：江苏省宜兴市方桥街道华阳村，身份号码：略，公司专职安全员，未认真履行安全生产管理职责。作为现场监未佩戴安全帽开展检维修作业的行为未能及时制止，对事故的发生负有直接管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二（六）项，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议对其处以上年度收入7.2万元的50%罚款，计3.6万元，并暂停安全员资格

3.卜某某，男，身份证号码：略，户籍住址：安徽省定远县炉桥镇，公司安环部负责人，未能认真履行安全管理职责，安全培训落实不到识淡薄，未能严格执行劳动防护用品佩戴使用的规定；督促检查本单位的安全生产工作不力，对事故的发生负有重要管理责任。其行为违反了国安全生产法》第二十五条第一款第（二）、第（五）项，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议对其处以上年度收入款，计2.88万元，并暂停安全员管理资格。

4.杨某某，男，身份证号：略，公司总经理，法定代表人，安全生产第一责任人，未认真履行法定安全生产职责，责任制和制度不落实；到位；督促检查本单位的安全生产工作不力，对事故的发生负有主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十（三）、（五）项，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）的规定，建议对其处以上年度收入18万元的40%罚款，计7.2万元。

5.安徽艾蒂贝生物股份有限公司。未认真落实安全生产主体责任，对检维修作业中存在的安全风险认识不足，作业现场安全管理和安全教育未能督促职工严格执行劳动防护用品佩戴使用的规定。其违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条、第四十五条的规定，对主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议对其处以50万元罚款的行政处罚。

六、事故防范措施和建议

（一）提高认识，强化安全责任意识

全县各级各部门要深入贯彻落实习近平总书记关于加强安全生产系列重要批示精神，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规要求，“政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，强化红线意识和底线思维，狠抓落实，切实堵塞安全漏洞，严防各类事故发生，确保人民群众生命和财产安全。

（二）突出重点，持续深入开展安全生产专项整治

盐化园区、应急管理和住建等部门要全面排查梳理园区、行业安全生产工作中的薄弱环节，深刻汲取事故教训，举一反三，立即部署开展作业安全防范措施落实专项整治和建筑施工领域安全专项整治。加强组织领导，强化责任担当，深入开展隐患排查治理工作，防范化解重点领域风险。要加大监管执法力度，严厉打击各类非法违法行为。

（三）抓住根本，压紧压实企业主体责任

艾蒂贝公司要认真吸取事故教训，切实履行安全生产主体责任。要建立健全安全生产责任制，严格落实规章制度和安全操作规程，强化风险查治理工作，及时发现并消除各类安全隐患。要加大从业人员安全教育培训力度，切实提升员工安全意识和风险辨识能力；要强化作业现场安全指挥违规作业和违反劳动纪律行为要加大惩戒力度，确保安全生产规章制度落地生根。

2022年11月18日

扫一扫在手机打开当前页