西林县建宏建材有限公司 “1·25”坠车事故调查报告

2018-05-08 16:22 来源：广西百色西林县人民政府门户网站 作者：广西百色西林县人民政府门户网站 【字体：

西林县建宏建材有限公司

“1·25”坠车事故调查报告

2018年1月25日17时许，在广西西林县建宏建材有限公司八达镇周帮采石场2工区发生一起装载机坠入周邦河中的事故（以下简称“1·25”坠车事
装载机严重损坏，直接经济损失120余万元。

为进一步查明事故的原因，追究事故有关责任人员的责任，杜绝类似事故再次发生。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调
律法规的规定，按照生产安全事故报告和调查处理的有关程序要求，西林县人民政府办公室于2018年1月28日下发了《西
有限公司“1·25”坠车事故调查组的通知）》（西政办发〔2018〕10号），组织县政府办、监察委、安监局、国土局、
事故调查组。事故调查组按照“四不放过”和依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效的原则。经过现场勘查、查阅
析等方式，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任人
关情况报告如下：

网站升级中
百色市西林县人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

事故发生单位系广西西林县建宏建材有限公司，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：西林县八达镇鲤城路169号，法定代表
本：叁万元整，成立日期：2011年05月25日，营业期限：2011年05月25日至2021年05月25日，经营范围：建筑石料用灰岩露天开采及砂石料购
码：91451030579435328E，安全生产许可证有效期：2016年02月25日至2019年02月24日，编号：（桂L）FM安许证[2016]Y0009。该公司下
许可证号：C4510302012017130123664，生产规模：30.00万吨/年，矿区面积：0.1036平方公里，有效期限：叁年（自2015年4月15日至2018
负责人是黄应电。该采石场分为2个采矿工作区，分别是黄应电工区和王章成工区。2016年8月22日王章成将其名下的2工区发包给吴春辉承包生产
年零捌个月（自2016年7月1日至2018年4月15日）。

该公司2016年开始就成立了安全生产管理机构，组长为：黄应电，组员：王章成、颜兰花、王国强（其中颜兰花、王国强为专职安全员）。公司还
技术人员（采矿专业高级工程师）。

二、事故的发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过：2018年1月25日17时许，在西林县建宏建材有限公司的八达镇周帮采石场2工区堆料场地内，装载机司机黄绍哲（曾用名
载机装运石料过程中，连人带机从堆料场坠入下方的周邦河中，造成装载机司机黄绍哲（曾用名：黄亚总）被困装载机中，装载机严重损坏。

（二）事故的救援及善后处理情况。

事故发生后，同在堆料场的苏宏壮、梁冠添和利海波等人立即采取措施进行现场抢救，并打电话向2工区负责人王章成报告，由王章成打电话请求11
消防、医院前往救援，同时将事故发生情况报告西林县安全生产监督管理局。事故转报至县委、县人民政府后，县人民政府分管领导组织了消防、
八达镇等相关单位人员赶赴事故现场开展应急救援及善后处理工作。装载机司机黄绍哲于19时解困，经现场抢救无效死亡后，经多次组织协商，事
吴春辉等人和死者家属就丧葬补助和死亡赔偿等善后处理事宜于2018年1月27日达成赔偿一致意见，由吴春辉和死者家属签订了一份《民事赔偿协
性支付给死者家属丧葬补助和死亡赔偿等费用共计74.39万元，死者家属自行将死者运回老家安葬。目前，事故的善后工作已处理完毕。

（三）事故装载机技术鉴定情况。

事故装载机为广西柳工机械股份有限公司生产的轮式装载机，型号：ZL50C，额定功率：162KW，工作质量：16500Kg，制造日期：20
AL212381。事故发生后，于2018年02月07日委托安徽中衡司法鉴定中心（司法鉴定机构许可证号：340112122）对事故装载机安全性能、转向、
术鉴定，鉴定意见为：黄绍哲驾驶的轮式装载机其性能、转向、制动等均符合国家标准，无异常性能其故障；但灯光其性能无法鉴定。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

(一）事故伤亡人员情况。

事故造成装载机司机1人于19时解困，经现场抢救无效后死亡。死者：黄绍哲（曾用名：黄亚总），男，壮族，居民身份证号：45263******08281
宾村八或屯人，系广西西林县建宏建材有限公司八达镇周帮采石场2工区临时雇佣的装载机司机。

(二)事故直接经济损失。

直接经济损失：约100万元。

四、事故原因分析和事故性质

(一）事故原因分析。

网站升级中
百色市西林县人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

建材有限公司周帮采石场2工区装载机司机黄绍哲（曾用名:黄亚总）未经正规培训，未取得相应的机械操作证书，在驾驶
意识淡薄，现场驾驶操作不当，导致装载机从第2生产工作区坠入下方的周邦河中，造成其本人死亡，装载机严重损坏的事

限公司因生产经营过程中的层层转让、转包，造成采石场安全主体责任不明确，进而落实不到位；安全意识淡薄，重生产
操作证书的黄绍哲作为装载机司机，疏于日常生产安全管理，没有认真督促、检查好本单位安全生产管理工作，对没有发
事故隐患，间接导致了“1·25”坠车事故的发生。

（二）事故性质。

经调查认定，西林县建宏建材有限公司“1·25”坠车事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定和对有关责任人员的处理意见

（一）对事故责任单位的责任认定和处理意见。

西林县建宏建材有限公司因生产经营过程中的层层转让、转包，造成采石场安全主体责任不明确，进而落实不到位；安全意识淡薄，重生产轻安全管理，没有认真督促、检查好本单位安全生产管理工作，没有发现和制止，及时消除事故隐患，最终导致了“1·25”坠车事故的发生。建议西林县安依法进行处罚。

（二）对有关责任人员的责任认定和处理意见。

1、黄绍哲，男，壮族，1986年07月08日出生，西林县那劳镇那宾村八或屯人，系西林县建宏建材有限公司的八达镇周帮采石场2工区临时雇佣装载良好的装载机械作业时，由于个人安全防范意识淡薄，现场驾驶操作不当，导致装载机从第2生产工作区坠入下方的周邦河中，造成其本人死亡，“1·25”坠车事故中负有直接责任。鉴于黄绍哲已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2、黄文武，男，1976年10月26日，是广西马山县古零镇羊山村内环屯人，系西林县建宏建材有限公司安全员。黄文武安全意识淡薄，平时对公司的不到位、不彻底；未排查发现并排除事故隐患，致使公司的八达镇周帮采石场2工区装载机司机黄绍哲在操作时的不安全行为没有得到及时发现和制发生。在“1·25”坠车事故中负有责任。建议西林县建宏建材有限公司按照本公司的规章制度对其进行处理，并将处理结果报西林县安全生产监督管

3、王章成，男，1975年06月24日出生，广西西林县八达镇周邦村周邦屯人，系西林县建宏建材有限公司的八达镇周帮采石场2工区主要负责人兼安真履行本职安全生产职责，没有认真督促、排查检查好本生产工作面的安全生产工作，未发现和制止黄绍哲的不安全行为，从而导致事故的发生，有重要领导责任。建议西林县安全生产监督管理局依法对王章成进行处罚。

4、黄仁开，男，1975年05月27日出生，住广西隆林各族自治县新州镇，系西林县建宏建材有限公司聘请的专业技术人员。黄仁开疏于对西林县建采石场2工区的日常安全监管指导，没有认真履行本职安全生产管理和技术服务职责，没有督促、排查检查好服务对象的安全生产工作，从而导致安在“1·25”事故中负责任。建议由西林县安全生产监督管理局对黄仁开进行约谈。

5、黄应电，男，1968年03月27日出生，住广西西林县八达镇鲤城路169号，系西林县建宏建材有限公司的法定代表人。黄应电没有认真履行落责，没有督促、教育、排查检查好本单位的安全生产工作，没有及时消除安全事故隐患，从而导致事故的发生，在“1·25”事故中负有主要领导责生产监督管理局依法对黄应电进行处罚。

六、事故教训与防范措施

西林县建宏建材有限公司 “1·25”坠车事故的发生，再次暴露出我县部分采石场因层层转让、转包生产经营，从而造成安全生产主体责任不明确，到位，缺乏日常安全管理，生产现场隐患排查不彻底，岗位操作规程执行不严格；部分采石场没有认真执行露天矿山开采的有关技术要求，采用不采石，爆破后排险不彻底等问题；同时也暴露出采石场部分从业人员安全意识淡薄，有章不循，违章操作，冒险蛮干，重生产轻安全思想严重；对抱有侥幸心理，使隐患得不到及时消除，致使事故发生。为认真吸取事故教训，杜绝类似事故再次发生，维护我县社会安全稳定，特提出以下防范措

1、西林县建宏建材有限公司要认真要深刻吸取“1·25”坠车事故教训，举一反三，加大安全生产管理力度，消除事故隐患，切实把安全生 产工作事故发生。

网站升级中
百色市西林县人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

[illegible]彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，严格执行“管生产必须管理安全”的各项安全生产规章制度和安全措从业人员的安全意识和自我安全保护能力。加强安全排查检查力度，及时排查和整改事故隐患，真正做到不安全不生产。

加强对采石场日常生产的安全监督管理，杜绝私自转让、转包现象的发生，确保采石场各种安全生产责任落实到位。

煤矿山企业的安全监管工作，严格按照《注册安全工程师管理规定》的相关规定和上级安全生产监督管理部门树企业配备员资格证件的审查，规范企业聘请注册安全工程师或专业技术人员的监督和管理，杜绝因兼职过多，出现履行安全生产

网站升级中

百色市西林县人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。