信息索引号：	77437557-8/2019-46508	主题分类：	其他
发布机构：	区应急管理局	成文日期：	2019-12-17
公开方式：	主动公开		

浙江中通文博服务有限公司绍兴分公司“7·25”物体打击事故调查

发布时间：2019-12-17 11:52 信息来源：区应急管理局 访问次数：260

2019年7月25日上午9时左右，浙江中通文博服务有限公司绍兴分公司在漓渚镇棠棣村实施电线杆拆除作业过程中，发生一起物体打击事故，造成1人死亡。事故发生后，区应急管理局及时会同区监委、公安分局、总工会、文化广电旅游局等单位，并邀请区检察院有关同志组成事故调查组，对该起事故进行调查处理。现将调查处理情况报如下：

一、基本概况

（一）相关单位情况

1. 建设单位：中广有线信息网络有限公司柯桥分公司，位于柯桥区柯桥街道华宇路598号，2001年7月13日注册成立，负责人陈伟钢，目前该公司的经营范围为广播电视技术、数据广播技术、数据广播设备、卫星广播、通讯设备的技术开发、技术咨询、技术服务；广播电视传输网络的建设和电视传输网络技术的开发和应用等。

2. 承包单位：浙江省通信产业服务有限公司绍兴市分公司，位于绍兴市四马路1号，2006年9月12日注册成立，负责人吴旭，目前该公司有430范围为通信产品、电信技术的研发及技术咨询服务，通信器材的销售，通信工程、电子系统工程、网络信息工程、数据通信工程、智能建筑系统工工、监理、维护及咨询服务，电信设备、通信器材的维修等。

3. 分包单位：浙江中通文博服务有限公司绍兴分公司，位于绍兴市解南商业区5号楼4间—2，2012年10月9日注册成立，负责人潘海雅，目前该公司的经营范围为通信工程施工、维护，土建工程施工，建筑劳务分包，建筑楼宇智能系统工程的设计、施工，通讯及设备的施工、安装、维修，市政

（二）工程承包情况

2019年2月，浙江省通信产业服务有限公司中标成为绍兴市柯桥区广电工程指定区域的入围施工单位，负责中广有线柯桥分公司经营范围内的指建、维修、抢修、零星工程等工程施工，双方签订了《有线网络工程施工入围合同》及《安全生产目标管理责任书》。涉及到具体工程，浙江省通信权委托绍兴市分公司负责实施，双方以《广电工程发包单》的形式予以明确。

浙江省通信产业服务有限公司绍兴市分公司与浙江中通文博服务有限公司绍兴分公司属于长期合作关系，双方约定，在浙江通服绍兴市分公司不足时，将一些零星的、技术含量低的施工任务，分包给浙江中通文博服务有限公司绍兴分公司。双方签订了《施工合作框架协议》及《安全、环保涉及到具体工程，双方以《浙通服绍兴公司派工单》的形式予以明确。

二、事故经过

中广有线信息网络有限公司柯桥分公司将“2019年漓渚镇美丽乡村线路整治工程”发包给浙江省通信产业服务有限公司绍兴市分公司，由浙江司绍兴分公司协助负责实施。

2019年7月25日上午，浙江中通文博服务有限公司绍兴分公司安排黄家明下属任晓龙班组去拆除漓渚镇棠棣村的两根废弃电线杆，当时现场有3任田田、任印广，及1名后勤人员任印亮（非公司在编人员）。拆除的步骤是先将手动葫芦套在废弃杆及另外一根用作支撑的电线杆上，并在废弃杆中控制废弃杆倾倒的方向，敲碎废弃杆底部后，利用手动葫芦、绳子将废弃杆慢慢放倒。上午9时左右，在拆除第二根废弃杆时，支撑杆底部突然断裂上，带动废弃杆砸到离作业点约6米远的任印亮身上。事故发生后，现场人员报120并紧急将伤者送至绍兴市第二人民医院抢救，于10时15分经抢救无效

三、人员死亡及直接经济损失

（一）死者情况

任印亮，男，身份证号：340621********4817，安徽省濉溪县人南坪镇人；

（二）直接经济损失

本起事故共造成直接经济损失77.6万元。

四、事故原因

（一）直接原因

非在编人员任印亮未接受过安全作业相关教育，安全常识及应对危险的能力不足，被倒塌的电线杆砸中导致事故发生。

（二）间接原因

1. 施工单位监管不力。未针对零星工程施工时间及内容相对分散的客观实际，合理安排管理人员对施工作业现场进行抽查监管，及时发现并消违章行为的惩处力度不足。

2. 技术交底流于形式。尽管相关单位项目负责人对任晓龙班组开展过技术交底，但交底内容相对教条、程序化，实际切合不足，未因零星工程容相异而做到“一案一策”。

3. 施工作业管理不善。把未接受过安全教育的人员带进施工现场，未就人员定址定位作严格规定，未对施工现场环境及周边危险源进行排查，杆倒塌导致事故发生。

五、事故性质

综上分析，这是一起因现场人员安全常识不足，单位安全管理不善而引起的责任事故，事故类别为物体打击。

六、事故责任及处理建议

依据调查事实，对事故责任作如下划分并提出相应处理意见:

1. 浙江中通文博服务有限公司绍兴分公司。对公司所属工程缺乏有效的抽查监管，未认真督促作业人员严格执行安全操作规程，对施工现场安术交底流于形式，对事故发生负有主要责任。建议应急管理部门依法给予行政处罚。

2. 潘海雅，浙江中通文博服务有限公司绍兴分公司负责人。对施工项目疏于管理，安全检查力度不足，对违规违章行为查处不严，管理不善，领导责任。建议应急管理部门依法给予行政处罚。

3. 任晓龙，浙江中通文博服务有限公司绍兴分公司班组长。把未接受过安全教育的人员带进施工现场，未对施工现场环境及周边危险源进行纰负有直接领导责任。建议浙江中通文博服务有限公司绍兴分公司根据公司相关规章制度对其进行处理。

4. 浙江省通信产业服务有限公司绍兴市分公司。未对工程分包单位的安全生产工作进行统一协调管理，存在以包代管现象，对事故发生负有一理部门依法给予行政处罚。

5. 陈勇，浙江省通信产业服务有限公司绍兴市分公司总经理助理。作为安全生产分管领导，未按照职责要求对工程分包单位的安全生产工作进事故发生负有重要领导责任。建议应急管理部门依法给予行政处罚。

6. 徐强，浙江省通信产业服务有限公司绍兴市分公司副总经理。分管柯桥事业部，未按照“管业务必须管安全”的要求对工程分包单位的安全调管理。建议浙江省通信产业服务有限公司绍兴市分公司根据公司相关规章制度对其进行处理。

7. 唐柏意，浙江省通信产业服务有限公司绍兴市分公司市场发展部安保中心主任。未切实履行安全管理人员职责，对工程分包单位的违规行为浙江省通信产业服务有限公司绍兴市分公司根据公司相关规章制度对其进行处理。

8. 任印亮。未接受过安全作业相关教育而进入施工现场，安全常识及应对危险的能力不足，对事故发生负有直接责任，鉴于其已死亡，不再予

七、防范措施

1. 浙江中通文博服务有限公司绍兴分公司要深刻吸取“7·25”事故教训，加强对工程施工的安全管理。要严格落实用工规范建设，加强对施险源排查力度，落实各项安全措施，强化安全生产教育培训和技术交底，进一步提高从业人员的安全意识和自我保护能力。

2. 浙江中通文博服务有限公司绍兴分公司要会同相关单位积极安抚好死者家属情绪，妥善处理死者的善后事宜，防止上访事件、群体性事件的

3. 浙江省通信产业服务有限公司绍兴市分公司要杜绝以包代管、包而不管现象，合理安排管理人员，加强对施工作业现场安全巡查力度，及患，有针对性地开展技术交底，加大对违规违章行为的惩处力度，确保施工安全。

4. 中广有线信息网络有限公司柯桥分公司要加强对在建工程承包单位、分包单位的安全监管力度，加大对施工单位执行工程合同及工程施工度，及时发现安全隐患并落实整改。

5．浙江省通信管理局要进一步落实安全生产行业监管责任，加大安全宣传教育力度，严格督促相关单位切实落实主体责任，进一步加强对安全组织和领导，坚决遏制生产安全事故苗头，确保安全生产。

“7·25”物体打击事故联合调查组

2019年9月20日

浙江中通文博服务有限公司绍兴分公司“7•25”物体打击事故调查报告.doc

顶部