依申请公开

归档专题 +

太子河区恒利新城A区31号楼1单元19楼83号居民住宅“1·11”亡人火灾事故调查报告

时间发布：2026-03-09 15:03
阅读次数:
575
次
信息来源：区消防大队
字体：[大 中 小]
【打印文章】

2026年1月11日17时39分，辽阳市消防救援局指挥中心接到报警，位于辽阳市太子河区铁西街道恒利新城A区31号楼1单元19楼83号居民住宅发生火灾，此起火灾造成1人死亡（王*昌，男，66岁，1960年11月20日出生，辽宁省辽阳市人，身份证号码为211XXXXXX13），直接经济损失为17560元。

事故发生后，根据《中华人民共和国消防法》、《消防安全责任制实施办法》、《辽宁省火灾事故责任调查规定》等法律法规和相关文件，1月13日，报请太子河区人民政府成立太子河区恒利新城A区31号楼1单元19楼83号居民住宅“1·11”亡人火灾调查组，区消防救援大队牵头，区公安分局、区应急局、区住房和城乡建设局、区市场监督管理局、铁西街道办事处为成员单位，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，开展火灾事故调查处理工作，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）地理位置情况。恒利新城A区位于辽阳市太子河区繁荣路105号，东靠铁西路，西靠繁荣家园小区，南临徐往子村，北靠繁荣路。

（二）建筑修建情况。恒利新城A区建筑总占地面积148115.6平方米和总建筑面积306431.33平方米，物业单位为辽阳鑫城物业管理有限公司。该建筑修建于2013年12月，建设单

位为辽宁恒利集团发展有限公司，该建筑的消防相关方面均于2014年、2016年通过相关监管部门验收合格。

（三）建筑基本情况。恒利新城A区建筑共计31栋，2栋4层，2栋5层，1栋6层，9栋9层，9栋11层，1栋18层，7栋27层，117个单元共计3692户（其中7栋为回迁楼，其中1栋为廉租房），没有开放地下室空间，所有建筑均为钢筋混凝土框剪结构，总建筑面积306431.33平方米。起火场所房屋为一室一厨一卫布局，入户门向北开，建筑面积48.6平方米。

二、事故发生经过和应急灭火救援情况

（一）事故发生经过

2026年1月11日16时18分左右，死者王立昌配偶刘贵娟走进电梯与邻居外出锻炼，王立昌独自一人在家。刘贵娟17时28分许，走出电梯返家时发现走廊里有烟，同时闻到异味，打开家门后，发现室内全是烟，遂立即打开窗户，回身发现王立昌床旁的床头柜处有火，随即到卫生间接水浇火，又拨打了120和119报警。

（二）应急灭火救援情况

2026年1月11日17时39分，辽阳市消防救援局指挥中心接到报警，位于辽阳市太子河区铁西街道恒利新城A区31号楼1单元19楼83号居民住宅发生火灾，有人员被困，17时40分26秒指挥中心调派铁西路消防救援站出动5车19人；蔡四路特勤站出动3车12人前往处置。17时46分铁西路消防站到达现场，内攻人员进屋查看屋内已无烟无明火，18时16分铁西路消防站返回。

三、人员伤亡及火灾直接经济损失

（一）人员伤亡情况

该起火灾造成1人死亡，具体情况如下：死者姓名：王*昌，性别：男，年龄：66岁，出生日期：1960年11月20日，身份证号码：211XXXXXX13。

（二）火灾直接经济损失

该起火灾主要烧毁起火房屋内的床、床头柜、衣物等物品，房间烟熏痕迹明显，墙上挂钟外壳等受热形变，1人死亡，过火面积约48.6平方米。经统计，直接经济损失为17560元。

四、事故原因和性质

（一）起火原因

综合分析、现场勘验、调查询问等资料认定：起火时间为2026年1月11日16时42分许；起火部位为恒利新城A区31号楼1单元19楼83号居民住宅卧室东侧单人床处；起火点位于单人床床

面北侧床头处；起火原因：系王立昌吸烟不慎，未熄灭烟蒂引燃床上毛毯、衣物等可燃物引发火灾。

（二）造成事故的主要原因

1、死者消防安全意识不足。长期卧床吸烟，没有充分认识到高温烟头可能引燃床上可燃物造成火灾的风险问题。加之，当时独自卧床在家，无人看护，导致其吸烟不慎意外引燃床上毛毯、衣物等可燃物蔓延成灾。

2、监护人责任缺失。刘贵娟作为其配偶的法定监护人，未认真履行看护职责，将患有脑血栓无法自主行动的配偶独自留在家中，对家庭火源、打火机等管理不到位，未能消除生活。

（三）事故性质

经调查认定，太子河区恒利新城A区31号楼1单元19楼83号居民住宅“1·11”亡人火灾事故是一起生活意外事故。

五、火灾事故暴露的主要问题

死者消防安全意识差，长期卧床对高温烟头这种火源风险预判不足，无应急逃生自救能力。消防知识和技能宣传覆盖广度、深度不够。

六、事故有关责任人员和单位处理建议

（一）直接责任追究

该起火灾事故造成1人死亡，鉴于当事人在火灾中死亡，不予立案追究其责任。

（二）对街道、社区的处理建议

建议由太子河区消防安全委员会对铁西街道办事处进行工作提醒，责令铁西街道办事处对和谐家园社区进行约谈。

（三）对物业单位的处理建议

建议由太子河区住房和城乡建设局加强对物业服务企业的监管，督促辽阳鑫城物业管理有限公司认真履行消防安全职责，做好小区公共区域的消防安全管理工作。

对监护人的处理建议：鉴于事故具体情况，建议由和谐家园社区对死者的监护人进行批评教育。

七、事故防范措施及建议

（一）落实消防安全主体责任。各镇（街道）要强化属地消防安全责任落实，发挥好消防安全包保机制作用，落实常态化网格巡查宣传工作，并定期或不定期地组织开展隐患大排查，对

发现的问题及时整改。要切实督促物业企业对小区消防安全进行经常性自查自改，不断强化物业从业人员消防“四个能力”建设。同时，引导居民重视居家消防安全，学习灭火和逃生技能。

（二）加强社区消防安全宣传工作。各镇（街道）、村（社区）要加大防火宣传力度，设置固定的消防宣传栏，在醒目位置张贴消防安全提示和海报，定期向群众宣传防火、灭火和逃生自救常识，特别是各类火源的安全使用。充分利用小区LED显示屏、楼宇电视、小广播、微信群等媒介开展多样性消防宣传，不断提高群众消防安全意识。

（三）强化社区微型消防站建设。各镇（街道）、村（社区）要发动有物业的小区利用值班室或是消控室建设微型消防站，组织消防专兼职工作人员、保安人员组建微型消防站队伍；无物业的小区，要发动志愿者、党员、居民积极分子组建义务消防队伍，定期组织培训，掌握防火知识和灭火技能，能开展日常隐患排查、宣教，能第一时间组织初期火灾处置和居民疏散。

（四）加强居民用火、用电、用气管理。由镇（街道）、村（社区）牵头，举一反三，发动物业、业委会、网格、志愿者等，以敲门入户、重点人群培训、报告会宣讲等形式，督促居民及时对老旧、老化线路和用电设备进行更换，做到安全用电；对燃气管道、灶具进行排查，确保完好，并提醒动火不离人，做到用气、用火安全；并对使用蚊香、蜡烛、室内吸烟等进行劝导和风险提示，通过持之以恒的常态化排查和引导，持续规范居民居家用火、用电、用气安全管理。

太子河区人民政府

2026年3月4日