# 宾阳县露圩镇木材加工场“3•1”一般机械伤害事故调查报告

发布时间：2020-06-15 10:30 来源： 宾阳县应急管理局

宾阳县露圩镇木材加工场“3·1”一般机械伤害事故调查报告

2019年3月1日11时许，宾阳县露圩镇发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失50万元。

按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区〈实施生产安全事故例〉办法》（自治区人民政府令第50 号）和《南宁市人民政府办公厅关于进一步明确生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办〔2014〕49号月25日，宾阳县政府成立了由宾阳县应急局、纪委监察局、公安局、经信局、人社局、林业局、总工会有关负责同志和工作人员组成的宾阳县“3·1”一般机械伤害事故调查组（以下简称：事故调查组），开展事故调查工作。同时，邀请宾阳县检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检测鉴定和专家事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露防范整改措施。

**一、事故现场基本情况**

**（一）事故概况**

2019年3月1日露圩镇人民政府向县安委办报告，称露圩镇鸿兴木材加工厂一名工人被木材加工机械绞伤，经医生现场抢救无效死亡。现经事故发生地点并不在露圩镇鸿兴木材加工厂内，而是在与该厂仅一墙之隔的一无证木材加工点内。

该无证木材加工点建于宾阳县露圩镇西区，其紧邻露圩镇鸿兴木材加工厂围墙外沿，属于个体加工场，投资人为黄汉平，事发当时未办理营业执有切割机、刨片机等。

**（二）用工情况**

黄汉平未曾与死者蒙树其签订过劳动合同。

**二、事故发生的经过及救援情况**

**（一）事故经过**

2019年3月1日11点40分左右，蒙树其在进行木材切割作业时，切割机锯片突然断裂飞出将其左手锯断及腰部锯伤。随后闻讯赶来的黄汉平等人同时拨打露圩镇卫生院急救电话。

**（二）应急处置情况**

12:00时，露圩镇卫生院的救护车到达现场，医护人员随即对蒙树其展开救治，但终因流血过多，经抢救无效死亡。

露圩镇人民政府接警后，镇分管领导立即组织露圩派出所、露圩镇国安站、工商所、卫生院等工作人员到现场处置。接到事故报告后，宾阳县应现场，指导善后处置工作。事故未引起社会稳定问题。

**三、事故人员伤亡和经济损失情况**

事故共造成1人死亡，直接经济损失50万元人民币。

**四、事故原因及性质**

**（一）直接原因**

蒙树其在操作切割机进行木材切割作业过程中，由于锯片断裂，锯片碎块飞出导致蒙树其身体受到意外伤害，经抢救无效死亡，是事故发生的直

**（二）间接原因**

1.黄汉平投资的加工场机械设备安全防护不到位，对员工安全教育培训不到位，是事故发生的主要原因。

2.宾阳县露圩镇政府履行安全生产属地管理职责不到位、“打非治违”工作不力，未能及时发现无证木材加工点的存在。

3.宾阳县自然资源局（原宾阳县林业局）履行行业安全管理职责不到位、安全生产检查流于形式、“打非治违”工作不力。对木材加工点安全生落实、安全生产教育培训不到位、隐患排查不彻底等突出问题失察，未能及时发现无证木材加工场的存在。

**（三）事故性质**

调查认定，宾阳县露圩镇木材加工场“3·1”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

**五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议**

（一）**建议给予行政处罚人员**

黄汉平，宾阳县露圩镇木材加工场投资人，其作为生产经营单位的主要负责人，未对机械设备安全防护措施进行有效排查，对员工进行安全教育故负有责任。建议由宾阳县应急管理局依法处理。

（二）**对相关管理责任单位的责任认定和处理建议**

1.宾阳县露圩镇政府履行安全生产属地管理职责不到位、“打非治违”工作不力，未能及时发现无证木材加工场的存在。建议县政府给予露圩评。

2.宾阳县自然资源局（原宾阳县林业局）履行行业安全管理职责不到位、安全生产检查流于形式、“打非治违”工作不力。对木材加工点安全生落实、安全生产教育培训不到位、隐患排查不彻底等突出问题失察，未能及时发现无证木材加工场的存在。建议县政府给予宾阳县自然资源局全县通

**六、关于露圩镇鸿兴木材加工厂的责任认定**

露圩镇鸿兴木材加工厂与事故无直接关联，对事故不负有责任。

**七、事故防范和整改措施**

**（一）不断提升企业安全生产责任意识**

各生产经营单位要切实落实安全生产的主体责任、大力推进安全风险分级管控，狠抓安全生产专项整治和隐患排查，有效防范事故发生。

**（二）加强安全生产教育培训，提高事故预防能力**

各镇、各相关部门要按照属地管理原则和行业分类，监督企业开展安全培训，提升安全技能。充分利用广播、电视、政务微信、微博等媒体广泛全知识，增强民众的知晓率和普及率。

**（三）切实履行安全生产监管职责**

各镇、各相关部门要认真开展联合监管执法，全面进行安全隐患大排查，进一步加大打非治违工作力度，对无证或证照不全的木材加工点予以严落实安全生产主体责任，开展隐患排查整治，加大安全投入，合理设置安全警示标志、防护，加强操作技能培训，提高企业安全管理水平。

宾阳县露圩镇木材加工场

“3·1”一般机械伤害事故调查组