规范性文件 +
政府信息公开指南
政府信息公开制度
法定主动公开内容 +
政府信息公开年报 +
公开机构和联系方
部门乡镇平台链接

辽宁调兵山辽宁坤安煤炭有限公司“6•20”一般车辆伤害事故调查报告

来源：调兵山市应急管理局　　时间：2023-09-04

2023 年 6 月 20 日早 6 时 30 分许，位于调兵山市晓明镇腰堡村的辽宁坤安煤炭有限公司在进行砌筑围墙时，运送建筑水泥砂浆的铲车失控，发生一起一般车辆伤害事故，造成两名砌墙作业的员工死亡。

事故发生后，经调兵山市人民政府同意，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号令）第二十二条之规定，成立了由调兵山市应急管理局、调兵山市总工会、调兵山市公安局为成员的事故调查组，同时邀请市纪委监委同志参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、询问谈话、查阅资料、综合分析，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况，确定了事故性质，认定了事故责任，发现了事故单位存在的管理不足，掌握了事故单位及相关人员违反《安全生产法》的相关证据，提出了事故防范和改进措施建议。现将事故有关情况报告如下：

一、事故单位情况介绍

（一）事故单位概况

辽宁坤安煤炭有限公司，位于辽宁省铁岭市调兵山市晓明镇腰堡村。该公司成立于 2010 年 7 月 21 日，营业执照核准日期为 2023 年 3 月 8 日，营业期限自 2010 年 07 月 21 日至无固定期限，公司为有限责任公司，注册资本人民币伍佰万元整，法定代表人于光，统一社会信用代码:912112815581755393。公司占地面积 31250 平方米，现有员工 5 人，及部分临时用工，现有铲车 2 台，挖掘机 1 台，粉碎机 1 台，筛分机 1台。公司经营范围：煤炭及制品销售，煤炭洗选，煤制品制造。年储存和转运煤炭 20 万吨。

（二）有关人员情况

1、张玉亮（死者）男，63 岁，辽宁坤安煤炭有限公司员工，工作岗位力工。家住：调兵山市晓明镇海丰屯散居。

2、冯树文（死者）男，55 岁，辽宁坤安煤炭有限公司员工，工作岗位瓦工。家住：调兵山市晓明镇小明村 9 组 58 号。

3、吴立辉，男，54 岁，辽宁坤安煤炭有限公司员工，工作岗位铲车司机。家住：阜新县大五家子镇皂力营子村。

4、周立雁，男，53 岁，辽宁坤安煤炭有限公司实际控制人。家住：调兵山市中央大街新兴小区 4 号楼 3 单元 202 室。

二、事故发生经过和事故救援经过

（一）事故经过

6 月 20 日早上 6 时许，该公司铲车司机吴立辉驾驶铲车，将水泥灰送到砌筑围墙的工地，也

中央门户网站 > 各省市政府网站 > 省内重要城市网站 > 县

主办单位：调兵山市人民政府 地址：调兵山市育才路7号

承办单位：调兵山市人民政府办公室 邮编112700 邮箱dbszwgk@163.com

辽ICP备09012247号-1 辽公网安备21128102000016号

网站标识码2112810002 网站地图

政府网站找错

适老化无障碍服务