兰考县河南鑫宏保温材料有限公司“11·3”爆燃事故调查报告

时间：2019-04-09 来源：事故调查处 分享：

兰考县河南鑫宏保温材料有限公司
“11.3”较大爆燃事故调查报告

2018年11月3日6时40分许，兰考县河南鑫宏保温材料有限公司生产车间发生较大爆燃事故，造成8人死亡，1人受伤，直接经济损失850万元。

事故发生后，兰考县迅速向省委、省政府和市委、市政府及相关部门进行了报告，省委书记王国生、省长陈润儿、市委书记侯红、市长高建军等领导同志立即作出重要批示，要求全力以赴组织救援，千方百计救治伤员,做好遇难者的善后和家属安抚工作，查明事故原因，依法追究责任，要深刻吸取事故教训，采取有力措施，坚决防止类似事故的发生。

根据省委省政府和市委市政府领导同志的批示指示要求，依据《安全生产法》和《生产安全事故调查报告和处理条例》（国务院令第493号）相关规定，11月3日下午开封市政府成立了兰考县河南鑫宏保温材料有限公司“11.3”较大爆燃事故调查组(以下简称事故调查组)，负责对此次事故展开调查。事故调查组由开封市人民政府副市长担任组长、市安监局局长和兰考县人民政府县长担任常务副组长，市安监局、市监察委、市公安局、市总工会和兰考县政府及有关部门参加，下设综合组、技术组、管

理组和追责组。事故调查组聘请了消防、化工、电气等方面的专家组成专家组，参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、视频审查、检测鉴定和专家论证，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）企业概况

1.河南鑫宏保温材料有限公司属于自然人控股，法定代表人周振闯，公司实际经营人王胜强、雷不礼。公司成立于2018年1月19日，位于兰考县桐乡街道办事处王庄村北部220国道西侧，占地面积3122平方米，注册资金800万元。经营范围：保温材料、建筑材料加工、销售，保温工程、防水工程、消防工程、土石方工程。年生产规模：XPS板材300万平方米。

该公司于2018年1月19日在兰考县工商行政管理局登记注册了工商营业执照，统一社会信用代码：91410225MA44TP4U5U；2018年2月3日在兰考县发改委备案，项目代码：

2018-410225-41-03-005758；2018 年 3 月 5 日与兰考县胜利食品有限公司签订租赁厂房协议；2018 年 3 月 21 日，获得兰考县环保局环评批复（兰环监保〔2018〕24 号）。

2018 年 5 月底试生产，因无环保设施，被兰考县桐乡街道办事处关停，6 月底，该公司环保设施配备齐全后开始生产，7 月初，因各股东间经济纠纷问题，企业停产，10 月 10 日，该企业进行股权转移，10 月 21 日，企业再次开始生产。

河南鑫宏保温材料有限公司用工 20 人，均未签订劳动用工协议。

2.河南九州环保工程有限公司（原南阳市环境保护工程有限公司），法定代表人石智慧。公司成立于 2005 年，经营地址：南阳市兴隆路 636 号，注册资金 1000 万元；经营范围：污染治理工程咨询、环评、设计、施工、调试、运营；污（废）水、废气、噪声及振动治理工程；环境污染治理设施运营（工业废水）、自动连续监测（水、气）等项目；环保治理配套产品生产、销售。

该公司于 2015 年 4 月 7 日办理“三证合一”时，在南阳市工商行政管理局登记注册了河南九州环保工程有限公司工商营业执照，社会信用代码 91411300176364297T； 2017 年 5 月 11 日获得中华人民共和国环境保护部颁发的建设项目环境影响评价乙级资质证书，证书编号：国环评证乙字第 2545 号，有效期：

2017 年 5 月 7 日至 2021 年 5 月 6 日；2017 年 9 月 29 日获得河南省住房和城乡建设厅颁发的环保工程专业承包一级证书，证书编号：D241025923，有效期：2017 年 09 月 30 日至 2020 年 12 月 09 日。

3.兰考县胜利食品有限公司，法定代表人金胜利，公司成立于 2006 年 3 月 29 日，注册地址：兰考县城关乡高场村。工商营业执照编号：410225100000638，组织机构代码：786239928，统一社会信用代码：91410225786239928L。建厂时，住建、土地等部门均未为其办理行政审批手续，2012 年 11 月 29 日补办了土地证。2015 年 6 月该企业倒闭。

（二）生产厂房情况

河南鑫宏保温材料有限公司 2018 年 3 月 5 日与兰考县胜利食品有限公司（已倒闭）签订厂房租赁协议，租期 3 年，租金每年 12.5 万元。该车间和仓库建于 2013 年 8 月，车间东西长 62 米、南北宽 12 米、高约 5 米，南墙设置 2 个大门（4 米×4.8 米）和 8 扇窗户（2 米×2 米），北墙设置 10 扇窗户（1 米×2 米），东北角与仓库连接处有一门洞（3.5 米×3.5 米）；仓库东西长 55 米、南北宽 14 米、高约 5 米。车间和仓库西侧 12 米、北侧 3 米为耕地，东侧 0.8 米为员工宿舍及办公室，南侧 16.2 米为兰考县胜利食品有限公司闲置厂房。

车间与仓库为钢架结构，四级耐火等级，其中车间火灾危险类别为甲类，仓库火灾危险类别为丙类；车间与仓库紧邻，防火间距不符合要求；车间和仓库均未配置室内消火栓，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第 8.2.1 条规定。

（三）生产设备和生产工艺

生产设备：XPS 挤塑板生产线、整平台、输送架、双切锯、切边锯等；

使用主要原料：聚苯乙烯颗粒、滑石粉、色母粒、氟利昂、丙烷等；

XPS 挤塑板生产流程：原料→混料搅拌→上料→热熔发泡→挤压成型→切割→成品包装；

生产工艺：将原辅材料倒入搅料机按配比均匀混合，通过传送装置将混合好的原辅料送入热熔挤出机进行熔融塑化并搅拌，接着混合物被向后推送，进一步充分混合并降温，持续注入发泡剂（丙烷或氟利昂）并快速混炼加压，此阶段使用循环冷却水进行降温冷却，对聚合物的温度和压力进行精确控制，而后被挤出有特定流道的模具，此时混在聚合物中保持高压的发泡剂在瞬间压力释放，发泡剂气化形成很多各自独立的微小气泡，被包裹在聚苯乙烯膜泡内，经进一步冷却定型形成截面均匀、闭孔蜂窝状的板材，接着是压板整平机组和牵引输送辊道，然后经过切割系

统得到预定尺寸的XPS挤塑板，即为成品。根据《产业结构调整指导目录》，该XPS挤塑板生产线为限制类轻工工艺。

（四）公司股权情况

2018年1月，兰考县居民王胜强、雷不礼、朱绍辉、郭荣花4人投资成立河南鑫宏保温材料有限公司，公司注册法人代表为雷不礼，其中王胜强、雷不礼、郭荣花各投资63万元，各占股30%，朱绍辉投资21万元，占股10%；2018年10月10日，王胜强、朱绍辉、郭荣花三人共以90万元的价格将股份出让给周鹏广，股份实际持有人为王胜强，公司法人代表及报税手续均转为周振闯。公司实际经营人为王胜强、雷不礼，其中王胜强投资占股70%，雷不礼占股30%。

二、事故发生经过及应急处置

（一）事故发生经过

2018年11月2日夜班（晚8点至早8点），由胡高俏（带班人员）、王军委（技术员）等11人在车间上班。11月3日凌晨4时许，生产机器因减速器出现故障，王军委和胡高俏决定停机维修，经维修，故障未能排除。王军委未关闭丙烷气体阀门就回去休息，胡高俏安排当班工人进行卫生打扫、杂物整理等工作；凌晨6时30分许，胡高俏发现车间有异味，就去宿舍叫醒王军委，随后二人一同跑入车间，王军委关闭丙烷气体阀门，随后胡

高俏指使车间南侧正在工作的李玉东打开位于南墙偏西位置的配电箱，李玉东伸手操作配电箱内开关时，车间内长时间大量集聚的丙烷混合气遇电气开关操作时产生的电火花，发生爆燃。

（二）抢险救援情况

2018 年 11 月 3 日 6 时 48 分，兰考县消防大队接到报警，立即调集 2 个消防中队、3 个政府专职队，13 辆消防车、70 名消防指战员赶赴现场。同时市消防支队迅速调派 3 个消防中队和 1 个搜救犬中队，共计 6 辆消防车，20 名指战员增援。兰考县委、县政府立即启动应急预案，组织县公安局 280 余人、桐乡街道 70 余人、县安监局 20 人、医护人员 37 名、救护车 9 辆前往救援。现场成立了由市委常委、兰考县委书记蔡松涛任政委、县长李明俊任指挥长的“11.3”事故应急指挥部，设综合协调、现场处置、医疗救援、交通管制、善后处理、事故调查和舆情处置 7 个工作组开展事故救援。

刘伟副省长、省应急管理厅党组书记张昕、副厅长南小方及有关负责同志赶赴现场，指导救援工作有序开展。市委书记侯红、市委常委、市委秘书长张松文、副市长王秋杰、市安监局局长郑连成相继抵达现场，协调市县两级政府和有关部门进行事故调查和善后处置工作。

上午 8 时，事故现场明火全部扑灭，下午 15 时现场 10 罐丙

烷、10罐氟利昂和20小罐液化气成功转移，完成了事故现场清理工作。此次事故救援响应迅速、处置得当，无次生事故发生。

三、人员伤亡及善后处置情况

（一）人员伤亡情况

事故共造成王军委等8人死亡，1人重伤。受伤人员目前在开封市中心医院接受治疗，生命体征平稳。

（二）善后处置情况

兰考县成立8个工作组，对8名死亡人员家属进行一对一慰问安抚，并迅速开展遇难者家属心理疏导、赔付等工作。依照法律规定，经家属签字同意，已全部赔付到位。

四、事故原因和性质

(一)直接原因

河南鑫宏保温材料有限公司将丙烷作为发泡剂，在生产设备减速器出现故障停机维修时，未关闭热熔挤出机丙烷气体阀门，导致丙烷气体泄露约2.5小时，泄漏量约300公斤（体积浓度比为4.1%），形成爆燃性混合气体（在标准条件下，丙烷气体的体积浓度比为2.1%-9.5%时，遇火源即发生爆燃），遇到员工操作南墙偏西侧配电箱内的非防爆开关产生电火花，发生爆燃。

（二）间接原因

1.技术方面

（1）根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第 8.4.3 条规定：“建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置”。

该公司在使用可燃气体丙烷的工艺装置和储运设施的区域内未安装可燃气体检（探）测器。

（2）根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014 第 3.1.1 条规定：“在生产、加工、处理、转运或贮存过程中出现或可能出现爆炸性气体混合物环境之一时，应进行爆炸性气体环境的电力装置设计”。即在使用可燃气体丙烷的工艺装置和储运设施的区域内（生产厂房内）所有电气设备均应采用防爆电器。

该公司生产厂房内所有电气设备均不防爆，在员工李玉东操作配电箱开关时产生电火花，导致爆燃事故的发生。

（3）根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014 第 3.1.3 条规定：“防止爆炸性气体混合物的形成或缩短爆炸性气体混合物的滞留时间应设置机械通风装置”。

该公司厂房密闭性强，通风效果差，加之丙烷气体长时间大量泄露且爆燃下限低（2.1%），比重大于空气，容易导致爆燃性混合气体聚集。

2.管理方面

（1）河南鑫宏保温材料有限公司自成立以来，股权变更频

繁，公司法定代表人、各出资人和实际负责人未落实安全生产主体责任；未制定安全生产责任制；无安全生产规章制度和操作规程；未对从业人员进行安全生产教育和培训；未开展事故隐患排查治理工作；未制定并实施生产安全事故应急救援预案。

（2）河南九州环保工程有限公司弄虚作假，为河南鑫宏保温材料有限公司提供与实际不符的《建设项目环境影响报告表》。河南九州环保工程有限公司在接到河南鑫宏保温材料有限公司的环评委托后，未认真组织评审，直接将其工艺流程写成使用二氧化碳作为发泡剂使用，后在该公司朱绍辉明确告知其并不使用二氧化碳，而是使用氟利昂或液化气（主要成分是丙烷）时，仍然不更改报告，故意弄虚作假，以便能够顺利通过环保部门的审批。

（3）兰考县桐乡街道办事处王庄社区履行属地安全生产监管职责不力。虽对河南鑫宏保温材料有限公司进行过安全检查，但对其生产中存在的安全和环保问题排查不到位。

（4）兰考县国土资源局桐乡办事处国土资源所未认真履行工作职责。河南鑫宏保温材料有限公司在办理环评手续时，桐乡办事处国土资源所未认真核实材料中的内容，出具多处与事实不符的土地规划证明，导致河南鑫宏保温材料有限公司顺利通过环评手续。

（5）兰考县桐乡街道办事处未认真履行安全生产属地监管职责。虽然数次组织对河南鑫宏保温材料有限公司开展安全、环保和消防检查，但对其存在的安全生产隐患和环保问题排查不到位。

（6）兰考县环境保护局查处环境违法行为不力，环评手续把关不严。河南鑫宏保温材料有限公司建成投产后，一直在使用国家禁止使用的氟利昂作为发泡剂，同时还使用丙烷替代二氧化碳作为发泡剂，兰考县环保局在现场检查中未能及时发现，查处环境违法行为不力。

（7）兰考县安全生产监督管理局未认真履行安全生产综合监管职责。贯彻落实安全生产法律法规政策不力，监督指导桐乡办事处履行安全生产属地监管职责不到位，致使安全监管出现真空。

（8）兰考县科学技术和工业信息化委员会落实兰考县县委县政府《党委政府及有关部门安全生产工作职责》（兰办〔2018〕3号）不力，未组织开展全县相关行业安全生产监管工作。

（9）兰考县政府对辖区安全生产工作重视不够，组织、领导、督促相关部门落实安全生产工作职责不到位、不深入。

（三）事故性质及认定

经调查认定，兰考县河南鑫宏保温材料有限公司“11.3”较

大爆燃事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员（1人）

王军委，河南鑫宏保温材料有限公司技术员，未及时关闭丙烷气体阀门，导致大量丙烷气体泄露，对事故发生负有直接责任，因已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）司法机关已采取措施人员（8人）

1. 王胜强，河南鑫宏保温材料有限公司实际控股人，未履行安全生产管理职责，于2018年11月3日因涉嫌重大责任事故罪被兰考县公安局刑事拘留，11月20日以涉嫌重大责任事故罪被兰考县检察院批准逮捕。

2. 雷不礼，河南鑫宏保温材料有限公司股东，未履行安全生产管理职责，于2018年11月3日因涉嫌重大责任事故罪被兰考县公安局刑事拘留，11月20日以涉嫌重大责任事故罪被兰考县检察院批准逮捕。

3. 朱绍辉，河南鑫宏保温材料有限公司成立之初时原股东，负责设备的安装、调试，于2018年11月6日因涉嫌重大责任事故罪被兰考县公安局刑事拘留，11月20日以涉嫌重大责任事故罪被兰考县检察院批准逮捕。

4. 田东锋，河南鑫宏保温材料有限公司技术员，未履行安全

生产管理职责，于2018年11月3日因涉嫌重大责任事故罪被兰考县公安局刑事拘留，11月20日以涉嫌重大责任事故罪被兰考县检察院批准逮捕。

5.胡高俏，河南鑫宏保温材料有限公司聘用的生产厂长，未履行安全生产管理职责，于2018年11月4日因涉嫌重大责任事故罪被兰考县公安局刑事拘留，于当日取保候审在开封市中心医院接受治疗。

6.郭荣花，河南鑫宏保温材料有限公司原股东，未履行安全生产管理职责，于2018年11月13日因涉嫌重大责任事故罪被兰考县公安局刑事拘留。

7.于万通，郑州万辕通贸易有限公司销售人员，向河南鑫宏保温材料有限公司出售丙烷气体，于2018年11月7日因涉嫌危险物质肇事罪被兰考县公安局刑事拘留。

8.金胜利，作为厂房出租人，未履行法定程序登记承租人相关信息，未向公安机关报备将厂房租赁给王胜强等人，对生产中非法储存、使用丙烷等危险物质进行非法生产未起到监督作用，以房屋租赁未向公安机关报备，于2018年11月3日被兰考县公安局行政拘留5日。

（三）建议给予党纪、政务处分的人员

1.兰考县桐乡街道办事处（5人）

（1）王越华，中共党员，兰考县桐乡办事处王庄社区村委委员、村安全监督协管员。履行安全生产属地监管职责不力，未能及时发现河南鑫宏保温材料有限公司的违法行为，对事故发生负有直接责任，建议给予留党察看一年处分、并按程序给予免职处理。

（2）张连生，中共党员，兰考县桐乡办事处王庄社区党支部书记。履行安全生产属地监管职责不力，未能及时发现河南鑫宏保温材料有限公司的违法行为，对事故发生负有直接责任，建议给予撤销党内职务处分。

（3）李良，中共党员，兰考县桐乡办事处副主任兼办事处安监办主任。落实安全生产和环境保护属地监管责任不力，未及时查处河南鑫宏保温材料有限公司存在的安全隐患和环保违法行为，未能有效预防和制止事故的发生，对事故发生负有主要领导责任，建议给予政务记大过处分。

（4）孔德旺，中共党员，兰考县桐乡办事处主任。安排指导办事处履行安全生产属地管理职责不到位，未能有效预防事故的发生，对事故发生负有重要领导责任，建议给予党内严重警告处分，并按程序给予免职处理。

（5）崔常勇，中共党员，兰考县桐乡办事处党工委书记。督促指导办事处履行安全生产属地管理职责不到位，未能有效预

防事故的发生，对事故发生负有重要领导责任，建议给予政务记过处分。

2.兰考县环境保护局（3人）

（1）孟强，兰考县环境监察大队副大队长。在对河南鑫宏保温材料有限公司的现场检查中，工作不力，未能发现该公司将生产工艺由二氧化碳更改为丙烷的行为，对事故发生负有直接责任，建议给予政务降级处分。

（2）魏德峰，中共党员，兰考县环境保护局副主任科员，分管环境监察大队工作。兰考县环境监察大队执法不力，监管不严，在执行检查工作中，未发现河南鑫宏保温材料有限公司在实际生产中违规将丙烷气体作为发泡剂，对事故发生负有主要领导责任，建议给予政务记大过处分。

（3）吴战卫，中共党员，兰考县环境保护局主要负责人，主持全局工作。日常查处环境违法行为不力，日常监管不严，对事故发生负有重要领导责任，建议给予政务记过处分。

3.兰考县安全生产监督管理局（3人）

（1）李保国，中共党员，兰考县安全生产监督管理局危险化学品管理科科长。未认真履行危险化学品安全生产监管职责，贯彻落实安全生产法律法规政策不力，对事故发生负有直接责任，建议给予党内严重警告、政务降级处分。

（2）左国伟，中共党员，兰考县安全生产监督管理局（副科级待遇），负责督导兰考县桐乡办事处安全生产工作。未认真履行安全生产综合监管职责，贯彻落实安全生产法律法规政策不力，监督指导桐乡办事处履行安全生产属地监管职责不到位，对事故发生负有主要领导责任，建议给予政务记大过处分。

（3）张振方，中共党员，兰考县安全生产监督管理局局长。未认真履行安全生产综合监管职责，贯彻落实安全生产法律法规政策不力，组织开展安全生产督导检查工作不到位，对事故发生负有重要领导责任，建议给予政务记过处分。

4. 兰考县国土资源局（2 人）

（1）杨保书，中共党员，兰考县国土资源局桐乡国土资源所所长。在河南鑫宏保温材料有限公司办理环评手续时，违规出具“符合桐乡街道办事处整体规划”的证明，并加盖公章，对事故发生负有直接责任，建议给予党内严重警告、政务撤职处分。

（2）樊敏杰，中共党员，兰考县国土资源局副局长，分管桐乡国土资源所工作。未能及时发现桐乡国土资源所违规出具证明文件，对事故发生负有主要领导责任，建议给予党内严重警告处分。

5. 兰考县科工信委（1 人）

李舒翼，中共党员，兰考县科工信委主任。落实兰考县县委

县政府《党委政府及有关部门安全生产工作职责》(兰办〔2018〕3号）不力，未组织开展全县相关行业安全生产监管工作，对事故发生负有重要领导责任，建议给予党内警告处分。

6.兰考县政府（1人）

黄宗刚，中共党员，兰考县人民政府党组成员，分管工业副县长。未认真督促安全生产监督管理部门落实工作职责，对事故发生负有重要领导责任。责令兰考县委主要负责人对黄宗刚进行约谈，并写出深刻检查。

以上人员，待市政府批复后，按照干部管理权限，由兰考县纪委监察委按程序作出处理，处理结果上报开封市安委会办公室和开封市纪委监察委。

(四)行政处罚及其他处理建议

1.河南鑫宏保温材料有限公司，安全生产主体责任不落实，对事故发生负有直接责任，建议兰考县安全生产监督管理局依据《安全生产法》、《生产安全事故调查报告和处理条例》等相关法律和行政法规规定，对其给予行政处罚；建议兰考县人民政府责成有关部门按照相关法律、法规规定，对河南鑫宏保温材料有限公司依法予以取缔。

2.河南九州环保工程有限公司在对河南鑫宏保温材料有限公司进行环境评价时故意弄虚作假，向环保部门提供虚假环评报

告，致使河南鑫宏保温材料有限公司违法取得环评手续，得以开工生产，对事故发生负有主要责任。建议由开封市环境保护局对河南九州环保工程有限公司存在的违法行为立案调查；建议由司法机关对该公司参与河南鑫宏保温材料有限公司评价项目的有关人员立案调查。

五、事故防范措施建议

（一）要严格落实企业安全生产主体责任

兰考县各生产经营单位要以构建双重预防体系为抓手，进一步落实企业安全生产主体责任，明确管理人员、重点部位，建立健全各类安全生产管理制度和操作规程，认真落实安全检查、巡查等措施，加强对安全管理人员和从业人员的安全知识技术培训。加强和完善安全基础管理，切实加大安全生产投入，强化事故隐患排查治理，严格依法依规生产经营。要定期开展应急演练，提高事故应急处置能力。要严格按照相关职能部门批复的生产工艺流程进行生产，严禁擅自变更工艺流程，严禁擅自更换原辅材料，从源头上杜绝易燃易爆物品的使用，坚决避免类似事故发生。

（二）要深刻汲取事故教训，强化危险化学品安全管理工作

各级政府和有关部门要深刻汲取兰考县河南鑫宏保温材料有限公司11.3较大爆燃事故教训，按照市政府《关于迅速开展

全市安全生产大检查的紧急通知》要求，深入开展危险化学品、烟花爆竹和冶金等行业领域安全生产大检查。重点排查危险化学品生产、经营和使用单位是否严格执行“化工企业十个不准”，是否严格按照安全生产相关法律法规和技术标准，在危险化学品使用和存储的场所安装安全设施设备，对于新建、改建、扩建的项目，是否按照法律法规，严格执行安全生产、职业健康和环境保护“三同时”规定；要以城乡结合部和农村闲置厂房、房屋为排查重点，重点查处未经批准将闲置厂房改作生产、使用、储存、经营易燃易爆危险化学品场所的违法行为；要进一步强化安全生产责任，全面实行安全生产网格化管理，依法严惩安全生产违法违规行为，彻底治理事故隐患，关闭取缔违法违规和不符合安全生产条件的企业，联合惩戒严重失信企业，问责曝光责任不落实、措施不力的单位和个人，严格落实各项安全防范责任和措施，推动安全生产形势持续稳定好转。

（三）要认真履行安全生产监管责任，严厉打击各类非法违法生产行为

严格落实安全生产“一岗双责”“党政同责”，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，按照党委政府及有关部门安全生产工作职责分工，属地政府、行业主管部门和安全监管部门要认真履行各自的安全生产监管职

责。要严格行政许可制度和审批责任制，审批前要严格审查、审批中要严格把关、审批后要强化监管，对于提供虚假材料、虚假证明等行为的要严肃查处。安监、环保、公安、国土资源、工信、发改、规划、住建、城管等部门要牢固树立红线意识，加强日常执法监管力度，采取联合执法与专项执法、日常巡查与定期检查相结合的方式开展打非治违、隐患排查治理等行动，监督各生产经营单位切实落实安全生产主体责任。要加大明察暗访、联合执法的力度，依法取缔关闭不具备安全生产条件的小作坊和小经营点。同时，各辖区政府和行业部门要加强对人员密集场所、劳动密集型企业的重点管理，确保不发生人员伤亡事故。

（四）要切实加强对安全生产工作的领导

全市各级政府，尤其是兰考县政府要提高政治站位，深入学习领会、坚决贯彻落实习总书记重要指示精神，清醒认识当前安全生产面临的严峻形势，深刻认识做好安全生产工作、防范遏制重特大事故对于保护人民群众生命财产安全、维护改革发展稳定大局的重要意义，准确把握安全生产季节性的规律特点，以扎实工作的实际行动牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”；要增强政治意识和责任意识，牢固树立安全生产永远在路上、必须常抓不懈的理念，未雨绸缪，抓细抓早抓实抓严，推动安全生产责任制落到实处；要深刻汲取事故教训，清醒认识安全生产工

作的艰巨性、复杂性和反复性，强化责任担当，时刻以如履薄冰、如临深渊的谨慎态度和深严细实的工作作风，不断增强做好安全生产工作的紧迫感和责任感；要认真贯彻落实《党政领导干部安全生产责任制规定》，强化党政同责、一岗双责，齐抓共管、失职追责，坚决遏制各类事故的发生。

2018 年 11 月 30 日

省安委会相关单位 全国应急管理系统 省辖市应急管理局