茂名滨海新区“4•3”一般渔业船舶事故调查报告

时间：2023-05-17 来源：本网 浏览次数：1115

2022年4月3日凌晨1时30分许，滨海新区博贺镇“粤茂滨渔46066”号渔船，在东经110°57'北纬21°12'海域慢速航行起网过程中，一名船员不慎坠海致死亡，直接经济损失约7万元。

事故发生后，滨海新区主要领导高度重视，要求有关部门迅速组织调查，查明事故原因，分清责任，依法依规处理，及时做好者家属安抚工作。

随后，滨海新区成立了由区党工委委员、总工程师张有钦同志为组长，区农业农村局、区海洋综合执法大队主要负责人和区应管理局相关负责同志为副组长，区办公室、应急管理局、农业农村局、滨海海洋综合执法大队、工会、博贺镇人民政府、博贺海处、茂名海警局滨海工作站等有关人员组成的茂名滨海新区“4·3”一般渔业船舶事故调查组。

网站地图

事故调查组经过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因应急处置、人员伤亡及损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议和事故防范及整改措施。将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）涉事渔船基本情况

涉事“粤茂滨渔46066”号渔船为钢质渔船，船长32.1米，型宽6.6米，型深3.6米，总吨255吨，主机功率215千瓦，作业类型拖网是博贺船籍港，船上人员10人。船舶所有人阮某，是茂名滨海新区博贺镇人，该船于2014年1月16日由茂名市电白区中南船舶建造限公司建造完工，船舶技术检验证书，国籍登记证书，产权证书，渔业捕捞许可证均齐全有效。

（二）人员基本情况

事故发生时“粤茂滨渔46066”号渔船船上有10人，分别为：

1.船舶所有人、船长阮某，持二级船长证书，有效期自2021年11月3日至2026年11月2日。

2.船员杨某春，持二级管轮证书，有效期自2020年8月15日至2025年8月14日。

3.船员梁某，持有海洋渔业船舶上从事普通船员证书，有效期自2021年8月12日至2026年8月11日。

4.船员杨某鞭（死者），持有海洋渔业船舶上从事普通船员证书，有效期自2019年4月22日至2024年4月21日。

5.屈某霜、石某燕、杨某国、贝某远、廖某合、裴某昌，六人均没有相关船员证书。

（三）气象及海况情况

事发时段东风2—3级，微浪，夜间能见度约20米。

（四）履职情况

1.阮某作为“粤茂滨渔46066”渔船所有人、船长，未落实渔船安全管理责任，未落实渔业船舶职务船员最低配员要求；存在部分
员未持有普通船员专业训练合格证书；未敦促船员临水作业时穿戴救生衣；未落实跟帮生产等安全生产制度；未落实对船员的安全
育培训。

2.区海洋综合执法大队日常渔船监管的力度和深度不够，未能发现“粤茂滨渔46066”渔船未落实渔业船舶职务船员最低配员要求
存在无证人员出海作业等违法行为。

3.博贺镇新港渔委会（“粤茂滨渔46066”渔船所在渔委会）渔业安全管理和宣传教育工作不够到位。

二、事故发生经过、事故救援、应急处置评估及善后情况

（一）事故发生经过

2022年4月2日上午9时30分左右，粤茂滨渔46066号渔船从博贺港启航，至当天14时30分左右到达放鸡岛对开渔场开始拖网
业。4月3日凌晨1时30分左右在东经110°57'北纬21°12'海域开始慢速航行起网（航速约2.5节）。大约过了10分钟，船员廖某合操控
网机停止起网，船员杨某鞭在船尾解开第二张网的网绳扣环。2分钟后杨某鞭仍未解开网绳扣环，便单手举过头顶想抓住挂网钩子
息，不料抓空，整个人倾斜向船尾方向跌入海里。

（二）事故救援情况

现场船员杨某国见杨某鞭跌入海里便立即呼喊求救，随即将缆绳放下海让杨某鞭抓住，但杨某鞭没有抓住。约1分钟后，在驾驶
听到喊叫声的船长阮某拿着一个救生圈跑下到后甲板。当时杨某鞭在距离船尾约12米的海面上，于是阮某立即拿着救生圈跳下海
人，当阮某游到距杨某鞭约2—3米处时，杨某鞭沉下了海面，再也没有浮上来。阮某在周围寻找了几分钟，没有找到杨某鞭，因其
力有限，就游回船边，几名船员合力将阮某拉上船，阮某上船后吩咐妻子打电话向新港渔委会干部报告情况。4月3日9时30分许，博
镇新港渔委会干部向区海洋综合执法大队报告。4月3日10时05分许，区海洋综合执法大队派出执法快艇前往该事故海域开展搜救。
后，茂名市海洋综合执法支队、茂名海事局博贺海事处、茂名海警滨海工作站共同参与搜救工作，搜救工作至4月4日17时，一直没
搜到失踪落水人员。

4月12日上午9时30分新港渔委会接到茂名海警滨海工作站电话通知，在吴川海域发现一尸体在海上漂流，随后，区海洋综合执
大队派出一名干部带领粤茂滨渔46066号渔船于当天16时左右到达吴川海域，在吴川海警的配合下，确认该尸体是落水失踪船员杨
鞭。

（三）应急处置评估情况

此次事故应急处置未造成次生灾害和衍生事故，信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况。

（四）事故善后处理工作

事故发生后，新区分管领导立即组织协调，部署安抚、维稳等善后和事故调查工作。同时，相关部门派出人员对遇难者家属进
安抚，稳定了遇难者家属情绪。

三、事故原因及事故性质

（一）直接原因

经调查分析，“粤茂滨渔46066号”渔船船员杨某鞭在起网过程中想抓住挂网钩子放松休息，但不慎抓空落海导致死亡，是此次事
的直接原因。

（二）间接原因

1.船主阮某未落实渔船安全管理责任，未落实渔业船舶职务船员最低配员要求；存在部分船员未持有普通船员专业训练合格
书；未敦促船员临水作业时穿戴救生衣；未落实跟帮生产等安全生产制度。

2.船员杨某鞭缺乏安全生产意识，作业时未穿戴救生衣。

3.区海洋综合执法大队日常渔船监管的力度和深度不够。

4.博贺镇新港渔委会在渔业安全管理和宣传教育工作方面不到位。

（三）事故性质

经调查认定， 2022年4月3日滨海新区发生的“4·3”事故是一起一般水上生产安全事故。

五、对事故责任单位、人员处理意见

（一）“粤茂滨渔46066”渔船船员杨某鞭在出海捕捞作业过程中未穿救生衣，对事故负有责任，鉴于其在事故中死亡，免予追究法律责任。

（二）“粤茂滨渔46066”阮某作为该船所有人、船长，是安全生产责任第一人，未落实渔船安全管理责任，该行为违反了《广东渔业船舶安全生产管理办法》第八条“渔业船舶船长应当落实船员岗位安全生产职责以及航行安全、跟帮生产等安全生产制度；定期组织检查安全生产设备、证书证件、船员配备以及渔业船舶适航等情况，排查生产安全事故隐患，落实整改措施”的规定。建议由区海综合执法大队依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国渔业港航监督行政处罚规定》《广东省渔业船舶安全生产管理办法》等法律法规对其作出处理。

（三）屈某霜、石某燕、杨某国、贝某远、廖某合、裴某昌等六人均没有相关船员证书出海作业，建议由区海洋综合执法大队依《中华人民共和国渔业港航监督行政处罚规定》《广东省渔业船舶安全生产管理办法》等法律法规对其作出处理。

（四）区海洋综合执法大队对渔船的安全监管执法力度不够，建议其向市支队作出书面检讨。

（五）博贺镇新港渔委会对渔业安全管理和宣传教育工作不够到位，建议其向博贺镇人民政府作出检讨。

（六）建议由市海洋综合执法支队领导对区海洋综合执法大队主要领导进行谈话提醒，由博贺镇人民政府分管领导对博贺镇新港委会主要领导进行谈话提醒。

六、事故防范措施建议

针对这起事故暴露的突出问题，为深刻吸取事故教训，进一步强化渔船安全监管工作，有效防范和遏制类似事故再次发生，提以下措施建议：

（一）吸取事故教训，加强渔业船舶安全生产检查。渔政部门要深刻吸取这次事故教训，切实增强做好安全生产工作的责任感和迫感。立即开展渔业船舶安全生产大检查，重点检查港口与船舶监管、渔船安全消防设施的配备、渔船通信管理、渔业抢险救助及员安全培训等工作制度和监管机制的建立健全情况。严肃查处各类违法违规行为，对不适航的船舶一律禁止出港，依法责令其停航停止作业，避免类似事故发生。

（二）强化红线意识，落实企业安全生产主体责任。船主船长是渔业船舶的经营主体，是安全生产管理的第一责任人，承担渔业舶安全生产的主体责任。船主船长要牢牢坚守“红线”意识，严格落实安全生产主体责任，要进一步增强做好安全生产工作的思想自觉行动自觉，严格执行各项政策措施、规章制度和操作规程，强化现场管理，确保不安全不生产，把安全生产贯穿于生产经营全过程要把安全生产责任落实到每个环节、每个岗位、每个职工，严格落实渔业船舶签证制度和渔船、船员持证作业制度。

（三）落实属地责任，切实加强渔业船舶监管力度。两镇、各村（居、渔）委会要切实承担起渔业船舶安全生产属地管理责任，按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求和“属地管理，分级负责”的原则，认真梳理、建立健全渔业船舶安全生产责任体系，明渔业船舶安全生产责任人，落实安全生产规章制度，建立渔业船舶安全生产管理台账，督促渔业船舶所有者、经营者以及船长依法产，对渔业船舶安全生产管理工作严管严抓。

（四）加强教育培训，增强船主和渔民的安全意识。农业农村主管部门要把宣传教育作为遏制事故的重要举措，以更高的重视度、更大的工作力度抓好安全生产的宣传教育培训工作。要制定并实施年度宣传教育培训计划，严格落实持证上岗制度，开展渔业业人员安全生产知识宣传和安全技能培训，特别是加强船主船长、安全生产管理人员及船员岗位安全教育培训。

茂名滨海新区“4·3”一般渔业船舶事故调查组

分享到：

适老化 无障碍服务 机关

版权所有：广东茂名滨海新区政务网　主办单位：广东茂名滨海新区管理委员会　地址：中国广东省茂名滨海新区博

粤ICP备13082247号　粤公网安备：44090402441053

网站标识码：4409000044　技术支持：广东网锋科技有限公司　政府服务热线:0668-5331332