鹤壁市天赐化工科技有限公司在建工程“1•19”一般火灾事故调查报告

发布时间：2024年04月19日 15:21 来源：区应急局 浏览次数：

2024年1月19日15时30分，山东中星安装工程有限公司在受鹤壁市天赐化工科技公司委托进行设备安装过程中着火，过火面积400余平方米，造成1人死亡，直接经济损失150余万元。

事件发生后，鹤壁市委书记赵宏宇、代市长李可第一时间提出明确要求：鹤山区要迅速组织救援，成立调查组查清原因，依法依规进行处理，切实做好善后工作；并举一反三，在全区范围内开展安全大检查，保持社会大局安全稳定。市委副书记洪利民，市委常委、市委秘书长王泽华，副市长、市公安局局长朱向阳等时刻关注事件进展并协调指导救援。市公安局、市应急管理局、市消防救援支队主要负责同志第一时间赶赴现场指导救援。1月20日早上7时，代市长李可到事故现场指导善后处置工作；8时30分，召开全市安全生产工作会议，通报事故相关情况，安排部署全市安全生产领域大起底、大排查、大整治。

鹤山区第一时间启动应急处置预案，迅速成立由区委书记和区长任组长的事件处置领导小组，下设综合管理组、事件调查组、舆情处置组、信访维稳组、善后处置组5个由相关县级领导干部和职能部门主要负责同志参加的工作组，立即开展相关应急处置工作。经现场科学有效处置，迅速排除险情。根据现场监测结果，专家组进行安全风险研判，不会发生次生安全事故和次生环境污染事件。

1月19日，鹤山区成立鹤壁市天赐化工科技有限公司“1· 19”事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作，同时聘请专家参与，纪委监委同步介入事故调查相关工作。事故调查按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，经过现场勘验、调查取证、专家论证和综合分析，查明了事故经过及原因，认定了事故性质。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了处理建议及事故防范和整改措施。

事故调查组认定：鹤壁市天赐化工科技有限公司在建工程“1·19”一般火灾事故，是一起外包建设工程人员操作失误导致火灾的事故。

一、事故有关情况

（一）事故单位情况

1.施工单位

山东中星安装工程有限公司成立于 2016 年，注册资金 1.5 亿元，法定代表人、董事长雷军；现有建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级、地基基础工程专业承包三级、环保工程专业承包三级、石油化工工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、压力管道（GB1.GB2.GC1）等资质；持有山东省住房和城乡建设厅印发的建筑施工安全生产许可证。

2.建设单位

鹤壁市天赐化工科技公司成立于2017年6月2日，法定代表人、总经理刘继洲，注册资本1000万元，位于鹤壁市鹤山区姬家山化工园区，主要产品为WS—23凉味剂；拟建设的主要生产设施包括WS—23车间、仓库1、仓库2、固废/危废仓库、液氨罐区、氨水罐区、装卸车罐区、尾气处理装置、控制室、变配电室、辅助用房、消防设施等。着火车间为该企业WS—23车间，目前处于设备安装阶段，相关自控等安全设施未安装完毕，还不具备试生产条件。

（二）事故发生经过和应急处置

1.事故发生经过

2024年1月19日下午，山东中星安装工程有限公司临时聘用人员李合亭在鹤壁市天赐化工科技公司WS—23车间进行尾气管道安装，其中涉及管道切割作业。15时30分，鹤壁市天赐化工科技公司主要负责人刘继洲在厂区巡查过程中发现WS—23车间北侧冒烟，并伴有火光，立即跑步到配电室关闭电源后返回现场，因火势较大未能进入车间。15时42分，刘继洲拨打“119”报警。15时47分，鹤山区消防救援大队到达现场，立即组织灭火。16时39分，现场明火扑灭，过火面积400余平方米。

该火灾现场发现1人，经医生现场判定其因窒息死亡。死者李合亭，男，汉族，身份证号410621196905130554，浚县黎阳镇八里井村人。李合亭系山东中星安装工程有限公司临时聘用人员，事故发生时，李合亭受公司委派开展管道安装工作。

2.应急处置情况

事故发生后，鹤壁市天赐化工科技公司刘继洲第一时间拨打119、120电话，组织力量施救。15时42分鹤山区消防救援大队接到指挥中心派警，立即出动3车18人赶往现场救援。15时46分，园区消防队2车12人到达现场并组织灭火。15时47分，鹤山区消防救援大队到达现场，同时向鹤壁市消防救援支队指挥中心请求增援。15时50分，消防救援人员完成第一次侦察，由于火势较大，浓烟充满整个厂房，无法进入。15时53分，宝山经开区消防救援大队3车16人到达现场。15时57分，山城区消防救援大队3车18人到达现场。16时39分，现场明火扑灭，消防救援人员随即进入车间排查，在车间北侧自西向东第二个门距离门口约4米处发现一人倒地，经120医生现场判定该人因窒息死亡。

三、事故原因分析

事故调查组通过现场勘查、人员询问、气象分析，认定起火原因排除人为故意纵火、自燃、遗留火种、雷电等引发火灾因素，综合认定：山东中星安装工程有限公司临时聘用人员李合亭在管道安装切割作业过程中，产生火花引发包装物着火，继而引燃塑料管道、电线电缆。因火势较大，产生大量浓烟，李合亭吸入高温浓烟而窒息死亡。

四、存在的主要问题及对事故责任人员的处理建议

（一）有关单位存在的问题

1.山东中星安装工程有限公司

企业主体责任落实不到位，作业前未制定施工方案及安全措施。使用临时聘用人员，未对其进行岗位安全操作规程和安全操作技能教育和培训。未对现场危险因素辨识分析、未确认现场作业条件是否符合安全作业要求。未安排专门人员进行现场安全管理。企业消防安全主体责任落实不到位，未组织防火检查，未及时发现并清理车间包装物、塑料管道等易燃可燃物。

2.鹤壁市天赐化工科技公司

委托山东中星安装工程有限公司进行危险作业，作业前未与山东中星安装工程有限公司签订安全管理协议，明确各自安全生产管理职责。未将进入本单位工作的相关方和人员纳入本单位统一协调和管理，未督促检查相关方和外来人员的安全生产工作，及时排查消除事故隐患。未审查山东中星安装工程有限公司施工方案、安全措施。企业安全教育培训不到位，未对外来人员进行入场安全教育培训。企业消防安全主体责任落实不到位，未组织防火检查，未及时发现并清理车间包装物、塑料管道等易燃可燃物。

（二）有关人员的处理建议

1.山东中星安装工程有限公司

贾成科，男，群众，项目负责人，作为公司项目负责人，未组织开展风险源辨识和评估，未及时排查生产安全生产事故隐患，未制止和纠正违反操作规程的行为。建议由山东中星安装工程有限公司给予撤职处理。

2.鹤壁市天赐化工科技公司

刘继州，男，群众，总经理，作为公司主要负责人，未能落实安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，组织制定并实施安全生产教育和培训不到位，建议由鹤壁市天赐化工科技公司给予严肃处理。

3.姬家山化工新材料产业发展中心

杨红卫，男，中共党员，副科级干部，企业分包领导。未有效组织开展对企业安全监督检查，履行职责不到位。建议由区纪委监委给予诫勉谈话。

4.鹤山区住建局

王钰栋，男，中共党员，副局长，分管建筑管理工作。未全面落实党政领导干部安全生产责任制，督促指导内设职能机构对企业的安全监管不到位。建议给予谈话提醒。

（三）对有关企业的处理建议

1.山东中星安装工程有限公司，建议由区消防救援大队对该公司存在的违法行为依法给予行政处罚。

2.鹤壁市天赐化工科技公司，建议由区消防救援大队对该公司存在的违法行为依法给予行政处罚。

（四）其他处理建议

1. 建议责成姬家山化工新材料产业发展中心向鹤山区委、区政府作出书面检查。

2. 建议责成区住建局向鹤山区委、区政府作出书面检查。

五、防范与整改措施建议

（一）坚持“两个至上”，坚决树牢安全发展理念。全区各级各部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步提高政治站位，坚持人民至上、生命至上，统筹好发展和安全两件大事，强化“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，深刻吸取这起事故教训，时刻绷紧安全生产这根弦，以时时放心不下的责任感，切实把确保人民生命安全放到第一位落到实处。

（二）筑牢安全生产防线，严格落实属地管理责任。全区各乡镇、街道、开发区要严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，落实好领导干部安全生产职责和年度任务“两张”清单，切实做到知责明责尽责，真正担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。要坚持问题导向，持续深入开展重大隐患排查整治行动，常态化开展“五个一批”推进“六查一打”行动落细落实，彻查各类安全生产风险隐患，做到排查“零死角”、隐患“零容忍”、防控“零疏漏”。积极推进“双重预防”机制建设，实现“全人员参与、全过程控制、全方位覆盖”的风险分级管控和隐患排查治理。要综合运用挂牌督办、约谈警示、“安全生产黑名单”等措施手段，高压推进重大隐患问题整改，有效预防生产安全事故发生。

（三）深刻汲取事故教训，严格落实企业主体责任。各相关企业要汲取事故教训，进一步增强安全意识，压实企业主要责任人第一责任人的安全生产职责，健全落实全员安全生产责任制。

建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。贯彻安全生产底线思维，提升风险研判能力。从意识上坚决杜绝侥幸心理。加强教育培训，并将岗位操作规程纳入重点培训内容，提升职工风险辨识能力。加强承包商管理，严格承包商准入，明确承包商安全责任，强化安全措施落实，加强全过程监督，严控各类高风险作业，坚决杜绝冒险蛮干、“带病”运行。加大资金投入，配齐应急救援物资，配强应急救援队伍。

（四）加强培训教育，不断提升安全防范意识。全区各级各部门要充分运用报刊、电视、网络、微信等多种媒体形式，广泛宣传《中华人民共和国安全生产法》等法律法规、安全知识、安全理念，深入开展安全生产“五进”活动，提升广大人民群众的安全辨识能力和安全防范意识。各企业要加强全员安全生产教育培训工作，加大培训演练、考核力度，提升安全管理能力水平。通过观看安全生产事故教育警示片等方式强化职工安全生产意识，从思想上筑牢安全理念，杜绝“三违”行为。要根据本行业领域事故特点，定期组织开展事故应急救援预案演练，特别要让全体从业人员主动落实安全生产岗位责任，普及应急知识和技能，提高自救互救能力。

打印 关闭

中国政府网 • 河南省人民政府 • 鹤壁市人民政府 • 鹤山区人民政府 • 鹤山区政务服务网 • 公共资源交易中心

联系我们 网站地图

主办单位：鹤壁市鹤山区人民政府

承办单位：鹤壁市鹤山区人民政府办公室

联系电话：0392-2313192/0392-2312800

豫公网安备 41060202000017号 网站标识码：4106020001 豫ICP备09005632号

党政机关

河南省互联网
违法和不良信息举报中心