北京人卫印刷厂“1·22”
一般生产安全事故调查报告

2018年1月22日11时30分许，在昌平区百善镇，北京人卫印刷厂职工转运纸张过程中，发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》、《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》的规定，成立了由区安全监管局、昌平公安分局、区人力社保局、区总工会、区文化委等部门组成的事故联合调查组，并邀请区监察委参与，对此事故展开了全面的调查工作。

事故调查组进行了科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查及调查取证，在此基础上查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

北京人卫印刷厂（以下简称：人卫印刷厂），类型：全民所有制；住所：北京市昌平区百善镇东沙屯村；注册资本：3500万元；法定代表人：赵辉；成立日期：1986年09月26日；经营期限：1986年09月26日至长期；经营范围：出版物印刷，普通货运等。

（二）事故现场勘验情况

2017年12月，因人卫印刷厂进行库房改造，人民卫生出版社调配的40件平板纸临时存放于人卫印刷厂新纸库北侧10米处，平板纸分两层四排露天码放成纸垛（4.85m*4.6m*2.35m），并用苫布遮盖在纸垛上，纸垛底部苫布上放置六个四条腿朝上铁台子（1m*0.8m*0.25m），南侧、西侧、北侧各两个，纸垛顶部放置四个铁台子，东侧苫布遮盖到顶层一件纸的一半。

（四）事故发生的经过及救援情况

2018年1月22日11时许，材料科副科长张泽接到四色车间用平板纸通知后，安排刘鸿生和闫志远驾驶叉车从临时纸垛处转运平板纸至四色车间。

11时20分许，张泽从车间步行到达临时纸垛处，刘鸿生和闫志远驾驶叉车先后抵达。随后，张泽在纸垛东南侧指挥刘鸿生操作叉车将其托送至纸垛顶部。11时30分许，张泽站在纸垛上，面朝东，向西移动压在苫布上铁台子时，不慎从纸垛西南侧后仰坠落至地面铁台子的支腿上，导致其腰部受伤。

事故发生后，闫志远立即向材料科科长曲运东报告，并拨打了120急救电话。12时许，张泽被医护人员送至昌平区医院救治，当日18时10分许，张泽经医护人员抢救无效死亡。

死者，张泽，男，50岁。

二、事故原因及性质

事故调查组依法对事故现场进行了认真勘验调查，并查阅了有关资料，对事故的目击者、涉及的相关人员进行了询问，查明了事故原因及性质。

（一）事故直接原因

张泽站在距地面2.35米的纸垛上移动铁台子过程中，在未

采取任何安全防护措施的情况下，违章登高冒险作业导致事故发生。

（二）间接原因

造成此事故的间接原因有:

1.人卫印刷厂未对张泽进行登高作业安全教育培训，致使其不熟悉登高作业的安全操作规程、不掌握登高作业的安全操作技能；未向张泽如实告知登高作业岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

2.人卫印刷厂主要负责人赵辉，未健全本单位安全生产责任制；未组织制定危险作业管理制度；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除厂区内临时作业区生产安全事故隐患。

（三）事故性质

鉴于以上原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

三、对事故责任人员和责任单位的处理建议

根据相关法律、法规规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，对涉事单位及人员提出如下处理建议:

1.张泽在未采取任何安全防护措施登高冒险作业导致事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于张泽已死亡，故不再追究其责任。

2.人卫印刷厂未对张泽进行登高作业安全教育培训，致使其不熟悉登高作业的安全操作规程、不掌握登高作业的安全操作技能，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规

章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业”的规定；未向张泽如实告知登高作业岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施”的规定，对此次事故负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，结合《北京市安全生产行政处罚自由裁量基准》，建议由区安全监管局给予人卫印刷厂罚款20万元以上35万元以下的行政处罚。

3.人卫印刷厂主要负责人赵辉，未健全本单位安全生产责任制；未组织制定危险作业管理制度；督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：第（一）项建立健全本单位的安全生产责任制；第（二）项组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；第（五）项督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议由区安全监管局给予其罚款上一年度收入30%的行政处罚。

四、事故防范和整改措施建议

为防止类似事故再次发生，事故调查组结合调查的情况，针

对事故中暴露的问题，提出如下建议措施:

1.人卫印刷厂要深刻吸取本次事故的教训，严格落实企业主体责任，在建立健全的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、提高从业人员安全意识同时，对企业安全生产进行安全风险评估及安全生产隐患排查，将企业安全生产达到三级标准化标准（800分以上），防止类似事故的发生。

2.人民卫生出版社要从事故中汲取教训，督促人卫印刷厂进行安全生产隐患排查，提升企业安全管理水平。同时要对事故中其他负有安全管理责任的人员进行处理，并将处理意见报区事故调查组。

3.区文化委、百善镇政府要加大相关企业安全生产监督检查力度及安全生产宣传教育，督促企业开展安全生产标准化，提升企业负责人责任意识及安全生产管理水平，防止类似事故的发生。

“1·22”事故联合调查组