应急管理局：南宁市渝厚建筑劳务有限公司鸣城佳园项目“6•5”死亡

发布时间：2020-12-11 15:10　来源：南宁市武鸣区应急管理局　【字体：大 中

2020年6月5日下午14时许，位于南宁市武鸣区标营新区起凤路与五彩路交叉口东北面鸣城佳园项目6#楼发生一起1名水电工人从地下室负一层坠落武鸣县锣圩镇人。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定安局武鸣分局、城区住建局、人社局、总工会、城厢镇政府等组成的南宁市渝厚建筑劳务有限公司鸣城佳园项目“6·5”死亡事故调查组开展事故调查

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则对事故进行了调查，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和人员、责任单位的处理建议和事故防范措施。现将调查情况报告如下：

一、事故发生单位及工程项目概况和有关人员情况

（一）事故发生单位概况

1.南宁市渝厚建筑劳务有限公司（以下简称渝厚劳务公司）成立于2012年04月28日，公司住所：南宁市西乡塘区科园大道33号盛世龙腾B单元B-2-1人代表：黄某；注册资本：伍仟万圆整；持有工商部门核发的《营业执照》，统一社会信用代码为：914501005951232521；经营范围：建筑劳务分包（咨询；销售：建筑装饰材料（除危险化学品及木材）、工程机械、钢材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

渝厚劳务公司于2014年09月30日取得由广西壮族自治区住房和城乡建设厅发放《安全生产许可证》，编号：（桂）JZ安许证字[2014]000212；许可日。2016年06月14日取得由南宁市城乡建设委员会发放《建筑业企业资质证书》，编号：D34502614；有效期：至2021年06月14日；资质类别及等级：

2.广西大兴建设集团有限公司（以下简称大兴建设公司）成立于1993年02月05日，公司住所：南宁市武鸣区万隆国际二期9栋201-204号房，公司类伸；注册资本：壹亿陆仟陆佰万圆整；持有工商部门核发的《营业执照》，统一社会信用代码为：91450122198554446H（8-1）；经营范围：房屋建筑工基础工程专业承包壹级、防水防腐保温工程、建筑机电安装工程（电力安装除外）、起重设备安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、电子与智能化工程等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

3.广西永坤房地产开发有限公司（以下简称永坤房地产公司）成立于2016年07月14日，公司住所：南宁市武鸣区城厢镇标营社区标营新区纬一路8号投资或控股）；法人代表：黄某武；注册资本：叁仟万圆整；持有工商部门核发的《营业执照》，统一社会信用代码为：91450122MA5KD8G09C；经营）；建筑材料（除危险化学品）、矿产品、机械设备、通讯器材、消防器材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）工程项目概况

1.工程项目概况：2018年3月30日，永坤房地产公司与大兴建设公司签订《合同协议书》，双方就鸣城佳园5#、6#、8#、9#楼及地下室B区项目工程日期：2021年4月4日。

同日，大兴建设公司与渝厚劳务公司签订《建设工程劳务分包合同》，双方协议：将鸣城佳园二期5#、6#、8#