覃塘区山北乡盾山木材加工厂
“1·12”一般物体打击事故调查报告

覃塘区政府事故调查组

2026年2月

2026年1月12日，贵港市覃塘区盾山木材加工厂发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失110万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，为查明事故原因，吸取教训，经区人民政府同意，于2026年1月16日成立了事故调查组，由区应急管理局牵头，区纪委监委、区总工会、市公安局覃塘分局、区林业局、山北乡人民政府等作为成员单位。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，覃塘区山北乡盾山木材加工厂“1·12”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

贵港市覃塘区盾山木材加工厂（以下简称盾山木材加工厂）成立于2022年1月17日，经营场所：贵港市覃塘区山北乡山北村高椅屯（李**房屋内）；类型为个人独资企业，投资人：王**，营业执照统一社会信用代码：91450804MAA7FK7W4P，经营范围：一般项目：木材加工；木材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开

展经营活动）。

盾山木材加工厂有刨板设备一套，即锯木机、打圆机、刨板机各一台。厂内机器操作工人共4名，其中锯木、打圆岗位各1人，刨板岗位2人。锯木机（图1）上加装有简易的塑料护挡。



图 1：涉事的锯木机

（二）相关人员情况

1. 王**，男，身份证号码：**********，盾山木材加工厂投资人、主要负责人，负责厂内全面工作。

2. 韦**，男，身份证号码：**********，盾山木材加工厂刨板机开机工人。

3. 韦**，男，身份证号码：**********，盾山木材加工厂打圆机岗位工人。

4. 死者：曾**，男，身份证号码：**********，盾山木材加工厂锯木机岗位工人。

（三）事故经过

2026年1月12日，曾**在锯木机岗位上正常作业。11时20分许，韦**看到曾**昏倒在锯木机旁的木头堆上，其头部、耳部血流不止。韦**立即呼喊韦**过来帮忙，两人将曾**扶到旁边空地，随后将曾**平放在木板上并用毛巾和纸巾等帮助止血。工人周**立即到办公室报告老板王**。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成曾**死亡，直接经济损失 110万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，1月12日11时22分许，王**拨打120急救电话、110报警电话。11时27分许，山北乡人民政府接到山北乡卫生院的电话报告。12时55分许，山北乡人民政府向覃塘区人民政府、覃塘区应急管理局报告了事故。13时09分许，覃塘区应急管理局向覃塘区人民政府、贵港市应急管理局报告了事故。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，盾山木材加工厂现场工人积极采取措施对曾**进行施救。山北乡卫生院、覃塘区人民医院接报后派医护人员先后迅速赶到事故现场，对曾**进行一个多小时抢救，于13时26分许宣布抢救无效死亡。

（三）善后处置情况

接到事故报告后，山北乡人民政府、山北派出所、区应急管理局等相关单位指派专人负责协调、沟通，积极对死者家属进行安抚，稳定死者家属情绪。2026年1月21日，盾山木材加工厂和曾**家属就经济赔偿问题进行了协商，达成了一致赔偿意见，并签订了赔偿协议书，赔偿曾**家属110万元，取得家属谅解。

（四）事故应急处置评估

在此次事故应急处置中，盾山木材加工厂主要负责人王**在事故发生后，能及时上报事故并请求救援，相关部门和医疗人员能够及时赶赴现场组织开展或参与应急救援处置，善后工作有序。综合评估：本次事故信息上报、伤员救治、应急救援、善后处理、综合协调等工作及时、有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因

经事故调查组依法调查认为，事故的直接原因是盾山木材加工厂锯木机无有效护挡，锯木机中飞弹出来的木头打击到曾**头部导致死亡。

（二）间接原因

盾山木材加工厂没有依照规定对本单位安全生产投入必需资金，没有及时消除锯木机无有效防挡的生产安全事故隐患。

四、对事故责任者的处理建议

盾山木材加工厂属个人独资企业，投资人、经营者为王**，王**为主要负责人，是该厂安全生产第一负责人。王**履行安全生产工作职责不到位，没有依照规定对本单位安全生产投入必需资金，没有及时消除锯木机无有效防挡的生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，建议由贵港市覃塘区应急管理局依法处理。

五、事故整改和防范措施

（一）贵港市覃塘区盾山木材加工厂要深刻吸取事故教训，立行立改，严格落实安全生产主体责任，特别是落实主要负责人的安全生产工作职责，要保证安全生产所必需的资金投入，强化事故隐患排查治理，坚决防范类似事故发生。

（二）各乡镇（街道）、有关行业主管部门要引以为戒，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”的原则，落实监管责任，增强监管合力，防患于未然。

覃塘区山北乡盾山木材加工厂

“1·12”一般物体打击事故调查组

2026年2月9日