海城区海角街道北海嘉伟贸易有限公司万兴冷冻厂“3•20”一般安全生产

2025-09-15 17:50　来源：北海市海城区应急管理局

海城区海角街道北海嘉伟贸易有限公司

万兴冷冻厂“3·20”一般安全生产

火灾事故调查报告

2025年3月20日14时58分许,位于海城区海角街道辖区的北海嘉伟贸易有限公司万兴冷冻厂氨改氟系统冰池区域,发生一起火灾事故，事故未造成人

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》等有应急管理局局长谢石真同志任组长，海城区工业和信息化局党组书记、副局长戴秉章同志和海城区应急管理局副局长白冰洋同志任副组长，海城区应急区总工会、海城区人力资源和社会保障局、北海市公安局地角派出所、海城区司法局、海城区市场监督管理局、海城区海角街道办事处等单位工作人员事故调查组，以下简称“事故调查组”，依法开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，全面深入开展各项调查工作。通过反复现场勘验、查阅资料、调查取证和分等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

事故调查组认定，海城区海角街道北海嘉伟贸易有限公司万兴冷冻厂“3·20”火灾事故是一起因作业人员使用手提角磨机切割冰池底部废旧制冷管道全生产火灾事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生和救援情况

2025年3月20日14时58分许，位于北海嘉伟贸易有限公司万兴冷冻厂氨改氟系统冰池区域，现场作业人员庞**使用手提角磨机切割冰池底部的废旧火后，庞**立即大声喊叫“着火了”，在同一氨改氟系统冰池区域作业的吴**、陈**听到着火后，3人一起去找水来灭火，由于现场火势发展过快，并产生

3月20日14时58分，北海市消防指挥中心接到警情信息，海城区*******北海嘉伟贸易有限公司万兴冷冻厂发生火灾。北海市消防指挥中心立即调
后，海城区应急管理局、海城区工业和信息化局、北海市公安局地角派出所、海城区市场监督管理局、海城区海角街道办事处立即赶赴现场协同开展处

（二）事故发生地点

事故发生位于海城区海角街道的北海嘉伟贸易有限公司万兴冷冻厂氨改氟系统冰池区域。

（三）相关单位基本情况

北海嘉伟贸易有限公司万兴冷冻厂，所在地位于北海市*******，负责人付盛，统一社会信用代码为91450*******，企业类型为有限责任公司分公
08月02日至无限期，经营范围为受母公司委托联系经营业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（四）相关人员基本情况

1.庞**，男，汉族，19**年**月**日出生，身份证号码为45**********，身份证住所地**********。系外包作业人员，杂工（火灾现场手提角磨

2.陈**，男，汉族，19**年**月**日出生，身份证号码为45**********，身份证住所地**********。系外包作业人员，杂工（火灾现场搬运人员

3.吴**，男，汉族，19**年**月**日出生，身份证号码为45**********，身份证住所地**********。系外包作业人员，杂工（火灾现场搬运人员

4.何**，男，汉族，19**年**月**日出生，身份证号码为45**********，身份证住所地**********。系北海嘉伟贸易有限公司万兴冷冻厂安全管

5、付**，男，汉族，19**年**月**日出生，身份证号码为45**********，身份证住所地**********。系北海嘉伟贸易有限公司万兴冷冻厂负责

二、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况：无人员伤亡。

2.直接经济损失：事故造成直接经济损失约为2200元。

三、事故原因

（一）主要原因

庞**作为北海嘉伟贸易有限公司万兴冷冻厂冰池氨改氟系统工程现场作业人员，使用手提角磨机切割钢管产生火花，引燃周边泡沫保温材料，是造

（二）次要原因

1.付**作为北海嘉伟贸易有限公司万兴冷冻厂负责人，未将庞**、吴**、陈**3人纳入本单位从业人员统一管理，未对其进行岗位安全操作规程和
责任制。

2.何**作为北海嘉伟贸易有限公司万兴冷冻厂安全管理人员、副厂长，未将庞**、吴**、陈**3人纳入本单位从业人员统一管理，未对其进行岗位

（三）事故性质

调查认定，海城区海角街道北海嘉伟贸易有限公司万兴冷冻厂“3·20”事故是一起因作业人员使用手提角磨机切割冰池底部废旧制冷管道过程中，
一般安全生产火灾事故。

四、相关单位和人员存在的问题及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安全生产违法行为行政处罚办法》等有关法律

（一）事故相关人员

1.庞**作为北海嘉伟贸易有限公司万兴冷冻厂氨改氟系统工程现场作业人员，使用手提角磨机切割冰池底部废旧制冷管道过程中，切割作业时产生
担事故的主要责任。建议由北海嘉伟贸易有限公司万兴冷冻厂按照有关规定进行处理，并将处理结果报工信部门备案。

2.付**作为北海嘉伟贸易有限公司万兴冷冻厂负责人，未将外包作业人员纳入本单位从业人员统一管理，未对其进行岗位安全操作规程和安全操作
针对其存在的违法行为，建议由北海市海城区综合行政执法局依照有关规定对其进行处理。

3.何**作为北海嘉伟贸易有限公司万兴冷冻厂安全管理人员、副厂长，未将外包作业人员纳入本单位从业人员统一管理，未对其进行岗位安全操作
北海市海城区综合行政执法局依照有关规定对其进行处理。

（二）事故相关单位

北海嘉伟贸易有限公司万兴冷冻厂作为事故发生单位，未将外包作业人员纳入本单位从业人员统一管理，未对其进行岗位安全操作规程和安全操作
合行政执法局依照有关规定对其进行处理。

五、事故防范措施和建议

北海嘉伟贸易有限公司万兴冷冻厂要认真吸取本次事故教训，举一反三，深入贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和规章；将被派全操作规程和安全操作技能的教育和培训，提高被派遣劳动者安全意识；严格按照规范组织作业，加强厂区现场管理，加大隐患排查整治力度，开展危的安全隐患，防止事故的发生。