池州市香格里拉小区“2017.12.13”高处坠落事故调查报告

来源：市安全监管局 发布时间：2018-05-25 10:35

2017年12月13日15时许，池州市香格里拉小区A区5号楼405室在室内装修施工拆除太阳能水箱时，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。根据《例》和《池州市人民政府办公室关于生产安全事故调查工作有关事项的通知》（池政办〔2007〕85号）等有关法律法规和文件规定，市安全监管局牵事故调查组，成员单位有市监察委、市住建委、市公安局、市总工会。调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则和事故调查处理“取证，在认真分析的基础上，查明了事故发生的经过、原因、性质，提出了对责任单位和责任人的处理建议及整改措施。现将调查情况报告如下：

一、事故相关单位概况

（一）池州市环宇装饰工程有限公司（以下简称环宇公司），香格里拉小区A区5号楼405室装修工程总承包单位。成立于2014年08月28日，位某，统一社会信用代码：91341700395735****。该公司经营范围包括建筑装饰装修工程设计、施工，园林工程、广告设计服务，有员工4名。公司自一半为设计施工一起承包。对于该类工程，环宇公司都是将施工业务分包给章某声个人承揽。为便于管理，2016年3月，环宇公司与章某声签订了《工期间安全管理，合同列出了独立条款。

（二）章某声（自然人），香格里拉小区A区5号楼405室装修工程施工业务承包人，安徽铜陵市人，2015年开始与环宇公司建立合作关系，以个工。

二、事故经过及抢救情况

2017年10月，环宇公司承接香格里拉小区A区5号楼405室装修工程（包括设计与施工），业主口头要求工程施工时将安装在阳台的太阳能热水器桶形，通过4颗呈长方形分布的膨胀螺栓固定在阳台墙壁上，距阳台地面高度约1.5m，距阳台护栏约0.3m）。

环宇公司按照以往的合作惯例，将405室装修工程的施工任务交给章某声负责。12月9日，在施工现场举行了简单的开工仪式之后，章某声便带领方案拆改室内墙体和拆除阳台保温材料。12月13日上午，汤某宝独自在施工现场拆除阳台保温材料。约11时，章某声电话询问汤某宝施工进度，并表章某声来到施工现场，当时汤某宝发现章某声脸色不太好，便问他怎么回事，章说头有点昏，汤说头昏今水箱就不拆了，章说既然来了就拆完再走。于有水进行确认。作业时汤某宝站在人字梯上拆除螺栓，为防止水箱突然掉落，章某声在下方托举水箱。由于水箱安装位置相对章东声偏高（章东声身高0.3m-0.5m）上，身体靠近阳台护栏一侧。汤某宝先将水箱右侧2颗螺栓拆除，约15时，在汤某宝拧动水箱左侧螺栓时，水箱突然下坠，由于水箱中有体失去平衡，从阳台护栏跌落到405室下方小区绿化带灌木丛上。汤某宝立即拨打了120和环宇公司曹某的电话，同时下楼查看情况，当时章某声无明护车将章某声送往池州市第一人民医院，15时30分，医院宣布章某声经抢救无效死亡。章某声，男，46岁，安徽省铜陵市****人，身份证号码：34071

事故发生后，池州市公安局杏村派出所民警，市安全监管局负责同志先后赶往事故现场，指导善后处置工作。

三、事故原因及性质认定

（一）事故原因

1.直接原因

章某声站在四楼阳台地面堆放的保温材料上作业时，水箱突然下坠致其身体失去平衡，不慎从阳台坠落。

2.间接原因

（1）章某声自我保护意识不强，组织水箱拆除作业前未确认水箱中是否有水，且未采取有效安全防护措施。

（2）业务发包单位环宇公司履行协调管理职责不到位，未督促章东声针对具体作业环境采取有效可靠的安全防范措施。

（二）事故性质

这是一起作业人员自我保护意识不强，在未采取有效安全防护措施的情况下冒险作业，业务发包单位履行协调管理职责不到位而引发的生产安全责

四、责任认定及处理建议

（一）章某声，香格里拉小区A区5号楼405室装修工程施工业务承包人，组织作业前未开展风险隐患辨识，在协助他人作业的过程中，未采取有效发生负有直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究。

（二）池州市环宇装饰工程有限公司，香格里拉小区A区5号楼405室装修工程设计与施工业务总承包单位，虽与承包人章某声签订了《工程发包合笼统，没有督促承包人针对具体施工现场存在的风险，采取有效可靠安全防范措施，履行统一协调、管理职责不到位，违反了《安全生产法》第四十六生产法》第一百条第二款规定，建议处以2万元罚款。

五、防范措施

池州市环宇装饰工程有限公司要深刻吸取事故教训，严格落实安全生产主体责任。要加强对施工业务承包单位（人）安全生产工作统一协调管理，全管理，落实安全防护措施。要加强对施工业务承包单位（人）作业人员等的安全培训教育，保证其具备必要的安全生产知识，提高其安全意识、安全针对性地开展安全隐患排查整治工作，特别要开展施工协调组织、临边防护隐患排查等方面安全检查，切实防止类似事故发生。

池州市香格里拉小区

“2017.12.13”高处坠落事故调查组

2018年5月24日

站点地图　　页面纠错

主办单位：池州市应急管理局

联系电话：0566-2819195

皖ICP备2021012755号-1
皖公网安备 34170002000049号
网站标识码：3417000049

本站已支持IPv6访问