旺苍县陈家岭35kV变电站“6·27”一般触电事故调查报告

来源：本网 发布时间: 2021-11-10 字体: [大　中　小]

旺苍县陈家岭35kV变电站“6·27”

一般触电事故调查报告

2021年6月27日8时11分左右，四川广旺能源发展（集团）有限责任公司电力分公司陈家岭35kV变电站发生一起触电事故，造成1人死亡。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》和《广元市人民政府关于同意授权市应急管理局组织调查处理市本级管辖权限内一般生产安全事故的批复》（广府复〔2020〕3号）有关规定，2021年7月12日，市应急管理局牵头成立了由市应急管理局、市公安局、市总工会、市人力资源和社会保障局及旺苍县应急管理局等单位有关人员组成的旺苍县陈家岭35kV变电站“6·27”一般触电事故调查组，并邀请市纪委监委派驻市应急管理局纪检监察组派员参加。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明事故发生的经过和原因，认定事故性质和责任，对有关责任单位和责任人员提出处理建议，并针对事故原因和暴露出的问题，提出事故防范和整改措施建议。

一、基本情况

（一）事故发生单位情况

四川广旺能源发展（集团）有限责任公司电力分公司（以下简称“广旺电力分公司”）位于旺苍县东河镇，川煤集团公司下属的生产经营单位，主要从事电力生产、销售等业务，国有企业，主要负责人为某。该企业是原广旺矿务局自筹资金建设的煤矿坑口发电厂，于1987年5月正式投产发电，2000年组建为广旺电力分公司。2020年川煤集团司法重整后，广旺电力分公司划归为新组建的川煤集团广旺管理中心统一管理。该公司现有煤矸石发电厂二座，总装机容量2.4MW，承担川煤集团广旺管理中心下辖煤矿、机械制造和

分地方企业及其周边部分行政供电业务，供电区域横跨利州区、昭化区、旺苍县，电网输电线路东西干线
200余公里，现有8个35kV变电站。

公司设置电力调度室、生产技术科、安全科、党群工作部、行政办公室、供销科、人力资源科、财
科、购售电管理科等9个管理科室，现有嘉川发电车间、代池坝发电车间、变配电车间等3个生产车间，在
职工330余人，专业技术人员41人。副总经理兼总工程师陈某安分管变配电车间，副总经理任某分管发电
间及安全生产综合管理，蔡某斌任安全科科长负责公司安全生产综合管理工作。

四川省危险化学品企业风险研判与承诺公告公众平台

主办单位：广元市应急管理局　地址：广元市利州区利州东路438号　办公室电话：0839-3265130　值班电话：0839-3270175　广元市政务服务中心应
5572074　举报邮箱：515048724@qq.com

政府网站标识码5108000022　蜀ICP备2021013158号-7 川公网安备51080002000265号