# 横州六景广西南宁益维饲料科技有限公司“3•26”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2025-06-24 08:39　　来源：横州市应急管理局　　【字体： 大 中 小 】

2025年3月26日13时38分许，在南宁六景工业园区内，广西南宁益维饲料科技有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定及要求，市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市人社局、市经信局、市农业农村局、六景镇人民政府等部门人员组成的横州六景广西南宁益维饲料科技有限公司“3·26”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面负责事故调查工作。同时，邀请市纪委监委和市人民检察院参与事故调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等工作，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及事故防范和整改措施建议。

经调查认定，横州六景广西南宁益维饲料科技有限公司“3·26”一般高处坠落事故是一起因企业未严格落实安全生产主体责任，施工现场安全管理不到位，作业人员未佩戴安全帽和安全带而造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

**（一）事故发生单位概况**

广西南宁益维饲料科技有限公司（以下简称“广西南宁益维饲料公司”），成立于2006年3月3日，注册地位于南宁六景工业园区纬四路，统一社会信用代码：914501277852142278，法定代表人为易*杰。经营范围包括许可项目：饲料添加剂生产；饲料生产等。一般项目：饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售等。

广西南宁益维饲料公司此次涉及的管理人员：总经理易*杰，负责公司全面管理工作；副总经理黎*淼，负责公司生产销售财务工作，并协助总经理易*杰对公司所有部门的管理；厂长兼生产部经理邓*荣，负责公司生产部管理工作。

**（二）事故发生单位安全管理情况**

1.广西南宁益维饲料公司于2025年1月3日对其安全生产管理委员会成员进行调整，具体人员名单为：主任易*杰，副主任李*林，办公室主任黎*淼，成员邓*荣等。该公司制定有安全生产管理制度、高处作业等各工种操作规程、生产安全事故应急预案等。

2. 2024年，广西南宁益维饲料公司每季度组织员工开展安全生产培训；2025年2月5日，广西南宁益维饲料公司召开全体员工节后复工复产安全生产培训；有近三年隐患排查整改台账。

2025年1月7日，横州市消防救援大队到广西南宁益维饲料公司进行消防安全检查，发现其仓库顶棚使用含有可燃材料的彩钢瓦存在安全隐患，因此横州市消防救援大队对广西南宁益维饲料公司提出将含有可燃材料的彩钢瓦更换为防火隔热瓦的要求。广西南宁益维饲料公司按照横州市消防救援大队的整改要求于3月21日开始更换防火隔热瓦。

经查，广西南宁益维饲料公司对此次仓库顶棚整改未制定整改施工方案，仅在口头上告知作业人员整改事项。厂长邓*荣仅口头上对作业人员王*忠、姚*生、黄*光、陆*安、潘*军进行安全生产教育和岗位操作规程培训，无书面记录；邓*荣未按照公司有关规定办理高处作业票；事故发生当天，邓*荣未及时在现场对陆*安、潘*军进行监督，未及时消除两人未佩戴安全帽和安全带的安全隐患。事故发生当天，易*杰、黎*淼有其他事情未在公司。

**（三）事故发生经过**

2025年3月26日8时许，广西南宁益维饲料公司厂长邓*荣安排公司工人陆*安、潘*军协助外包人员王*忠、姚*生、黄*光三人更换防火隔热瓦。8时30分许，工人开始进行房顶防火隔热瓦更换作业，其中陆*安、潘*军未佩戴安全帽和安全带。11时许，工人下班休息。13时30分许，工人继续进行作业，陆*安、潘*军作业时仍未佩戴安全帽和安全带。13时38分许，陆*安在搬运已拆除的彩钢瓦过程中，踩在已割断的彩钢瓦上，彩钢瓦突然断裂使其从距地面约5米高的房顶掉落到原料仓库水泥地面。

**（四）事故现场情况**

事故现场位于广西南宁益维饲料公司原料仓库（如下图）。




图 1 事故示意图

**（五）事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况**

事故导致陆*安死亡，事故造成直接经济损失约127万元。

二、事故应急处置及评估情况

**（一）事故现场应急处置情况**

潘*军发现陆*安坠落后，立即向厂长邓*荣汇报，邓*荣赶到事故现场后发现陆*安呼吸正常，鼻孔有血溢出，马上拨打120急救电话，随后向副总经理黎*森和总经理易*杰汇报事故情况。黎*森和易*杰两人赶往事故现场开展处置工作。

**（二）医疗救治和善后情况**

120急救医生到达现场后马上对陆*安进行抢救，其经抢救无效死亡。2025年3月28日，广西南宁益维饲料公司与陆*安家属达成赔偿协议，没有因处置不力造成不良社会影响。

**（三）事故信息接报及响应情况**

在救治过程中，广西南宁益维饲料公司厂长邓*荣打电话向六景镇人民政府汇报事故情况。2025年3月26日15时17分许，横州市应急管理局接到邓*荣电话，称广西南宁益维饲料公司发生一起高处坠落事故。横州市应急管理局立即派员赶至事故现场协同市公安局六景派出所、市农业农村局、六景镇人民政府等单位组织开展救援工作，并要求涉事单位做好事故善后工作。

**（四）事故应急处置评估**

事故发生后，通过勘查现场、查阅资料和询问有关人员，事故调查组认为，广西南宁益维饲料公司在事故发生后马上启动应急救援预案，善后处置得当；市应急管理局、市公安局六景派出所、市农业农村局、六景镇人民政府等单位应急响应、救援迅速，没有因处置不力造成不良社会影响。

三、事故发生的直接原因

经调查认定，事故的直接原因：**一是**陆*安安全意识淡薄，在未佩戴安全带和安全帽的情况下去进行高处作业；**二是**陆*安作业时观察不仔细，在去搬运拆除的彩钢瓦过程中，没有注意到所踩的彩钢瓦已经被割断，从而导致其踩空坠落。

四、事故发生的间接原因及有关责任单位存在的问题

广西南宁益维饲料公司对安全生产管理工作落实不到位，对构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制落实不到位，对从业人员安全生产教育和培训不到位，对从业人员的安全防范措施落实不到位，未及时发现并消除从业人员、现场存在的事故隐患[1][2][3][4][5]。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十五条第一款第五项、第六项、第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

**（一）对有关责任人员的处理建议**

1.陆*安，广西南宁益维饲料公司工人，安全意识淡薄，在未佩戴安全带和安全帽的情况下进行高处作业，作业时观察不仔细，在搬运拆除的彩钢瓦过程中，没有注意到所踩的彩钢瓦已经被割断，从而导致其踩空坠落。陆*安对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.易*杰，广西南宁益维饲料公司总经理，落实公司第一责任人“管生产必须管安全”的工作职责不到位，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，对本单位从业人员安全生产教育培训落实不到位，未能检查发现并及时消除从业人员违章作业的生产安全事故隐患[6]，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项，对事故发生负有管理责任，建议由横州市应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

3.黎*淼，广西南宁益维饲料公司副总经理，未认真履行安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能检查发现并及时消除从业人员违章作业的生产安全事故隐患，建议由广西南宁益维饲料公司按照公司规定进行处理。

4.邓*荣，广西南宁益维饲料公司厂长，未认真履行安全生产管理职责，未按照公司有关规定办理高处作业票，对陆*安等人监督管理不到位，未能检查发现并及时消除从业人员违章作业的生产安全事故隐患，建议由广西南宁益维饲料公司按照公司规定进行处理。

**（二）对有关责任单位的处理建议**

广西南宁益维饲料公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十五条第一款第五项、第六项、第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定，对事故发生负有责任，建议由横州市应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

**（一）广西南宁益维饲料公司。**要针对此次事故，举一反三，深刻吸取事故教训，加强对从业人员的安全生产规章制度和岗位安全操作规程培训，确保现场作业人员必须经过安全生产教育和培训合格才能上岗；按照规定为从业人员提供必要的防护用品，采取有效的防护措施；加强现场作业监督管理，及时消除存在的事故隐患，防止各类事故发生。

**（二）横州市农业农村局。**要认真履行行业监管职责，加强对企业的日常监管和隐患排查力度，加大执法力度，督促指导企业落实主体责任，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，及时发现和消除事故隐患，预防类似事故再次发生。

**（三）横州市六景镇人民政府。**要加强属地监管职责，深刻吸取事故教训，举一反三，督促本辖区企业加强对从业人员安全教育和培训，深入企业开展安全隐患排查工作，发现安全

隐患要督促企业落实整改，消除存在的事故隐患，预防事故发生。

**[1]**《中华人民共和国安全生产法》第四条：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。平台经济等新兴行业、领域的生产经营单位应当根据本行业、领域的特点，建立健全并落实全员安全生产责任制，加强从业人员安全生产教育和培训，履行本法和其他法律、法规规定的有关安全生产义务。”

**[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项**：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；”

**[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款**：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

**[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款**：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

**[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款**：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”

主办：横州市人民政府办公室

承办：横州市发展和改革局

网站联系电话（仅受理网站建设维护问题）：(0771)7232996

网站举报邮件：nnhxxxb@163.com

政府服务热线：（0771）12345

桂公网安备 45012702000017号

桂ICP备17012655号

政府网站标识码：4501270008