您当前所在的位置：
首页 (../../../../)>政务公开 (../../../)>法定主动公开内容 (../../)>应急管理 (../)

葫芦岛市连山区杨家杖子街道玉麟苑小区3号楼“5·22”亡人火灾事故调查报告

发布时间：2026-07-07　　文章来源：葫芦岛市连山区杨家杖子街道玉麟苑小区“5·22”亡人火灾事故责任调查组　　责任编辑：杨冰、宋月

字号：大 中 小

2026年5月22日13时18分许，葫芦岛市连山区杨家杖子街道玉麟苑小区3号楼后一临时性简易房发生火灾，火灾造成房间内家具、冰箱、洗衣机、电风扇等
积约10平方米，共造成2人死亡。火灾发生后，连山区政府成立火灾事故责任调查组，通过调查询问、现场痕迹勘查、综合分析等，查明了火灾发生的经过、原
员伤亡、经济损失、善后处置等情况，认定了火灾性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及整改措施建议。现将调查情况报告如下：

一、火灾事故发生场所概况

起火建筑为临时性简易房，位于葫芦岛市连山区杨家杖子街道玉麟苑小区3号楼西南侧，地上一层，彩钢板结构，坐东朝西，西侧毗邻小区内部道路，东侧
为住宅楼。

二、事故发生经过救援情况

（一）火灾初期处置

2026年5月22日13时18分57秒，葫芦岛市消防救援支队指挥中心接到群众报警，立即调派北岳路政府专职消防救援站2辆消防车、10名消防救援人员赶赴现
干部遂行出动。13时31分救援力量到达现场，到场后发现起火建筑顶棚已全部烧毁塌落，火势属猛烈燃烧阶段。现场指挥员命令出一支水枪消灭现场火势，同步
时33分，在屋内床上东侧及北侧各发现一名被困人员，已无生命体征。此起火灾过火面积约10平方米，2人死亡。

（二）事故发生救援处置评估

经调查，整个灭火救援行动中，消防救援力量参战车辆全程性能完好，随车装备器材均完整好用，未出现不良情况。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）火灾造成2人死亡，死者1：毕某汉，男，67岁；死者2：毕某星，男，62岁。

（二）此起火灾共造成床上用品、冰箱、洗衣机、电风扇、衣物、简易房等全部烧毁及2人死亡，直接经济损失共计25630元。

四、事故的原因和性质

（一）起火原因认定

经调查询问、现场痕迹勘查等，综合分析后认定如下：起火时间为2026年5月22日12时55分许。起火部位为该简易房内西南角处。起火原因为遗留火源引

（二）火灾致人死亡原因

两名死者生前存在吸烟史，同时患有失智失能、眼部疾病，完全丧失自主行动与火场自救逃生能力；事发简易房内堆放大量易燃可燃物，起火后快速剧烈燃
急剧升高，燃烧分解会生成多种高毒性烟气，极易快速造成人员中毒窒息、高温灼伤，致命性极强。

（三）事故性质

经调查认定，葫芦岛市连山区杨家杖子街道玉麟苑小区3号楼“5·22”亡人火灾是一起一般火灾事故。

五、对责任认定及相关人员处理情况和建议

（一）直接责任追究情况

毕某汉、毕某星过失引起火灾，对此次火灾事故负有直接责任，由于两人在火灾事故中死亡，不予追究其相关责任。

（二）行政责任追究建议

结合本次火灾事故调查查清的连山区城市管理行政执法局、杨家杖子街道、杨家杖子街道毛祁屯社区等履职失责问题，以及对应人员责任认定情况，由区
法对相关责任人员作出处理。

六、工作意见和建议

（一）压紧压实消防安全责任，构建闭环责任落实体系。贯彻落实《国务院办公厅关于加强基层消防工作的意见》，推动乡镇、街道消防工作站的实体化运
旧小区、城中村消防安全工作纳入地方经济社会发展和平安建设总体布局，列入党委、政府重要议事日程。

（二）紧盯特殊重点人群，落实兜底帮扶防护措施。全面摸排登记辖区内独居老人、空巢老人、残疾人、失能半失能人员、重病卧床人员、留守儿童、精
年人等火灾高风险人群，逐人逐户建立信息台账，明确家庭住址、健康状况、监护责任人、社区帮扶联系人等基础信息，定期上门开展用电用气用火安全检查、
生路线告知、应急帮扶演练。

（三）深化精准消防宣传教育，全面提升全民防范能力。持续推动消防宣传走进城乡社区、乡村院落、居民家庭，依托村居工作人员，下沉一线开展便民
弱病残幼等特殊群体，专项开展疏散自救、初起火灾扑救技能宣教培训，切实增强群众自主防火、应急逃生能力。