天津东方奥特建设集团有限公司“10·28”物体打击事故调查报告

2017年10月28日17时左右，天津东方奥特建设集团在寿县双桥镇孙厂村2#台区线杆架设过程中，发生电杆倒杆事故造成2人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和市政府《关于授权市安全生产监督管理局调查和批复一般事故的批复》（淮府秘〔2007〕146号）的规定，市安监局牵头组织成立了天津东方奥特建设集团“10.28”物体打击事故调查组，调查组由市安监局、市监察局、市公安局、市总工会、市经信委和寿县县政府等单位人员组成，聘请市安全生产专家组有关电力建设专家参与，并邀请市检察院派员参加。经现场勘查、查阅相关资料和找有关人员谈话取证，查明了事故的经过、原因，认定了事故的性质和责任，形成调查报告如下:

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1、天津东方奥特建设集团有限公司（以下简称天津奥特）位于天津开发区鲲鹏街9号5门302室，法定代表人李宝林，注册资金10600万元，成立于1997年9月15日。经营范围为：送电线路、电缆工程、同电压等级变电站工程施工及承装（修、试）电力设施业务等。

2、安徽电力工程监理有限公司，位于合肥市政务文化新区怀宁路 1599 号宏源大厦 10-12 层，法人代表陈曦鸣，注册资金 1000 万元，成立于 1994 年 5 月 11 日。经营范围为电力工程监理（甲级）、房屋建筑工程监理（甲级）、输变电工程设备监理（甲级）水等。

3、寿县供电公司（以下简称寿县公司），非法人经营单位，位于寿县寿春镇北大街，成立于 2015 年 8 月 31 日，经营范围为：电力生产、建设、销售、服务、经营，电力设备租赁。

（二）工程项目情况

寿县双桥镇孙厂村 2#台区工程，主要包括 10 千伏线路 0.33 公里，13 基杆塔；400 伏线路 2.19 公里，48 基杆塔，其中直线杆 33 基，终端杆 28 基。该工程由寿县公司 2015 年上报，经批准实施。2016 年 11 月 22 日开工。

2016 年 7 月 26 日，天津奥特公司法人李宝林签署授权委托书给应永胜，全权代表天津奥特参与寿县地区工程项目采购活动，并授权代表天津奥特公司处理本次采购活动的一切事宜。当日，安徽中技工程咨询有限公司组织招标工作，天津奥特公司中标（JFTP2016[386-1]号成交通知书），寿县公司负责该项目建设管理。天津奥特在接到中标通知书后，由委托人应永胜于 2016 年 8 月 25 日与寿县公司签订了《寿县双桥镇孙厂村 2#台区改造工程施工合同》及《安全协议》。合同计划工期：2016 年 10 月 30 日开工至 2016 年 12 月 25 日竣工。

2016 年 10 月，天津奥特成立了寿县双桥镇孙厂村工程施工项目部，项目经理为应永胜，在业主处备案和交纳人身

意外伤害保险人员为应永胜等9人（事故当日施工人员除项目经理应永胜外，其他均不在备案人员名单之列）。

2016年12月6日因天津奥特公司工程资料未报送监理公司审核被停工，该工程项目因民事纠纷、施工单位内部经济纠纷等问题在2017年1月至6月未施工，7月至8月份因迎峰度夏不允许停电未施工，9月份寿县公司对该公司进行工程项目稽查发现，该公司施工队在施工点擅自无计划施工，组立电杆52基，业主项目负责人9月18日召开安全例会，通报相关情况，并强调现场施工必须上报周、日工作计划。9月28日，寿县公司微信通知各施工单位10月份十九大保供电期间，所有农网工程项目全部停工，项目负责人回复收到。

2016年10月24日至28日在十九停工期间，项目负责人应永胜以一天200元工钱，临时雇佣孙自康、孙自古、孙卫东、余绍龙、贺辉、吴斌、缪家廷、孙全友（以上电力施工人员均没有入网施工许可）进行施工，在未通知业主和监理情况下完成最后9基电杆立杆任务。雇佣史学辉开挖掘机挖杆坑和用挖掘机立电杆，孙自康、孙自古等3人配合史学辉立电杆，余绍龙、贺辉、吴斌等三人负责杆上安装金具及永久拉线，孙全友负责杆上安装金具及永久拉线材料传递等地面配合工作。事故后业主和监理单位共同抽查该台区已立的10基电杆其中有7基未安装卡盘。

2016年6月8日，安徽电力监理公司与寿县公司签订了寿县双桥镇孙厂村工程施工监理合同。2016年6月14日，安徽电力监理公司下文成立10千伏农（城）农网工程专项监理项目部。

二、事故基本情况

（一）事故经过

2017 年 10 月 28 日，天津奥特公司项目负责人应永胜在未通知监理和业主的情况下，在承揽的寿县双桥镇孙厂村 2# 台区工程施工。

上午 8 点左右，在埋设事故电杆时，因与当地农户协商不成，将事故电杆从交底指定位置向西平移 2m 左右，埋设于土质松软且距水沟边缘较近的位置，在电杆埋设过程中，施工人员偷工减料，线杆埋设深度约 1,5 米、未安装底座、卡盘，也未安装防止倒杆的临时拉线。

下午 17 时许，余绍龙、贺辉 2 人佩戴安全帽和安全绳爬上该电杆安装对夹横担、永久拉线等金具，吴斌、孙全友地面配合。在向杆上传递永久拉线时，电杆突然向西北方向倾倒，余绍龙、贺辉随电杆倒下落地，余绍龙被压在横担下面，贺辉被摔到沟坡旁，导致事故发生。

（二）事故善后情况

事故发生后，两名伤者被紧急送至淮南市新华医院抢救， 23 时左右经抢救无效先后死亡。在寿县人民政府统一协调下，成立事故应急处置工作小组，天津奥特公司、寿县公司积极开展事故善后处理工作，11 月 5 日人员善后处理工作结束。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成 2 人死亡，死者余绍龙，男，51 岁，寿县寿西湖农场水电队职工。死者贺辉，男，49 岁，寿县寿西湖农场水电队职工。事故造成直接经济损失约 176 万元。

四、事故发生的原因和性质

（一）直接原因：施工人员违规登上埋设不符合要求、没有防倒措施的电杆作业，电杆倾倒，两名杆上作业人员随电杆倾倒被砸身亡。

（二）间接原因：

1.线杆埋设擅自改变设计交底位置，选择位置不当；线杆埋设深度不足、未安装底座、卡盘、未采取临时拉线等防倒杆措施，登杆前未检查线杆安全状况。

2.天津奥特公司施工队在停工期间擅自施工；擅自使用不具备电力入网施工资质的作业人员施工；对临时雇佣人员未开展员工安全教育；施工作业现场管理混乱。

3.安徽电力工程监理有限公司对对外包工程停工期间施工监管不到位，未发现项目部擅自开工的情况。

4.双桥镇政府属地安全监管不力，对违规施工巡查不力。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起生产安全责任事故。

五、对有关责任人和责任单位的处理建议

（一）余绍龙，天津奥特临时雇佣电工。安全意识淡薄，违反规程作业，鉴于已死亡，建议免于责任追究。

（二）贺辉，天津奥特临时雇佣电工。安全意识淡薄，违反规程作业，鉴于已死亡，建议免于责任追究。

（三）应永胜，天津奥特寿县双桥镇孙厂村#2 台区工程项目现场负责人。在停工期间擅自组织施工；使用无入网施工许可且未经安全教育培训人员施工，对工程施工安全管理不到位，未履行《安全生产法》第 22 条第 5 项、第 6 项规定，对事故发生负主要责任。依据《安全生产法》第 93 条

规定，建议移送司法机关依法处理。

（四）李宝林，天津奥特公司法定代表人。督促、检查本单位安全管理人员落实安全生产工作职责不到位，其行为违反了《安全生产法》第 18 条第 3 项规定，对事故负领导责任。依据《安全生产法》第 92 条第 1 项规定，建议对其处 2016 年年收入 30％的行政处罚。

（五）天津奥特公司，未发现和制止施工项目部擅自雇佣临时人员施工，对施工现场未指派安全员、无安全交底、未采取防倒杆措施等严重违章行为失控，该公司行为违反了《安全生产法》第 22 条第 5 项、第 6 项等规定，对事故负有责任。依据《安全生产法》第 109 条第 1 项规定，建议对其行政处罚 49 万元。

（六）寿县双桥镇人民政府，寿县双桥镇孙厂村#2 台区工程属地监管单位，未认真落实安全生产管理责任，对十九大停工期间的施工作业未监管到位，对事故负有责任。建议对其进行通报。

（七）安徽电力工程监理有限公司，对该项目安全生产监理不力，违反了《建设工程安全生产管理条例》第 14 条规定，对事故发生负有责任。根据《建设工程安全生产管理条例》第 57 条规定，建议对其行政处罚 20 万元。

六、事故防范措施及整改建议

（一）各相关单位要深刻分析事故原因，全面查找薄弱环节，进一步建立健全企业安全生产管理体系，完善管理制度，严格制度执行，深入开展隐患排查治理，认真落实安全防范措施抓好整改，进一步强化施工现场安全管理，严肃查处违规违章行为，严防事故发生。

（二）天津奥特公司要强化对施工队伍的安全监管，加强工程施工安全管理，尤其要做好施工安全技术交底工作；要严格安全管理人员、特种作业人员从业资格审查，杜绝擅自改变备案施工人员现象；要加强安全教育培训工作，提高施工人员安全意识和事故防范能力。

（三）安徽电力监理公司要严格法律法规和监理规范要求，切实落实监理责任，加强对建设项目工程施工的全过程监督管理；要严格施工单位从业人员资格审查，严禁施工单位将项目违规分包、违法转包和无资质施工行为。

（四）寿县公司要加强对外包施工队伍管理，严禁以包代管，加强现场巡查。

天津东方奥特建设集团有限公司“10•28”物体打击事故调查组

2017 年 12 月 18 日

天津东方奥特公司 “10•28”物体打击事故调查组调查报告审查讨论会议签到簿

地点：市安监局三号会议室　　时间：2017年12月18日

姓 名	工作单位/职务	签 名	电话
张旭东	市安监局　副调研员		
李伟龙	市纪委监察一室科员		
刘 斌	市公安局治安支队一大队副大队长		
花家胜	市总工会劳保部副部长		
孙 佳	市经信委经济远行局科员		
张云球	市安监局监管二科科长		
杨旭峰	市安监局事故调查科科长		
龚金善	市安监局事故调查科监察专员		
张怀军	市安监局事故调查科科员		
杨 坤	寿县安监局局长		
杨春晓	市检察院反渎局书记员（特邀）		