那坡县弄平边民互市贸易区（一期）通关 阶段工程项目人员坠伤情况调查报告

2022-07-11 18:36 来源：那坡县应急管理局

2022年3月14日，那坡县应急管理局接到群众反映称：2021年12月27日，有1名工人在百省乡一处在建工地上坠伤，2022年2月9日，该名工人经医治无立即组织人员对该情况进行调查。经初步调查核实，该在建工地位于百省乡，为广西百色市那坡县弄平边民互市贸易区（一期）通关阶段工程项目建设点华人民共和国安全生产法》和国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）等有关法律法规的规定，经县人民政府同意，那坡县应急管理（一期）通关阶段工程项目人员坠伤事故调查组，并邀请那坡县纪委、监委对该起事故调查进行监督。调查组通过现场勘察、查阅相关资料、调查询问，事故性质和责任，提出了对相关责任单位和人员的处理意见和防范整改措施的建议，事故调查情况如下：

一、基本情况

（一）工程概况

广西百色市那坡县弄平边民互市贸易区（一期）通关阶段工程项目建设地点位于百色市那坡县百省乡面良村弄平屯附近，项目总规划用地面积2996 6051.77㎡，其中计容建筑面积为6051.77㎡，不计容建筑面积为0㎡，建筑占地面积为4439.54㎡，总建筑面积29951.9㎡。总挖方82758.29m3，总填方42

（二）事故相关单位情况

1.建设单位：广西那坡XX开发投资有限责任公司（原那坡县XX贸易总公司），统一社会信用代码为：914510XXXXXXXXXXX，法人代表刘X辉，经营营；进出口代理；货物进出口；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；保税物流中心经营；房地产开发经营；各类工程建设活动；矿产资源（非品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：贸易经纪；国内贸易学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；园区管理服包工程；土地整治服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；稀土功能材料销售；金属矿石销售；料添加剂销售；食用农产品批发；新鲜水果零售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；木材销售；水产品零售；水产品批发；国际货物运输代理；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.施工单位（工程承包方）：云南省XX投资控股集团有限公司，统一社会信用代码：91530XXXXXXXXXXXX，法人代表陈X山，广西分公司负责人牟X源产；水利水电、公路、港口、码头、铁路、轨道交通、市政道路、综合管廊、污水处理、能源、机场等基础设施投资建设和管理；酒店、旅游产业、文化类劳务人员（不含港澳台地区）；国内外工程总承包及发包，房屋建筑工程施工总承包，建筑工程劳务服务，房地产开发及经营，勘察设计，建筑施工及件、外掺料及其他建筑构件的生产及销售，普通货运及泵送，建筑预构件生产及建筑机械制造，自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国以外的其它商品及技术的进出口业务；对外工程所需设备、材料的出口，建筑科研开发及技术咨询，承办中外合资经营、合作生产业务，开展“三来一补业及国内贸易；保险、银行业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.施工单位（劳务分包方）：广西XX建筑劳务有限公司，统一社会信用代码：91450XXXXXXXXXXXX，法人代表刘X星，总经理倪X平。经营范围：建筑开发经营；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4.监理单位：广西XX中天工程咨询有限公司，统一社会信用代码91450XXXXXXXXXXXX，法定代表人：谭X波，公司经营范围：工程监理，工程招投（以上凡涉及行政审批的，凭资质证书经营）；代理建筑工程团体人身意外伤害保险业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

（三）现场勘察情况

2022年3月25日，那坡县应急管理局到百省乡面良村对工人坠伤致死事故现场进行调查核实工作，经现场勘察，事故现场基坑井口已被红板覆盖，且坑及模板、绳子、砖头、木板等杂物，现场勘察时距事故发生时间近3个月，现场痕迹已不明显。

（四）事故调查过程情况

2022年3月14日，那坡县应急管理局接到群众反映称：2021年12月27日，有1名工人在百省乡一处在建工地上坠伤，2022年2月9日，该名工人经医治无管理局组织人员到项目现场进行调查核实，经对项目现场负责人倪X晶询问得知：2021年12月27日，一名叫陈X的工人在下桩基施工作业过程中发生坠伤，无效死亡，群众反映的情况属实。随后在对广西XX建筑劳务有限公司安全员糜X、法人刘X星、总经理倪X平，云南省XX投资控股集团有限公司那坡项目负司副经理牟X源，广西那坡XX开发投资有限责任公司副总经理马X波等有关人员的询问中，均证实了广西百色市那坡县弄平边民互市贸易区（一期）通关附故调查组深入调查，死者陈X所在的公司叫广西XX建筑劳务有限公司，该公司在2021年4月23日与陈X签订劳务合同，并为陈X购买工伤保险。该公司有安书、营业执照等资质证书，该公司设置有安全生产管理机构，倪X平为负责人，糜X为安全员，该公司有安全培训影像、三级安全培训表及安全交底书等安

二、事故发生经过、应急救援和善后处置情况

（一）事故发生经过

据事故现场负责人倪X晶、安全员糜X等人描述，2021年12月27日12：30分许，广西XX建筑劳务有限公司孔桩班组工人陈X在下桩基施工作业过程中未在施工面的工人田X廷发现陈X坠井后，立即在该项目部工作交流群里发消息说有工人坠井了，现场负责人倪X晶、安全员糜X和施工员刘X兵第一时间到达

（二）事故应急救援及善后处置情况

经对广西XX建筑劳务有限公司法人刘X星、项目现场负责人倪X晶以及安全员糜X询问得知，接到事故信息后，项目部倪X晶、糜X等人立即前往事故地，陈X多处擦伤并出血，意识清醒，能正常交流。经现场简单救治后，于12月27日13时左右送往百省乡卫生院进行初步救治。

2021年12月27日下午3时左右，那坡县人民医院派出救护车将陈象接送到那坡县人民医院进行进一步救治。经县人民医院对伤者陈X初步诊断，诊断折；2.蛛网膜下腔出血；3.右顶叶脑内血肿；4.双肺挫伤；5.双侧胸腔少量积液征象；6.胆囊结石；7.肝、脾、胰及双肾未见明显异常；8.腰1椎体线性转至市级医院救治。

2021年12月27日晚上22点左右，广西麒煜建筑劳务有限公司将伤者陈X转院至百色市右江民族学院附属医院(以下简称：市右医附院)。经市右医附院
腰4、5椎体爆裂性骨折；2.右胫腓骨下端骨折；3.右侧内外踝骨折；4.蛛网膜下腔出血；5.右顶叶脑内血肿；6.双肺挫伤；7.双侧胸腔积液；8.胆囊结
保守治疗)。

2022年1月4日，伤者陈X因呼吸困难转入ICU病房进行救治。院方表示伤者陈X受伤之前肺、肝功能、肾功能、糖尿病、高血压、心血管疾病等多项
件，待各项身体机能指标达到正常人水平后方能进手术。

2022年2月9日，广西XX建筑劳务有限公司接到市右医附院通知，伤者陈X于2022年2月9日医治无效死亡。根据市右医附院出具的死亡诊断，陈X死亡原
折、腰椎管狭窄并双下肢不全瘫痪、右胫腓骨下端开放性粉碎性骨折、右侧内外踝骨折、左胫骨平台粉碎性骨折、双侧跟骨粉碎性骨折、双肺挫伤、脾挫
4.重症肺炎；5.呼吸功能衰竭；6.肾功能衰竭；7.肝功能不全；8.肺栓塞；9.蛛网膜手腔出血；10.右顶叶脑内血肿；11.双侧胸腔积液；12.胆囊结石；
减少查因；16.甲状旁腺功能减退；17.低钙血症；18.多器官功能衰竭；19.口舷多发溃疡；20.带状疱疹；21.高钾血症。

2022年3月22日，陈X家属将陈X遗体在百色市殡仪管理所进行火化。

（三）事故死亡赔偿情况

2022年3月19日，广西XX建筑劳务有限公司和死者陈X的家属达成赔偿协议，双方签署了《和解协议书》，同意由广西XX建筑劳务有限公司支付死者
费、交通费、护理费、精神抚恤金、赡养费等所有经济损失共计110万元；2022年3月19日，广西XX建筑劳务有限公司将110万元赔偿款全额支付给死者陈X

（四）事故造成的人员伤亡情况

陈X，男，重庆X阳人，身份证号：513524XXXXXXXXXXXX，2021年12月27日坠伤，2022年2月9日经医治无效死亡。

（五）事故信息上报情况

经调查组深入调查，2021年12月27日陈X发生坠伤时，广西那坡XX开发投资有限责任公司、云南省XX投资控股有限公司、广西XX建筑劳务有限公司均未

一是广西那坡XX开发投资有限责任公司现场负责人王X山将陈X坠伤情况汇报给该公司副总经理马X波，马X波未按规定将陈象坠伤事故信息上报给县级
负有安全生产监督管理职责的有关部门。

二是云南省XX投资控股有限公司现场负责人连X耿将陈X坠伤情况汇报给云南省XX投资控股集团有限公司广西分公司副经理牟X源，牟X源未按规定将
府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

三是广西XX建筑劳务有限公司现场负责人倪X晶同时将陈X坠伤情况汇报给该公司总经理倪X平，倪X平未按规定将陈X坠伤事故信息上报给县级以上人
全生产监督管理职责的有关部门。

三、事故发生的原因

（一）直接原因

施工人员陈X在开展施工作业过程中，不佩戴安全带，是造成事故的直接原因。

（二）间接原因

施工单位安全管理制度执行不到位，对施工班组管理不力，致使陈X违章作业行为没有得到有效制止。

四、事故性质

市右医附院出具的陈X入院诊断结果以及死亡诊断结果，对照《人体重伤的鉴定标准》的内容，陈X达不到重伤标准，并且陈X死亡后已经火化，无法
死亡，经医院救治45天后才死亡，死亡原因为坠落后受伤引起多种综合病症导致的死亡，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第四项：“
10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。”的规定，和《生产安全事故报告和调查处理条例》第十三条第二款：“自事故发生之日起30

应当及时补报。”的规定，该起事故已超过安全生产事故补报时间期限。综上所述，事故调查组依法认定：那坡县弄平边民互市贸易区（一期）通关阶段生产安全责任事故的要件。

五、对事故相关责任者的分析及处理意见

广西那坡XX开发投资有限责任公司、云南省XX投资控股有限公司和广西XX建筑劳务有限公司三家公司属于该项目的发包方、工程承包方、劳务分包方给县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门，造成事故信息报送不及时的问题，建议那坡县安全生产委员会对广场负责人王X山、副总经理马X波，云南省XX投资控股有限公司项目负责人连X耿、广西分公司副经理牟X源，广西XX建筑劳务有限公司项目现场负责人倪X责人或法人进行集体谈话提醒。

六、防范整改措施的建议

（一）广西那坡XX开发投资有限责任公司要认真汲取此次事故教训，切实履行企业安全生产主体责任，建立、健全安全责任体系和安全生产制度，切

（二）云南省XX投资控股有限公司要深刻吸取事故教训，强化隐患排查治理，加强生产作业过程中的安全管理，对查出的事故隐患，制定切实可行的发现的隐患难以整改的，应当制定整改方案、限期整改，直到整改到位、消除隐患方可继续从事施工作业。同时，严格落实事故报告与调查处理规定，加

（三）广西XX建筑劳务有限公司要深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任。认真落实企业主体责任，进一步加强对从业人员的安全生产安全生产知识，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程。严格落实事故报告与调查处理规定，及时将事故信息上报。

那坡县弄平边民互市贸易区（一期）通关阶段工程项目人员坠伤事故调查组

2022年6月30日

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站

党政机关 政府网站找错

站点地图

主办：那坡县人民政府办公室 地址：那坡县睦边大道175号

邮编：533900 电话：0776-6680059（仅受理网站建设维护相关问题）

桂ICP备08000929号-2 网站标识码 ：4510260002 桂公网安备 45102602000101号