陕西巽林电力建设有限公司“4•18”高处坠落一般事故调查报告

2025-06-20 10:50　来源：港南区应急管理局

2025年4月18日9时许，陕西巽林电力建设有限公司在贵港市秀丽木业有限公司的厂房棚顶进行光伏安装作业时发生一起高处坠落造成1名工一般生产安全事故。

事故发生后，依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，并根据《港南区人民政府关西巽林电力建设有限公司“4·18”高处坠落一般事故调查组的通知》要求(以下简称“4·18”事故)，港南区人民政府成立了由区应急局牵头安分局、区发改局、区人社局、区总工会、新塘镇政府、新塘镇派出所等部门和单位抽调人员组成的陕西巽林电力建设有限公司“4·18”高处事故调查组（以下简称“事故调查组”）对该事故进行调查处理。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则“4·18”事故进行调查。通过现场勘查、调查取证和综合分析，查清了事故发生原因、经过，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任意见，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施和整改建议。现将具体情况报告如下。

一、事故相关单位和个人基本情况

（一）贵港市秀丽木业有限公司（以下简称秀丽木业）

该公司成立于2016年11月28日，注册资金320万元，注册地址位于贵港市港南区工业园内，目前存续，法定代表人吴凤，社会信91450800MA5KEU520D，经营范围：一般项目：木材加工；人造板制造；人造板销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活公司目前实际负责人是卓X，身份证45XXXXXXXXXXXXX1X。

（二）崇左市锦能新能源有限公司（以下简称崇左锦能）

该公司成立于2023年11月16日，注册资金一千万元,注册地址位于广西壮族自治区崇左市扶绥县新宁镇绥渌路58号。目前存续，法定代表人会信用代码91451421MAD58PT525(1-1)，经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建工；城市配送运输服务（不含危险货物）；电气安装服务；住宅室内装饰装修；建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；供电业务。（依法的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技风力发电技术服务；新能源原动设备销售等；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、资源再生利用技术研发；节能管太阳能热利用装备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售，土地整治服务；土地调查评估服务；土石方工程施工；信息咨询服务（不含息咨询服务）；工程管理服务；技术进出口；货物进出口；家用电器 装服务；日用电器修理；通信传输设备专业修理；政府采购代理服务；招投务；园林绿化工程施工；建筑装饰材料销售；信息技术咨询服务；广告制作；广告设计、代理；城市绿化管理；安防设备销售；通信设备销售；电器销售；劳动保护用品销售；金属材料销售；配电开关控制设备销售；电工仪器仪表销售；办公用品销售；绘图、计算及测量仪器销售；住房租赁房地产租赁；市政设施管理消防技术服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；装卸搬运；电线营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）杭州鸿晟电力设计咨询有限公司和浙江鸿能电务有限公司的联合体（以下简称鸿晟鸿能联合体）

杭州鸿晟电力设计咨询有限公司成立于2013年01月28日，注册地位于浙江省杭州市余杭区良渚街道古墩路1899号A1幢6楼630室（邮编31110代表人为叶XX，统一社会信用代码为91330110060967918A,经营范围许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；电力设施承装、承修、承试；建筑统设计；建筑智能化工程施工；建设工程监理；工程造价咨询业务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；风力发电技术服务；电技术服务；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研发；生物质能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；电气机械设备销售；先进电力电售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；软件开发；软件销售；信息系统集计算机系统服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；物联网（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

浙江鸿能电务有限公司成立于2015年01月16日，注册地位于浙江省杭州市余杭区良渚街道古墩路1899号A1幢6楼630室（邮编311100），法定叶XX，统一社会信用代码为913301103283119966,经营范围许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；电力设施承装、承修、承试；建筑智能化系建筑智能化工程施工；建设工程监理；工程造价咨询业务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发务；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研发；生物质能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；电气机械设备销售；先进电力电子装置销售备制造（不含许可类专业设备制造）；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；计服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；物联网技术服务（经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

以上两家公司法定代表人同为叶XX，本案中两家公司组成联合体开展业务工作，杭州鸿晟电力设计咨询有限公司是该联合体的牵头单位。

（四）陕西巽林电力建设有限公司（以下简称陕西巽林电力）

该公司成立于2021年5月28日，注册地位于陕西省西安市经济开发区未央路132号经发大厦B座1001室，法定代表人为张X，统一社会信9160132MABOWLQW6Q，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资，所属行业为电力工程施工,经营范围为一般项目:对外承包工程:服务;工程造价咨询业务;储能技术服务;发电技术服务;轻质建筑材料销售;通信传输设备专业修理;园林绿化工程施工;土石方工程施工;智能控制系建筑材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品批发;五金产品零售;电气设备销售;通讯设备销售;智能输配电及控制设备销售;信息系统集成服务;人工应用系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);电力设施器材销售;高性能密封材料销售;先进电力电子装置销售;电力电子元器件销售业高效节能技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;商务代理代办服务:办公服务;社会服务;会议及展览服务;软件开发;仪仪表销售;电子元器件批发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);电气安装服务;供电业务;发电业务、输电业务、业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

（五）马XX（本案事故中死者）

马XX，男，34岁，生前系陕西巽林电力的员工，光伏板铺设施工工人。身份证号码：63XXXXXXXXXXXXX78，户籍所在地为青海XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX号。

（六）陈XX（陕西巽林电力现场负责人）

陈XX，男，49岁，1976年09月18日出生，户籍所在地为青海省门源XXXXXXXXXX镇，现住址为贵港市秀丽木业附近，身份证63XXXXXXXXXXXXX10，电话为13XXXXXXX52，工作单位是陕西巽林电力，目前是贵港市秀丽木业有限公司屋顶2.19兆瓦分布式光伏发电项目工程（顶光伏项目”）的现场负责人，主要负责现场工人工作分工、工程项目的现场安全、对接材料厂家、工程进度。

（七）王X（鸿晟鸿能联合体项目负责人）

王X，男，35岁，1990年12月05日出生，大专毕业，户籍所在地为山东省阳信县XXXXXXXXX号，身份证号码为37XXXXXXXXXXXXX18，15XXXXXXX75，目前是杭州鸿晟电力设计咨询有限公司和浙江鸿能电务有限公司的项目负责人，主要负责公司屋顶光伏项目施工管理工作。

二、项目工程基本情况

秀丽木业与崇左锦能签订《贵港市秀丽木业有限公司MWP分布式屋顶光伏发电项目能源管理和屋顶租赁协议》，将厂房棚顶出租给崇左锦能发电。

崇左锦能与鸿晟鸿能联合体签订《贵港市秀丽木业有限公司屋顶2.19兆瓦分布式光伏发电项目工程EPC总承包合同》，将屋顶光伏项目发包能联合体。

鸿晟鸿能联合体与陕西巽林电力签订《贵港市秀丽木业有限公司屋顶2.19兆瓦分布式光伏发电项目工程分包合同》，将屋顶光伏项目发包给电力施工，陕西巽林电力是该光伏发电项目工程的施工方。

以上崇左锦能、鸿晟鸿能联合体、陕西巽林电力三家公司均系有相关资质的企业。

三、事故发生经过及处理情况





上图为事故发生现场图片

4月18日9时左右，在光伏项目施工现场（秀丽木业内）的厂棚顶进行安装光伏作业时，工人马XX在棚顶走动不慎踩到棚顶的透光板，从大约的棚顶坠落地面。秀丽木业的工作人员发现后立即通知陕西巽林电力的现场负责人陈XX，陈XX马上跑到现场去查看情况，当时马XX还有呼吸，陈XX了120急救电话，大概10多分钟120急救医生来到现场对马XX进行抢救，抢救了一会儿就告知要送到医院， 陈XX和工人祁XX及另外2人一同去医院，3个多小时的抢救，医院告知抢救无效宣布死亡。之后陈XX联系马XX家属处理后事。

经陕西巽林电力与死者马XX家属（妻子吉XX，身份证号码63XXXXXXXXXXXXXX48儿子马XX，身份证号码63XXXXXXXXXXXXXX37）协商陕西巽林电力一次性赔偿给马XX家属110万元赔偿金，并签订了一次性赔偿协议。双方对赔偿协议没有异议，该事件未造成不良社会影响和不稳定因

事故发生后，陕西巽林电力现场负责人陈XX将事情报告新塘派出所。接报后，区应急局、区发改局、新塘镇政府、新塘派出所接报后组织人发地点调查处理。4月21日，港南区人民政府办公室成立了事故调查组对该事故进行调查。

四、事故发生原因和事故性质

调查组经过对事故现场及有关人员的调查取证，确认了事故原因和事故性质。

（一）事故直接原因

死者马XX安全意识淡薄，未持高空作业证上岗，未按规定佩戴和使用劳动防护用品，未注意观察施工环境安全情况踩踏透光板，导致事故发生

（二）事故间接原因

1. 陕西巽林电力安全生产主体责任落实不到位，对安全生产不够重视，聘请没有高空作业证人员实施高空作业，忽视对作业现场的施工人理。

2. 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司作为鸿晟鸿能联合体的牵头单位,将项目工程发包给陕西巽林电力，未签订安全生产管理协议，未对该项行有效管理。

3. 陈XX，作为陕西巽林电力屋顶光伏项目现场负责人，忽视对作业现场的检查，未及时发现施工人员未按规定佩戴和使用劳动防护用品并进正。

4. 王X，作为鸿晟鸿能联合体屋顶光伏项目负责人，未对施工现场进行有效管理，忽视对作业现场的施工人员佩戴和使用劳动防护用品进查。

（三）事故性质

经调查取证、核实，事故调查组一致认定，陕西巽林电力建设有限公司“4·18”事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及对事故责任单位和责任人的处理意见

（一）对死者马XX的责任认定及处理意见

死者马XX安全意识淡薄，未持高空作业证上岗，未按规定佩戴和使用劳动防护用品，未注意观察施工环境安全情况踩踏透光板，导致事故发接责任。鉴于马XX已死亡，建议免于追究相关责任。

（二）对陕西巽林电力的责任认定及处理意见

陕西巽林电力对安全生产不够重视，未落实安全生产主体责任，聘请没有高空作业证人员实施高空作业，忽视对作业现场的施工人员佩戴和防护用品进行督促检查，对该事故负有责任。建议港南区应急管理局依法依规对陕西巽林电力进行行政处罚。

（三）对鸿晟鸿能联合体牵头单位杭州鸿晟电力设计咨询有限公司的责任认定及处理意见

杭州鸿晟电力设计咨询有限公司作为鸿晟鸿能联合体的牵头单位,将项目工程发包给陕西巽林电力施工，未签订安全生产管理协议，未在承明确各自的安全生产管理职责，未对承包单位的安全生产统一协调、管理，对该事故负有责任。建议港南区应急管理局依法依规对鸿晟鸿能联合体位杭州鸿晟电力设计咨询有限公司进行行政处罚。

（四）对陈XX的责任认定及处理意见

陈XX，作为陕西巽林电力屋顶光伏项目现场负责人，忽视对作业现场的检查，未及时发现施工人员未佩戴和使用劳动防护用品并进行督促纠事故负有管理责任。建议港南区应急管理局依法依规对陈XX进行行政处罚。

（五）对王X的责任认定及处理意见

王X，作为鸿晟鸿能联合体屋顶光伏项目负责人，未对施工现场进行有效统一协调管理，未对施工项目进行定期安全检查、发现安全问题、整改，对该事故负有管理责任。建议港南区应急管理局依法依规对王X进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施

本起事故教训是深刻的，为预防类似事故的发生，建议采取如下防范整改措施:

（一）陕西巽林电力

1.要严格落实企业安全主体责任，对本单位安全负总责，加强对作业现场的施工人员安全防范措施进行督促检查，发现违规作业及时发现并纠

2.立即开展安全警示教育，从该事故中吸取经验教训，堵塞漏洞，提高全体从业人员佩戴和使用劳动防护用品安全意识。

3.聘请作业人员时务必严格审核资格证书，坚决杜绝无证作业的行为。

（二）杭州鸿晟电力设计咨询有限公司

1.要举一反三，严格审查外包单位资质。

2.要加强对外包单位的统一协调及管理。根据与承包公司签订安全生产理协议或合同，进一步加强对承包单位安全生产工作统一协调、管理行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

3.加强施工现场的安全管理，加强现场检查巡查，对分包施工过程中违规作业行为及时发现并制止。

（三）陈XX（陕西巽林电力现场负责人）

加强对作业现场的检查，及时发现施工人员佩戴和使用劳动防护用品情况并进行督促落实，避免事故发生。

（三）王X（鸿晟鸿能联合体项目负责人）

加强对施工现场进行有效管理避免事故发生。

陕西巽林电力建设有限公司“4·18”

高处坠落一般事故调查组

2025年6月16日

政府网站找错

网站地图 联系我们

主办：广西贵港市港南区人民政府　承办单位：港南区大数据发展和政务局

桂公网安备 45080302000124　桂ICP备14006736号-1　网站标识码：4508030001