张家口市桥东区人民政府

张家口市桥东区东兴大街13号盛景庄园小区3号楼3单元602室“2025.04.22”火灾事故调查报告

2025年4月22日，位于河北省张家口市桥东区东兴大街13号盛景庄园小区的3号楼3单元602室发生火灾，造成1人死亡、0人受伤，直接财产损失0.9万元。

事故发生后，区政府立即成立了火灾事故调查组，事故调查组按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”（“三管三必须”）的要求，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人、责任单位的处理建议和加强事故防范工作的措施建议。

一、基本情况

（一）主要建筑情况

火灾现场为张家口市桥东区东兴大街13号盛景庄园小区3号楼3单元602室内，其主体建筑为地上六层，钢筋混凝土结构，一

层为底商，二至六层为住宅。六层共三户居民住宅，602室居中，东侧为603室，西侧为601室。该室建筑面积约60平方米，进入室内由北向南为卫生间、客厅、厨房，西侧由北向南为两间卧室，西北侧卧室建筑面积约8平方米，西南侧卧室建筑面积约为20平方米（含阳台），卧室之间隔墙上有窗户，塑钢窗完好，玻璃破碎，室内各房间均无房门。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2025年04月22日12时55分，张家口市消防救援支队指挥中心接到报警称：张家口市桥东区东兴大街13号盛景庄园小区3号楼3单元602室发生火灾。接到报警后出动2 个消防站，6 部消防车，33 名消防救援人员到场进行处置，13时01分到达现场，现场为6楼住户家里起火，一人被困。火灾造成1人死亡，602室西南侧房间内床铺及床上物品被烧损，整体房屋墙壁、顶棚被烟熏，过火面积约1.5平方米。

（二）灭火救援和应急处置情况

2025年04月22日12时55分，张家口市消防救援支队指挥中心接到报警称：张家口市桥东区东兴大街13号盛景庄园小区3号楼3单元602室发生火灾，1名人员被困。支队指挥中心立即调派2个消防站，6部消防车，33名消防救援人员赶赴现场处置。13时01分到达现场，13时15分被困人员救出移交120，13时35分明火被扑灭，13时40分现场处置完毕，13时45分收整器材返回，14时05

分归队恢复执勤。

三、事故原因和性质

（一）起火原因

综合分析现场勘验、调查询问、监控视频等情况认定：起火部位位于602室西南侧卧室床上西侧部位处；起火原因系刘进兵使用打火机不慎引燃床上可燃物所致。

（二）造成人员伤亡的主要原因

1、刘进兵使用打火机不慎引燃床上可燃物所致。

2、消防安全意识差，死者刘进兵瘫痪在床下不了地，仍然在衣服里放着五、六个打火机，在床上用打火机打火玩。

3、受灾者为瘫痪人员，缺乏行动能力且发生火灾时无人看护，无法逃生。

4、桥东区胜利北路街道办事处水泉沟社区日常消防安全排查工作不深不细，对辖区内存在的消防安全风险隐患未采取有针对性的防范措施。

5、桥东区胜利北路街道办事处、水泉沟社区日常消防安全宣传提示工作不到位，未对重点人员有效开展用火用电安全宣传提示工作。

经调查认定，张家口市桥东区东兴大街13号盛景庄园小区3号楼3单元602室火灾是一起因使用打火机不慎引发的火灾事故。

四、火灾事故暴露的主要问题

（一）当事人及其家属对卧床玩火危险性认识不足

当事人由于行动能力受限，卧床期间仍使用打火机，极易引发火灾事故，还会因逃生能力弱导致严重后果。

（二）消防宣传教育和消防安全提示不到位

社区相关负责人、网格员对居民及该片区的消防宣传不够，未能将消防宣传与实际工作进行有效结合，导致居民消防安全意识淡薄。

（三）政府及相关部门监管方面

属地责任落实不到位，对上级任务要求安排部署不深不实，消防安全网格化管理和防火检查巡查流于形式，开展群众性消防工作不够深入，消防宣传教育和消防安全提示不到位。

五、对事故责任人和责任单位处理建议

（一）对当事人员责任追究

当事人刘进兵已在火灾中亡故，建议免于责任追究。

（二）对属地监管部门责任追究

1、桥东区胜利北路街道办事处水泉沟社区消防安全管理不到位，建议给予通报批评。

2、桥东区胜利北路街道办事处水泉沟社区书记消防安全属地责任落实不到位，消防安全网格化管理和防火检查流于形式，开展群众性消防工作不够深入，消防安全宣传提示工作不到位，建议给予谈话提醒。

六、事故防范和整改措施建议

（一）强化责任落实，明确职责分工

各乡镇（街道）要认真吸取事故教训，举一反三，严格按照“一岗双责、党政同责”的要求，进一步加强对消防安全工作的领导，要认真研究分析当前消防安全工作中存在的薄弱环节和突出问题，因地制宜，制定可实施方案，进一步明确和细化各有关部门在消防工作中的职责。

（二）加大隐患排查，严肃督导问责

要认真分析当前火灾形势，根据辖区实际情况，集中对火灾隐患进行排查，形成火灾隐患排查整改的良好态势。同时，公安派出所要发挥点多、面广、线长的基层管理优势，并依托“网格化”管理，联合乡镇（街道）采取上门入户警示性排查，并针对重点人员自我防护能力较弱、消防安全意识差等情况，进行防火安全检查，最大限度地减少火灾事故的发生，不断提升对此类火灾事故的防控能力。

（三）加强弱势群体消防安全保障

摸排辖区内独居老人、瘫痪在床者、精神障碍患者等群体，按社区建立重点人群台账，登记风险因素（如卧床吸烟、使用电热毯、堆放易燃物等）和监护人信息，定期更新动态。

（四）广泛宣传教育，切实提升素质

针对群众消防意识薄弱、宣传教育覆盖面狭隘的特点，广泛开展消防安全宣传提示。积极组织网格员、消防志愿者深入开展消防安全宣传，教育和引导群众树立防火观念和意识。在醒目位置设置固定消防宣传栏，开展经常性的消防安全和家庭防火宣传

教育，普及消防知识。通过多渠道、多形式的宣传，不断提高群众安全意识和自救能力。

张家口市桥东区人民政府

2025年5月20日