索引号：	11340705MB0T74604N/202407-00041	**组配分类：**	事故通报
发布机构：	铜官区应急管理局	**主题分类：**	市场监管、安全生产监管
名称：	【事故调查报告】（2024年）铜陵市涌林化工机械修造有限责任公司“3·11”一般高处坠落事故调查报告	**文号：**	无
发布日期：	2024-07-31	**有效性：**	有效

【事故调查报告】（2024年）铜陵市涌林化工机械修造有限责任公司“3•11”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2024-07-31 08:26 来源：铜官区应急管理局 浏览次数： 1616

铜陵市涌林化工机械修造有限责任公司

“3·11”一般高处坠落事故调查报告

2024年3月11日14:00时左右，铜陵市涌林化工机械修造有限责任公司在租赁的铜陵市铜官山化工有限公司的场地进行储罐制作时，辅助工周恒桃从罐顶搅拌桨接口失足掉入罐内，经抢救无效死亡。

事故发生后相关部门负责同志赶赴事故现场指导事故处理等工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律规定，根据铜陵市应急管理局委托，区政府决定成立铜陵市涌林化工机械修造有限责任公司“3·11”一般高处坠落事故调查组，并邀请区纪委监委参加，同时聘请2名专家参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故单位基本情况，查清了事故发生的经过、报告过程、原因、类别、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题提出了防范和整改措施。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

铜陵市涌林化工机械修造有限责任公司（以下简称：涌林公司），成立于2015年1月19日。注册地址位于铜陵市义安区顺安镇义安花园西片综合楼405办公室，法定代表人为胡勇，经营范围包括：电器设备维修、安装，化工设备及零部件、PVC塑料设备及零部件、PP塑料设备及零部件制造、销售，钢结构制作、安装，机械设备吊装，建筑工程施工，防腐工程施工，钢材、陶瓷制品、劳保用品、通用五金部件、汽车零部件、化工产品(除危险品)销售，提供劳务服务(除劳务派遣)。涌林公司业务以设备维修、设备制作为主。涌林公司法定代表人胡勇

主办单位：铜官区人民政府办公室

承办单位：铜官区数据资源管理服务中心

网站支持IPV6

联系我们　　网站地图

皖ICP备16015755号　网站标识码：3407030008　皖公网安备 3407020