巧家玉屏云南昊龙实业集团巧家白鹤滩建材有限公司“8•3”一般机械致害事

发布时间：2026-10-13 来源：巧家县安全生产委员会办公室

2026年8月3日21时15分左右，云南昊龙实业集团巧家白鹤滩建材有限公司生料车间粘土破碎机处发生一起一般死亡，直接经济损失约151.6万元。

一、事故发生经过

2026年8月3日15时40分许，生料车间巡检工刘云祥到铁粉库挖铁粉，17时10分许转至粘土破碎机区域作业，与回休息室，约定20时开机。18时10分许，刘云祥端着泡面外出后未归。19时40分许，张青兰见其未回，寻找三遍未驶员张家银电话通知开机，张青兰多次拨打刘云祥电话均关机、人未找到；20时16分，张家银告知车间有领导在，i料车间副主任曾尚荣到休息室门口，张青兰告知刘云祥电话关机、人未找到并要求开灯开机，曾尚荣称等刘云祥来了土，20时30分许二人到生料车间，曾尚荣开灯后开启粘土破碎机，随即骑车外出寻找。20时41分，张家银电话告知后于21时许叫其停机，并通知王文学组织人员寻找。21时10分许，杨朝贵等在粘土破碎机下料口输送机边发现人体约机走廊梯步处发现已损坏的手机，即报副总经理李德升（并报总经理聂正平）。李德升到现场后组织搜寻，在粘土预口处又发现人体组织，随即警戒并安排李东报警、拨打119、120。22时01分，李德升向巧家县应急管理局报告。22应急管理等部门陆续赶到，22时35分消防救援队取出尸体，经医护确认死亡后由殡仪馆运走。

二、事故当事人及事故现场环境情况

（一）当事人情况

死者：刘云祥，男，汉族，出生于1971年7月13日，55岁，居民身份证号码：53**********14，住址：云南迤博村迤博六社15号。

（二）事故现场情况

事故现场位于公司生料车间粘土料仓入料口处，粘土料仓入料口长4.3米，宽4.3米，料仓深度5米，下料口宽0.8粘土，粘土呈隆起状，入料口东侧为粘土堆场，堆场呈南北向；入料口西侧下料口连接板喂机，板喂机西侧连接粘土

置隔离防护栏、安全车挡，未设置防止人员高坠的生命线，未配备防坠器、安全绳，未设置防止人员坠落的格筛，未板喂机上方盖板缺失，粘土入料口区域未安装监控设备。

三、事故原因分析

根据走访调查、现场勘验、调取监控视频、通话记录等证据结合司法检验鉴定意见对事故形成原因进行分析：

（一）直接原因分析

死者刘云祥安全意识淡薄，在处理粘土料仓内架空的粘土过程中有被垮塌的粘土掩埋窒息的危险而未采取安全防主要原因。

（四）间接原因分析

1.现场处置不当。8月3日20时20分许，曾尚荣得知刘云祥电话关机、去向不明，未立即组织人员寻找，也未向车确定其安全状况下即开启板喂机和破碎机，违反《板喂机安全操作规程》“开机前确认待启动设备上没有人或障碍物操作人员联系好方可”的规定。

2.作业现场安全管理不到位。隐患排查治理制度落实不到位，粘土入料口周边未设隔离防护栏、安全车挡和防坠安全绳，未设格筛；板喂机上方盖板缺失；破碎机入料口附近未设急停按钮等隐患长期存在。

3.安全教育培训不到位。公司《2026年度安全教育培训计划》要求各车间、部门于1月、3月、6月、11月开展4料车间仅于2月组织1次；公司对生料车间培训6次，刘云祥仅参加1次。从业人员安全生产知识、本岗位操作技能和应识淡薄。

4.全员安全生产责任制不健全。《安全生产责任书》签订不规范，同一车间不同工种、岗位员工只签订一份，且张青兰每月轮岗一周至粘土预均化库顶部布料小车处，8月3日刘云祥先到铁粉库挖铁粉再回本岗），岗位责任人员和

5.安全警示标志缺失。粘土破碎机、板喂机及周边上下梯步等存在较大危险因素的设施设备和场所，未设置明显的

四、事故防范措施建议

为深刻汲取本次事故教训，增强安全防范意识，提高事故预防能力，严防此类生产安全事故再次发生，特提出以下

（一）完善规章制度和操作规程

完善公司各项规章制度和操作规程，对从业人员到有危险因素的场所作业的现场安全管理、人数要求，各类机器员不得操作等应制定相应的管理规定并颁布实施。

（二）加强安全生产教育和培训

制定详细、具体的安全生产教育和培训计划，不断充实教育培训内容，增加安全常识、相关操作规程、风险隐患确佩戴和使用等内容，培训后认真组织考核，检验培训效果。

（三）增设安全警示标志

在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

（四）明确岗位责任、切实履行安全管理职责

要切实发挥安全生产管理机构以及安全生产管理人员的管理职能，督促各部门、车间负责人切实履行安全生产管员分工，明确各自岗位职责。

（五）健全安全生产责任制度

建立健全全员安全生产责任制度，细化各工作岗位的职责，做到岗位明确、人员明确、职责明确，同时加强对安监督考核，保证安全生产责任制度落到实处。

（六）加大事故隐患排查治理力度

落实事故隐患排查治理制度，细化制度落实措施，加大事故隐患排查治理力度，及时发现并消除生产安全事故隐产保障能力。

州市政府门户网站 市级政府部门网站 县市区政府门户网站 其他网站

主办单位：巧家县人民政府办公室 政务热线：0870-3026036

违法和不良信息举报、运维联系电话及邮箱：0870-2138980 szftgx@

滇公网安备53062202000108号 滇ICP备17004231号-1 政府网站标识