湖南颐丰防腐工程有限公司“9•14”高处坠落一般事故调查报告

发布日期： 2023-12-18 09:00

湖南颐丰防腐工程有限公司“9·14”高处坠落一般事故调查报告

2023年9月14日7时50分许，河池市大任工业园区广西佑灿新材料有限公司由湖南颐丰防腐工程有限公司承包的在建钛白粉主装置工程项目工地发生一起高处坠落一般事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，9月18日成立了由区人民政府分管领导任组长，市工业园区安全生产监督管理局、区应急管理局、区工业信息化和商务局、区人力资源社会保障局、金城江公安分局、区总工会等部门组成的湖南颐丰防腐工程有限公司“9·14”高处坠落一般事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对其进行调查，查明了事故的原因，认定了事故性质，提出了事故防范措施，现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故相关单位、人员及涉事工程项目概况

1.事故相关单位情况

（1）发包单位：广西佑灿新材料有限公司，成立日期：2021年9月7日，法定代表人：郁**，注册资本：3亿元，住所地：广西壮族自治区河池市金城江区大任工业园区，类型：有限责任公司，经营范围：新材料技术研发、推广、技术服务、开发、咨询、推广、化工产品生产、销售、制造等。

（2）承包单位：华实安装有限公司，成立日期：2016年4月13日，法定代表人：张**，注册资本：1.2亿元，住所地：长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园总部大楼G0402室，类型：其他有限责任公司，经营范围：工程管理、工程施工、设备维护、信息咨询服务等

政府网站找错
党政机关
网站地图 联系我们
主办：金城江区人民政府办公室 地址：广西河池市金城江区百旺路17号
承办：金城江区大数据发展局 地址：广西河池市金城江区世纪路2号
邮编：547000 电话：0778-2290126（仅受理网民对网站的意见和建议）
桂公网安备 45120202000105号 桂ICP备2023000745号-1 网站标识码：451
互联网违法和不良信息在线举报