海城区高德街道辖区北海利百隆水产品有限公司“3•25”一般生产安全机械伤

2026-05-22 15:00 来源：北海市海城区应急管理局

海城区高德街道辖区北海利百隆水产品有限
公司“3・25”一般生产安全机械伤害责任
事故调查报告

2026年3月25日下午16时50分许,位于海城区高德街道辖区北海经济技术开发区内北海利百隆水产品有限公司厂区阁楼,发生1起液压升降机平台在

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》
管理局牵头，同日成立了由海城区应急管理局局长谢石真同志任组长，海城区应急管理局副局长白冰洋同志任常务副组长，北海经济技术开发区管理
记、副局长戴秉章同志和海城区应急管理综合行政执法大队大队长刘柱伶同志任副组长，海城区应急管理局、海城区工业和信息化局、海城区总工会、
消防救援支队香港路特勤站、海城区司法局、高德街道办事处等有关单位人员为成员的海城区高德街道辖区北海利百隆水产品有限公司“3・25”事故

事故调查组严格遵循科学严谨、依法依规、实事求是、注重时效的原则，全面开展现场勘验、查阅资料、询问取证、综合分析等工作。现已查清
依法认定事故性质、厘清各方责任，依规提出对相关责任单位及责任人的处理意见，深刻剖析事故暴露出的突出问题，针对性提出整改防范措施。

事故调查组认定，海城区高德街道辖区北海利百隆水产品有限公司“3・25”事故中，废品回收从业人员袁秀萍（死者）安全意识淡薄，其明知
致使液压升降平台在上升过程中，袁秀萍在升降平台井道内遭受机械伤害，经抢救无效死亡。本起事故属于一般生产安全机械伤害责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生和救援情况

2026年3月25日上午11时42分，广西锦沅鑫水产品加工有限公司（以下简称锦沅鑫公司）法定代表人叶吉吉通过微信联系张惠强（死者丈夫）到
袁秀萍前往锦沅鑫公司厂区阁楼，告知袁秀萍(死者)本次待回收废品范围后，随即张惠强离开前往合浦县开展废品回收业务。

根据调取利百隆公司监控视频（编号ch06_20260325164000）显示：2026年3月25日下午16时52分许，袁秀萍自行操作液压升降平台降落至一楼，答后，自语说我进不了，随后便站立于液压升降平台操作开关附近，徒手用左手操作液压升降平台上升。在平台上升过程中，袁秀萍再次喊叫拉货啊，

王宗保（锦沅鑫公司员工）听到惨叫声后第一时间赶赴液压升降平台现场，当时现场无其他人员，现场发现一名人员（袁秀萍）下肢被液压升降叶吉吉闻声外出查看，发现有人员（袁秀萍）被困夹于液压升降平台缝隙间后，立即打电话给北海利百隆水产品有限公司（以下简称利百隆公司）厂119、120、110电话报警求助。

3月25日下午17时05分，北海市消防救援支队指挥中心接报警情信息称：北海工业园利百隆水产有限公司有群众身体被液压升降平台卡住。北海市赶赴现场处置。17时13分，香港路特勤消防站抵达现场。经现场勘查确认：一女性被卡在液压升降平台缝隙处，液压升降平台内堆放货物较多。现场指搬运液压升降平台内堆放货物，开辟作业救援空间。17时18分，医护人员抵达现场，经医护人员现场诊断确认被困人员已无生命体征。17时22分，救援已无法正常上升下降启停运行；随即利用扩张器对液压升降平台底板进行扩张，同时对液压升降平台进行固定，因液压升降平台卡死效果不明显。最终间。18时28分，成功将被困人员救出，现场移交民警。

（二）事故发生地点

事故现场位于利百隆公司厂区阁楼液压升降平台井内，事故发生时,该厂区阁楼已租赁给锦沅鑫公司使用，同时，日常锦沅鑫公司使用该液压升降

（三）相关单位基本情况

1、广西锦沅鑫水产品加工有限公司，所在地位于北海市经济技术开发区************************，法定代表人叶吉吉，统一社会信用代码为91资本************，20**年**月**日成立，经营范围为一般项目：水产品批发；水产品收购；水产品零售；初级农产品收购；渔业机械销售；农副产品助性活动；机械设备销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农林牧渔机械配件销售；日用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、主开展经营活动）许可经营项目：食品生产；渔业捕捞；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关袁秀萍提供回收废品的单位。

2、北海利百隆水产品有限公司，所在地位于北海市工业园区科庄路2号，法定代表人温有兴，统一社会信用代码为914***************，企业20**年**月**日成立，营业期限为 20**年**月**日至20**年**月**日 ，经营范围为一般项目：水产品收购、销售、储藏、冷冻；人造冰生产、销售。系事故发生现场阁楼出租单位。

（四）相关人员基本情况

1.袁秀萍，女，汉族，19**年**月**日出生，身份证号码为441***************，身份证住所地广东省东莞市*************。系锦沅鑫公司联

2.叶吉吉，女，汉族，20**年**月**日出生，身份证号码为450***************，身份证住所地广西合浦县***************。系锦沅鑫公司法

3.温北伟，男，汉族，19**年**月**日出生，身份证号码为450************，身份证住所地广西北海市海城区************。系利百隆公司主要

二、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况。本次事故造成1人死亡。

2.直接经济损失。截至2026年5月12日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）等相关标准及规定进行核算资产损失价值，系事发液压升降平台损毁估值）；人身伤亡后所支出费用及善后处理费用暂未核定，未纳入本次统计。

三、事故原因

（一）主要原因

袁秀萍安全意识淡薄，明知液压升降平台已堆放大量货物、作业空间狭小，仍擅自使用该液压升降平台。液压升降平台在上升过程中，袁秀萍在

（二）次要原因

1. 利百隆公司未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取有效管控措施，杜绝人员搭乘液压升降平台的违规行为；未严格落实液压升降平态化开展液压升降平台安全巡查检查，未及时排查并消除人员搭乘液压升降平台的安全隐患。

2.锦沅鑫公司未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取有效管控措施，杜绝人员搭乘液压升降平台的违规行为；未严格落实液压升降平台化开展液压升降平台安全巡查检查，未及时排查并消除人员搭乘液压升降平台的安全隐患。

3. 锦沅鑫公司法定代表人叶吉吉，未严格执行液压升降平台安全管理及操作规程，未认真履职检查液压升降平台设备日常使用安全生产情况，未

4.利百隆公司主要负责人温北伟,未督促承租单位严格落实液压升降平台安全操作规程;未常态化检查液压升降平台设备使用安全生产管理情况;未

（三）事故性质

调查认定，海城区高德街道辖区北海利百隆水产品有限公司“3·25”事故是一起废品回收从业人员袁秀萍安全意识淡薄，明知液压升降平台内升降平台上升过程中，袁秀萍在液压升降平台井道内遭受机械伤害，经抢救无效死亡的一般安全生产机械伤害责任事故。

四、相关单位和人员存在的问题及处理建议

经事故调查组调查，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《安全生产违法行为行
任人员提出如下处理建议:

（一）事故相关人员

1.袁秀萍安全意识淡薄，明知液压升降平台内堆放大量货物、作业空间狭小，仍擅自使用该液压升降平台，其违规行为是造成本次事故的主要原
关行政责任。

2.叶吉吉作为锦沅鑫公司企业法定代表人，全权负责北海市科庄路2号1幢阁楼区域安全生产管理工作；作为北海市科庄路2号1幢阁楼承租单位，
作业期间，未严格执行液压升降平台安全操作规程，未履行设备使用安全生产检查职责，未及时排查消除人员搭乘液压升降平台的安全隐患，对事故发

3.温北伟作为利百隆公司主要负责人，未督促承租单位严格落实液压升降平台安全操作规程；未常态化开展液压升降平台设备使用安全生产检查
有责任，建议由应急管理部门依据相关法律法规处理。

（二）事故相关单位

1.锦沅鑫公司作为事故发生场地承租单位，负责承担液压升降平台日常使用安全管理责任；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未严格落实
平台；未常态化开展安全巡查检查，未及时排查消除人员搭乘液压升降平台的安全隐患，对本起事故发生负有责任，建议由应急管理部门依据相关法律

2. 利百隆公司作为事故发生场地出租单位，负责厂区整体安全生产管理（含液压升降平台使用安全管理）；未落实生产安全事故隐患排查治理
未严格落实液压升降平台设备安全操作规程，未督促作业人员规范使用液压升降平台；未常态化开展液压升降平台安全巡查检查，未及时排查整改相关
法律法规处理。

（三）其他违法行为

利百隆公司作为场地出租单位，未按规定与承租单位签订安全生产管理协议，建议由应急管理部门依据相关法律法规处理。

五、事故防范措施和建议

1. 锦沅鑫公司要深刻吸取本次事故教训，严格贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》等法律法规及规章规定；要建立健全并严格落实生产安
安全使用管控，督促作业人员规范操作液压升降平台；要严格执行液压升降平台严禁载人的安全操作规程，常态化开展安全巡查检查，及时排查整治人
产管理职责，严格落实液压升降平台设备的安全操作规程，常态化检查液压升降平台使用安全管理情况，及时消除各类生产安全事故隐患，严防事故发

2.利百隆公司要深刻吸取本次事故教训，严格贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》等法律法规及规章规定；常态化组织开展安全教育培训和
位日常安全管控，签订安全生产管理协议，严格按照规范组织现场作业，加强厂区现场安全管理，加大隐患排查治理力度；常态化开展危险源辨识与风

主办单位：北海市海城区人民政府 承办单位：北海市海城区人民政府办公室

联系我们：hcqxxzx@126.com 地址：北海市海城区长青北路13号 电话：0779-3034635

桂公网安备 45050202000312号 桂ICP备05004831号 网站标识码：4505020004