南宁市恒星木业有限公司“6•6” 车辆伤害事故调查报告

发布时间：2021-10-15 16:55 来源： 宾阳县应急管理局

2021年6月6日早上7时50分许,南宁市恒星木业有限公司厂区发生一起车辆伤害事故,造成一人死亡,直接损失30万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，为查明事故原因，吸取教发生，宾阳县人民政府决定成立南宁市恒星木业有限公司“6·6”车辆伤害事故调查组，开展事故调查工作。事故调查组由县人民政府办公室、县局、县司法局、县人社局、县自然资源局、县应急局、县总工会、黎塘镇人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证和综合分析，经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员和单位的处理意见，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施建议。现下：

一、事故单位基本情况

名 称：南宁市恒星木业有限公司；

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

法定代表人：陈江文；

经营范围：木片、单板加工销售；

成立日期：2017年12月8日；

住 所：宾阳县黎塘镇凌村、宾岭村（黎塘镇制梁厂内）。

二、事故发生经过和应急救援情况

2021年6月6日早上7时40分许，装载车司机李超义驾驶装载机在厂区搬运木头，冯德平在装载车前拣木皮，装载车司机李超义打喇叭同时提醒冯德平让到旁边后李超义继续驾驶装载车作业，7时50分许在倒车过程中，李超义听到附近锯木工人喊停车，李超义停车过程中刹车失灵，挂挡停车后车轮压过，倒在前后车轮中间，事故发生后冯德平还有意识。

三、应急救援情况

事故发生后,企业管理人员阮俊琅拨打120,医生将冯德平送到医院救治,当晚20时许冯德平经救治无效死亡。

四、善后处理及人员伤亡情况

接到事故报告后，有关部门协调开展事故善后处理工作，2021年6月16日南宁市恒星木业有限公司与死者家属达成事故赔偿协议，善后处理结束

定。

事故造成一人死亡，死者冯德平（根据调查组调查周边群众称呼死者叫冯德平），女，无户籍外来人员（根据调查组调查周边群众了解死者来自

帽子村委宾岭村与该村村民雷树先育有三女，未办理有合法结婚登记手续。

五、事故发生原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因

死者冯德平安全意识观念淡薄，冒险进入施工作业范围，导致被装载车碾压，是事故发生直接原因。

装载车司机李超义在施工作业前未检查作业车辆安全状况，且在倒车过程中未能做到安全驾驶，未对车辆四周情况进行认真观察，未能及时发现

方经过，造成车辆右后轮碾压冯德平并致其死亡，是事故发生直接原因。

2.间接原因

公司法定代表人陈江文安全管理不力，未认真检查本单位的安全生产工作，未能及时消除施工现场存在的事故隐患，安全教育培训工作不到位。

南宁市恒星木业有限公司安全生产主体责任落实不到位，施工作业现场安全管理缺失，未安排安全管理人员在施工作业现场进行监管指挥，施工

全防护措施。

（二）事故性质

经调查认证，南宁市恒星木业有限公司“6·6”车辆伤害事故为一般生产安全责任事故。

六、对有关责任人员及单位的处理意见

（一）对事故单位责任人及责任单位处理建议

1.冯德平安全意识观念淡薄，冒险进入施工作业范围，导致被装载车碾压，是事故发生直接原因。鉴于冯德平在事故后经抢救无效死亡，建议不

2.李超义在施工作业前未检查作业车辆安全状况，在倒车过程中未对车辆四周情况进行认真观察，未能及时发现有人从作业车辆后方经过，造成
德平并致其死亡，是事故发生直接原因，目前李超义已被公安机关拘留，建议由公安机关继续侦查。

3.陈江文安全管理不力，未认真检查本单位的安全生产工作，未能及时消除施工现场存在的事故隐患，安全教育培训工作不到位，对该事故负有
县应急管理局依法实施行政处罚。

4.南宁市恒星木业有限公司安全生产主体责任落实不到位，施工作业现场安全管理缺失，未安排安全管理人员在施工作业现场进行监管指挥，施
安全防护措施，对该事故负有责任。建议由宾阳县应急管理局依法实施行政处罚。

七、事故防范措施建议

针对事故暴露出来的问题，为进一步细化工作措施，切实落实企业安全生产主体责任和相关部门监管责任，有效防范类似事故再次发生，特提出

一是南宁市恒星木业有限公司要高度重视安全生产工作，合理调配安全管理人员，确保每辆作业车辆在作业过程中的安全始终处于有人监管的状
培训，提升从业人员的安全意识，保障从业人员具备必要的安全生产知识，知悉自身在安全生产方面的权利和义务，自觉遵守各项安全生产规章制度
步建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，强化作业过程中安全隐患的排查并及时消除安全隐患。

二是黎塘镇、县自然资源局要进一步加强对辖区及行业企业的安全生产监管，通过强化安全生产行政执法和宣传教育，督促生产经营单位严格执
律法规，不断提升相关生产经营单位、从业人员的安全生产法治意识、安全保护意识和安全操作技能,发现事故隐患要督促生产经营单位及时有效治
法行为要严格依法查处,切实履行好安全生产属地、行业监管责任。

南宁市恒星木业有限公司“6·6”车辆伤害事故调查组

1