上海嘉德智建筑劳务有限公司“1.1”物体打击重伤事故调查报告

2021-04-09

无障碍语音播报

2021年1月1日下午2时许，上海市青浦区新康路588号厂区内发生一起物体打击事故，事故造成1人重伤。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《上海市实施<生产安全事故报告和调查处理条例>的若干规定》（沪府发〔2009〕12号）和《上海市青浦区人民政府关于生产安全事故调查处理有关事项的决定》（青府发〔2007〕81号）等文件精神，经区人民政府授权，由区应急管理局牵头，会同公安青浦分局、区总工会、区建管委、青

浦工业园区组成事故调查组。调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。现将情况报告如下：

一、事故概况

（一）单位概况

1、上海嘉德智建筑劳务有限公司（以下简称：嘉德智劳务公司），统一社会信用代码：91310230MA1JTCQB26，成立于2019年04月29日，住所：上海市崇明区港西镇三双公路1021号2幢K141室（上海津桥经济开发区），法定代表人：龚英，注册资本：5800万元人民币，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：建筑劳务分包，房屋建筑工程，园林绿化工程，河湖整治工程，水利水电工程，机电安装，水暖电安装，建筑防水工程，模板脚手架工程，空调安装、维修，金属门窗工程，附着升降脚手架建设工程专业施工，防腐保温工程，钢结构工程，消防设施工程，市政公用工程，城市及道路照明工程，建筑装饰装修工程，地基与基础工程，建筑智能化工程，机电设备安装工程，建筑幕墙工程，脚手架作业，机械设备维修，保洁服务，工程管理服务，环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，电线电缆、建筑材料、门窗、机电设备、仪器仪表、制冷设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、事故发生经过和事故救援情况

2021年1月1日下午2时左右，上海嘉德智建筑劳务有限公司临时派遣员工杨某，在新康路588号厂区内搬运彩钢板时，不慎摔倒，事发后现场工友立即拨打120送青浦中山医院救治。

三、事故造成的人员伤亡情况

此次事故造成1人重伤。

伤者：杨某，男，陕西人，41岁，身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxx。经青浦中山医院诊断伤势为：左第五拓骨骨折，左内踝关节骨折，根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）和《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995），杨某伤势为重伤。

截至目前，此次事故造成的直接经济损失暂时无法统计。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

嘉德智劳务公司员工杨某在搬运彩钢板时不慎摔倒，导致事故发生。

（二）间接原因

嘉德智劳务公司未对从业人员进行安全教育及培训；未督促从业人员正确使用劳防用品；未做好施工现场安全管理工作，未及时发现并消除事故隐患，导致事故发生。

（三）事故性质

调查组认定，这是一起生产安全责任事故。

五、对有关责任人员和责任单位的认定及处理建议

（一）对事故责任人的责任认定及处理建议

上海嘉德智建筑劳务有限公司现场负责人王爱东，未切实实施本单位安全教育及培训计划；未及时发现并消除事故隐患，建议区应急局依法给予王爱东个人行政处罚。

六、事故预防与整改措施

上海嘉德智建筑劳务有限公司应当加强施工现场安全管理工作，严格落实从业人员安全生产教育培训计划，确保从业人员在施工现场严格遵守安全生产操作规程；应贯彻落实隐患排查制度，加强巡查，及时发现并消除事故隐患，谨防事故发生。

上海嘉德智建筑劳务有限公司“1.1”

物体打击重伤事故调查组

2021年3月1日