商水湘湖纺织有限公司“4·11”物体打击事故调查报告

2018年4月11日上午10点10分左右，位于我区滨海工业区绍兴滨海港供应链有限公司内的仓库承租户商水湘湖纺织有限公司在卸货时发生一起物体打击事故，造成1人死亡。事故发生后，我局立即开展调查，并于4月12日会同区公安分局、区总工会、区交通运输局、滨海工业区管委会等单位，同时邀请区监委、区检察院有关同志组成事故调查组，对该起事故进行调查处理，现将有关情况汇报如下:

一、事故经过、伤亡情况及经济损失

（一）事故经过

2018年4月10日晚上7点左右，个体司机唐刚驾驶载着商水湘湖纺织有限公司布包的货车（皖KG5370）与妻子陶艳霞抵达我区滨海港。4月11日上午7点左右，商水湘湖纺织有限公司的仓库管理员王浩宇电话联系个体叉车工张英寿(平时就在滨海港承接业务)配合卸货，随后张英寿带着叉车辅助工张世良前往绍兴滨海供应链有限公司纺织品交易中心第4通道西仓库配合卸货。

卸货过程中，由张英寿操作叉车装卸，张世良码正布包以便于装卸，为贪图方便，张英寿用叉车拔掉了货车尾部立柱，陶艳霞劝阻未果，后张英寿又将货车左侧的第一根铁立柱拔高，继续装卸布包。上午10点10分左右，货车上的2个布包(约2*150公斤)和被拔松的左侧第一根铁立柱(约28公斤)

从车上掉下打击到站在货车左侧的张世良身上，张世良摔倒后，脑部磕在水泥地上，头部大量出血，王浩宇急忙驾车将张世良送往滨海医院救治，后经抢救无效死亡。



事故现场示意图

（二）伤亡情况

死者张世良，男，54岁，河北宁晋人，叉车辅助工。

（三）经济损失

造成直接经济损失100万元。

二、公司基本情况

1.承租单位:商水湘湖纺织有限公司。公司成立于2005年11月03日，法定代表人谭晋惠（目前在澳大利亚陪其女上学），总经理崔建国，注册地址河南省商水县章华台路西段，

注册资本伍仟万元，公司的经营范围：生产、销售高档棉纱、高档面料及进出口业务（不含分销业务）。该公司于2017年8月30日起承租绍兴滨海供应链有限公司纺织品交易中心第4通道西仓库用于存放纺织品面料，由绍兴地区销售经理郭汉春和仓库管理员王浩宇管理，租期到2018年8月29日到期，租金人民币38万元。

2.出租单位：绍兴滨海港供应链有限公司。公司创建于2010年12月13日，法定代表人鲁少君，注册地址绍兴市柯桥区滨海工业区红旗闸，公司的经营范围：供应链管理；批发零售：针纺织面料、纺织原料、服装、家纺产品、五金交电、纺织配件、润滑油、印染助剂及印染颜料、建材材料（以上除化学危险品外）、自有房屋租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）；房屋中介服务；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司于2018年1月1日与绍兴滨海物流中心有限公司签订《物业租赁合同》与《仓储服务合同》，将属于宁波梅山保税港区信春富股权投资基金管理合伙企业的绍兴滨海物流中心有限公司全部物业租下来用于出租并提供物业管理服务。

三、事故原因

（一）直接原因

无证个体叉车工张英寿在使用叉车装卸布包时，擅自拔松货车左侧第一根铁立柱，布包和铁立柱掉落打击到站在货车左侧的张世良身上，导致张世良摔倒后，脑部着地受到重创。

（二）间接原因

1、商水湘湖纺织有限公司主体责任落实不够，安全生产管理不到位，作业现场监管不力，对现场作业人员的安全生产教育培训不到位，未研究制定安全可靠的装卸货方案，作业人员违规操作，导致事故的发生。

2、绍兴滨海港供应链有限公司与承租单位未签订专门的安全生产管理协议，在租赁合同中也未明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全生产措施，未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未对进出港区的叉车及操作人员进行有效管理。

3、商水湘湖纺织有限公司总经理崔建国未切实履行安全生产管理职责，未建立健全仓库的安全生产管理制度，无证作业人员野蛮违规作业，造成事故发生。

四、事故性质

这是一起因单位安全生产主体责任落实不到位，作业现场监管不力，单位负责人安全生产管理不到位，现场作业人员违规作业而引起的生产安全责任事故。

五、事故责任及处理建议

根据调查事实，对事故责任作如下划分并提出相应处理建议。

1、商水湘湖纺织有限公司。主体责任落实不到位，作业现场监管不力，未对现场作业人员进行足够的安全生产教育，安全生产规章制度和操作规程落实不到位，未建立安全生产台账，未研究制定安全可靠的装卸货方案，致使事故发生，对这起事故的发生应负主要责任。建议安监部门依法给予行政

处理。

2、崔建国，商水湘湖纺织有限公司总经理。未有效履行主要负责人安全生产管理职责，且未对作业现场进行有效监管，未落实安全生产规章制度和操作规程，对现场作业人员的安全生产教育落实不到位，未建立安全生产台账，对事故发生负有主要领导责任。并且在事故调查处理期间，未按询问通知书要求配合事故调查组进行调查，并经多次电话催叫，仍然不予配合。未配合相关部门和单位做好事故善后处置工作，未承担起对死者家属的赔偿义务。建议公安机关对崔建国立案侦查。

3、张英寿，无证个体叉车工。未经培训持证，使用叉车装卸布包时，野蛮违规作业，擅自拔松货车左侧第一根铁立柱，布包和铁立柱掉落打击到站在货车左侧的张世良身上，导致张世良摔倒后脑部着地受到重创死亡，对事故发生负有直接责任。建议公安机关对张英寿立案侦查。

4、绍兴滨海港供应链有限公司。将仓库出租给商水湘湖纺织有限公司时未签订专门的安全生产管理协议，未在租赁合同中明确各自安全生产管理职责和应当采取的安全生产措施，未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未对进出港区的叉车及操作人员进行有效管理，对事故发生负有一定责任。建议安监部门依法给予行政处理。

5、张世良，叉车辅助工。在作业过程中疏忽大意，置自身于险地，导致事故发生，鉴于其已死亡，免予责任追究。

六、防范措施

1、商水湘湖纺织有限公司要吸取“4.11”事故教训，落实企业主体责任，加强对作业现场的安全监管，对现场作业人员加强安全生产教育培训，提高作业人员的安全意识，规范落实安全生产规章制度和操作规程，建立安全生产台账制度，保障安全生产。

2、商水湘湖纺织有限公司和绍兴滨海港供应链有限公司要积极安抚好死者家属情绪，妥善处理死者的善后事宜，防止上访事件、群体性事件的发生。

3、绍兴滨海港供应链有限公司在将仓库租赁给承租单位时，要明确各自的安全生产管理职责，对承租单位的安全生产统一协调、管理，加强对承租方作业现场的安全监管。对承租方生产经营过程中发现安全问题应及时进行沟通协调，落实整改。要针对进出港区的叉车及操作人员制定专项安全管理制度，进行有效管理。

4、滨海工业区管委会要深刻吸取这次事故教训，加强对所辖商贸、物流领域的安全监管，强化对所辖商贸、物流领域出租物业的安全生产检查，督促其落实安全生产主体责任，建立健全安全生产规章制度，深入开展隐患排查治理工作，对承包单位和承租单位的安全生产进行统一协调、管理，确保辖区内安全生产形势稳定。

“4.11”事故联合调查组

2018年5月30日