乐业县花坪镇烟棚村广西桂皖物流有限公司“11•2”一般灼烫事故调查报告

2025-12-29 17:55 来源：乐业县应急管理局

乐业县花坪镇烟棚村广西桂皖物流有限公司“11·2”一般灼烫事故调查报告

2025年11月2日23时许，位于乐业县花坪镇烟棚村布恰屯乐望高速二标项目部大石围收费站在建工地匝道路面上的沥青罐车发生一起灼烫事故人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经县人民政府批准，成花坪镇烟棚村广西桂皖物流有限公司“11·2”一般灼烫事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县委常委、县人民政府副县长杨*林任人民政府办公室联系副主任、县应急管理局局长、县交通运输局局长、县公安局副局长任副组长，县应急管理局、县纪委监委、县交通运输局、县县工会和花坪镇人民政府等单位有关负责同志为成员，全面负责事故调查工作。同时，邀请县人民检察院派人参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场查看、查阅资料、调查取了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突提出了事故防范措施建议。现将有关调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故地点及项目概况

事故发生地点位于乐业县花坪镇烟棚村布恰屯乐望高速二标项目部大石围收费站在建项目沥青搅拌站旁的工地匝道路面上。

该项目业主为广西乐望高速公路有限公司的项目，中铁一局集团有限公司通过公开招标的方式中标梧州-乐业公路乐业至望谟（乐业段）工程段，根据项目工程情况委托其所属分公司中铁一局集团有限公司第三工程分公司施工负责本项目施工管理等事宜。

广西乐望高速公路有限公司通过公开招标的方式，确定了广西交投商贸有限公司为梧州-乐业公路乐业至望谟（乐业段）工程No2合同段的商。

广西交投商贸有限公司与广西高速物流股份有限公司签订运输配送服务费框架协议，由广西高速物流股份有限公司提供运输配送综合服务业务

广西高速物流股份有限公司与广西桂皖物流有限公司签订运输合同，由广西桂皖物流有限公司负责安排车辆进行运输。谭*兵于2025年8月通过王*赫得知广西桂皖物流有限公司自身运力不足，联系到广西桂皖物流有限公司项目负责人吴*开始承接运输任务，无签订协议或合同；其驾驶车辆为挂靠公司为凤阳县天高物流有限公司。

（二）相关单位基本情况

1.中铁一局集团第三工程有限公司：成立于2020年3月19日，统一社会信用代码：91611103MA7122066L，法定代表人：王*涛，住所：陕西省秦汉新城正阳街办汉书路88号中铁新视界6层07号，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围有一般项目：土石方工程泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造，砼结构构件销售，工程管理服务：装卸搬运；市政设施管理：园林绿化工程施工（除依法须经批外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；施工专业作业；测绘服务：预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建筑物（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2.广西交投商贸集团有限公司：成立于2015年6月26日，统一社会信用代码：91450000348496991R（1-1），法定代表人：唐*益，住所：南塘区总部路中国-东盟科技企业孵化基地一期C-3栋第1、2层，类型：其他有限责任公司。经营范围有一般项目：建筑材料销售；建筑用钢筋产品销材料销售；非金属矿及制品销售；机电气设备销售；电线、电缆经营；机械设备销售；建筑工用机械销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许产品）；农副产品销售；汽车销售；交通及公共管理用标牌销售；金属结构销售；金属矿石销售；金属链条及其他金属制品销售；煤炭及制品销售源回收（除生产性废旧金属）；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；建筑防水卷材产品制造；国内贸易代理；技术服务发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；货物进出口；合同能源管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可目）；国内货物运输代理；铁路运输基础设备销售；以自有资金从事投资活动；泵及真空设备销售；水泥制品销售；特种设备销售（除依法需经批外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

3.广西高速物流股份有限公司：成立于2009年7月17日，统一社会信用代码：91450000690249451X，法定代表人：徐*浩，住所：南宁市高新1号C3栋，类型：其他股份有限公司（非上市）。经营范围：道路货物运输；危险货物运输（以许可证核定的范围为准）；国内普通运输代理；货检；建筑材料、矿产品的销售；煤炭批发经营；货物搬运装卸；客货中转服务；机械设备租赁；汽车租赁（出租车业务除外）；水路普通货物运输物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（依法须经批准的项目，经相关后方可开展活动）。

4.广西桂皖物流有限公司：成立于2019年5月7日，统一社会信用代码：91450704MA5NRE9N85（4-1），法定代表人：马*，住所：钦州市钦州际花园6幢3118，3119，3120号房，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围有货物专用运输（罐式容器、集装箱、冷藏保鲜）；大输；道路货运代理：危险货物道路运输；道路运输场站：仓储（危险化学品除外）；汽车装运服务；物流信息、汽车信息、保险业务信息咨询服务辆保险业务；机动车修理与维护；二手车的收购与销售：汽车及其零配件销售（以上不设门店，凭订单经营）（依法须经批准的项目，经相关部门可开展经营活动）。

5.凤阳县天高物流有限公司：成立于2009年2月11日，统一社会信用代码：91341126684953434N（1-1），法定代表人：张*，住所：安徽省阳县府城镇教场村，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围有普通货物，货物专用运输（集装箱），一类大型货物运输，二类机动代办车辆保险，冷藏保鲜、罐式容器运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6.北京中通公路桥梁工程咨询发展有限公司：成立于1993年3月19日，统一社会信用代码：911101051017081201，法定代表人：彭*，住所：阳区朝西路67号院1号楼2单元5层601号，类型：有限责任公司。经营范围：交通行业公路、桥隧勘察设计：具有承担等级公路、大型桥梁，隧道及的施工监理资格：技术咨询、技术培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开动：不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

（三）事故在场人员基本情况

谭*兵，男，安徽凤阳县人，身份证号：342326********0617，广西桂皖物流有限公司沥青罐车司机，在本次事故中死亡。

吴*，男，住址：广西壮族自治区钦州市巨龙小区*栋****房，身份证号：341126********513X，广西桂皖物流有限公司乐望二标运输任务负

宋*龙，男，住址：南宁市青秀区凤凰岭路1号荣和大地第一组团**栋*单元***号，身份证号：452701********031X，广西高速物流股份有限经理。

蒙*海，男，住址：乐业县滨河一路高速物流公司驻点，身份证号：452122*******0013，广西高速物流有限公司仓储配送员。

邹*，男，住址：乐业县上岗村乐望高速项目部，身份证号：612427********2416，中铁一局集团第三工程分公司乐望二标项目现场安全总监

裴*顺，男，住址：乐业县花坪镇乐望高速二标沥青搅拌站，身份证号：610115********3278，中铁一局集团第三工程分公司乐望二标材料员

王*赫，男，户籍地：安徽省凤阳县总铺镇鹿唐新街***号，现住址：广西钦州港大番坡镇***；身份证号：341126********5618，广西桂皖公司货车司机，谭*兵女婿。

二、事故发生经过、应急救援和善后处理情况

（一）事故发生经过

2025年11月2日上午11时许谭*兵、张*超等从广西钦州运输沥青前往乐业县花坪镇乐望高速二标大石围沥青搅拌站，途经南宁往隆安方向的与二级公路的交叉路口时谭*兵与张*超分道行驶，张*超从二级公路前往广西乐业县，谭*兵驾驶车辆皖M80899从高速路继续前往广西乐业县，于202日22时20分许（下班时间）到达乐业县花坪镇乐望高速二标大石围沥青搅拌站，随后前往沥青室拿取样桶（沥青室无人值守，门未锁）后，返回行取样。张*超于2025年11月3日上午08时许去叫谭*兵卸沥青，发现谭*兵躺于皖M80899车顶前罐口位置（右脸朝下），面部发青，鼻孔没有气息。公安局现场勘查及尸体检验，谭*兵死亡排除外来暴力致死可能，符合生前高温作用下烫伤死亡。

（二）事故救援情况

事故发生后，在现场的张*超给谭*兵的家属打电话告知，随后于2025年11月3日9时许分别拨打了110报警电话，120急救电话，并于10点51分了广西桂皖物流有限公司乐望二标运输任务负责人吴*。吴*接到电话后从钦州赶到事故现场。实验室材料员裴*顺在2025年11月3日10点许上班途中机聚集上前询问情况，得知谭*兵死亡。随后报告站长李*华，李*华于10点25分向乐望二标副总经理邹*报告，邹*于10点27分许电话告知项目经理理随后报告业主指挥部。其间裴*顺电话通知广西高速物流股份有限公司蒙*海。广西高速物流股份有限公司经理李*与蒙*海于2025年11月3日上午宁赶往事故现场。

接到事故报告后，县人民政府组织县应急管理局、县交通运输局、县公安局和花坪镇人民政府等部门立即赶赴事故现场开展事故处置工作。

（三）善后处理情况

相关部门及单位积极做好遇难者家属的情绪疏导、心理安抚、赔偿协商、生活保障等工作。

（四）人员伤亡情况

谭*兵，男，57岁，安徽凤阳县人，系广西桂皖物流有限公司沥青罐车司机，在乐业县花坪镇烟棚村广西桂皖物流有限公司“11·2”一般灼死亡。

（五）事故直接经济损失

根据《生产安全事故调查工作规范》（DB45/T 2628-2023）关于事故直接经济损失的估算规定，经调查，中铁一局集团第三工程有限公司投商贸集团有限公司、广西高速物流股份有限公司、广西桂皖物流有限公司与遇难者家属尚未达成赔偿协议，事故调查组目前不能客观、全面地估故直接经济损失。

三、事故原因

（一）事故直接原因

谭*兵安全意识淡薄，未遵守“沥青原材进场取样流程”在业主管段、试验监理工程师、拌合站负责人、交投贸驻站人员四方不在场情况下，取样操作，未严格按照沥青原材料进场取样流程操作，导致事故发生。

（二）事故间接原因

一是广西桂皖物流有限公司资质审核失职与培训缺失；二是广西交投商贸集团有限公司、广西高速物流股份有限公司未做好车辆到达信息通三是中铁一局集团第三工程有限公司现场安全管理不到位，对谭*兵自行取样操作、违规操作行为没有及时发现和制止；四是北京中通公路桥梁工展有限公司未严格履行监理职责，未及时发现现场安全管理缺失问题；五是凤阳县天高物流有限公司安全培训不到位，车辆管理不到位。

四、事故性质

经调查认定，乐业县花坪镇烟棚村广西桂皖物流有限公司“11·2”一般灼烫事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）责任单位的处理建议

1.广西桂皖物流有限公司作为具备危险货物运输资质的企业，违规委托无合规运营资质的主体承运危险货物，未核实运输主体与车辆资质的未履行从业人员安全培训义务，导致谭*兵因缺乏专业认知实施违规取样行为，其资质审核失职与培训缺失是导致事故发生的核心诱因，建议由乐管理局依据相关法律法规对该公司进行行政处罚。

2.中铁一局集团第三工程有限公司作为广西乐望高速乐业到望漠（乐业段）工程施工单位，未做好劳务单位的安全生产管理工作，建议由乐运输局依据法律法规对该公司进行行政约谈。

3.北京中通公路桥梁工程咨询发展有限公司作为广西乐望高速乐业到望漠（乐业段）工程监理单位，未严格履行监理职责，未及时发现施工管理缺失问题，建议由乐业县交通运输局依据法律法规对该公司进行行政约谈。

4.广西高速物流股份有限公司作为广西乐望高速乐业到望漠（乐业段）工程材料运输单位，对分包单位提供的运输车辆监管不到位，未及时与承运单位，未及时发现取样安全问题，建议乐业县交通运输局依据法律法规对该公司进行行政约谈。

5.凤阳县天高物流有限公司作为皖M80899车辆所挂靠的单位，对车辆驾驶员的安全培训不足，对车辆的日常管理不足未及时发现车辆运输建议由乐业县交通运输局依据法律法规对该公司进行行政约谈。

（二）责任人员的处理建议

1.马*，广西桂皖物流有限公司法定代表人，违规委托无合规运营资质的主体承运危险货物，未核实运输主体与车辆资质的匹配性，未履行安全培训义务，建议由乐业县应急管理局依据相关法律法规给予行政处罚。

2.谭*兵，安全意识淡薄，业主管段、试验监理工程师、拌合站负责人、交投贸驻站人员四方不在场情况下，自行进行取样操作，未严格按材料进场取样流程操作，导致事故的发生，鉴于在事故中死亡，不再追究其责任。

3.邹*，中铁一局第三工程有限公司乐望二标项目现场安全总监，未严格落实现场安全管理职责，施工现场安全管理不到位，未及时发现和操作行为，建议由中铁一局第三工程有限公司依照内部规定进行处理。

4.宋*龙，广西高速物流股份有限公司副总经理、负责分管公司配送部，主要负责公司物流业务及现场服务的各项管理，未履行管理职责，西高速物流股份有限公司依照内部规定进行处理。

5.吴*，广西桂皖物流有限公司乐望二标沥青运输项目责任人，对运输车辆管理不到位，对驾驶员的安全培训不到位，建议由广西桂皖物流依照内部规定进行处理。

六、事故防范和整改措施

（一）广西桂皖物流有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，全面开展事故隐患排查治理工作，加强施工现场安全巡查，及时发现并消患。

（二）中铁一局集团有限公司要牢固树立“隐患就是事故”安全理念，全面开展事故隐患排查治理工作；要对分包单位的安全生产工作统一理，定期进行安全检查，发现存在安全隐患的，应当及时督促整改。

（三）北京中通公路桥梁工程咨询发展有限公司要加强技术管理、安全管理、合同履约管理，要严格按照合同约定履行监理责任；要严格履理职责，对于发现的隐患问题要向施工单位及时下发整改通知或暂时停工通知，督促施工单位迅速完成整改，如施工单位拒不整改或拒不停工的，建设单位和主管部门报告。

（四）花坪镇人民政府要落实属地监管责任，加强对辖区内建设工程的巡查检查，发现违法违规行为及时通报行业主管部门。

（五）县交通运输局要组织全县公路在建工地相关单位召开乐业县花坪镇烟棚村广西桂皖物流有限公司“11·2”一般灼烫事故警示会，介故发生经过，详细分析本次事故原因以及暴露出的问题，督促各相关单位深刻吸取事故教训，举一反三，认真对照查摆问题，全面防范化解安全风

乐业县花坪镇烟棚村广西桂皖物流有限公司

“11·2”一般灼烫事故调查组

2025年12月17日

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站 广西各县（区）网站

网站地图 乐业融媒体中心

地址：乐业县同乐镇兴乐路2号

主办：乐业县人民政府 电话：0776-7922750

桂公网安备 45102802000003号 百公网安备45261202000005 桂ICP备20003460号-1 网站标识码：